Piano Paesaggistico

Ambiti 2 - 3 Trapani

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani

Schede dei beni isolati ambito 2

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Il Dirigente Generale
dott. Gaetano Pennino

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile
dott. Michele Buffa

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Paola Misuraca

COLLABORATORI

arch. Girolama Fontana
arch. Roberto Monticciolo

CONSULENZA SCIENTIFICA

Coordinamento generale

prof. Domenico Costantino
arch. Gaetano Renda

Sottosistema abiotico
Geologia, geomorfologia ed idrogeologia
dott. Angelo La Rosa
dott. Roberto De Domenico

Sottosistema biotico
Rete ecologica
Prof. Renato Massa

Sottosistema agricolo-forestale
Aspetti agronomici, forestali e vegetazionali
Prof. Giovanni Curatolo

Sottosistema insediativo
Archeologia
dott.ssa Cecilia Buccellato
S.A.P. - Società Archeologica Padana

Sistema Informativo Territoriale
Ing. Salvatore Cerami
Dott.ssa Claudia Spinnato

Collaborazioni
Nino De Gaetano
Daniela Federico
Silvia Scerrino

Il Responsabile Unità Operativa VII
(arch. Girolama Fontana)

Il Soprintendente
(arch. Paola Misuraca)

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0001_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0001_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: ***Masseria Torre Chinisia***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: corte aperta

Forma: a G

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: baglio

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Chinisiotto

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0 3

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0001_02

Strutture accessorie autonome

trappeto, palmento

Individuazione cartografica



Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Il fondo Chenisia era costituito da seminativi, uliveti e vignati, nel baglio vi erano diciotto case terrane(compresa la chiesa), tre pozzi d'acqua sorgiva, una cisterna dentro il cortile, tre pile accanto il pozzo grande.
L'edificio si presenta in avanzato stato di degrado.

Data: 12/05/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0002_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0002_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: via Villa Rosina

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Rurale Cl.: C1

Denominazione: ***Villa Rosina***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Cronologia

Secolo: XIX

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: stemma, cornicione

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0002_02

Strutture accessorie autonome: chiesetta, magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": 1089/39 D.A...del...

Rif. altre schedes: A82, propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

a pianta rettangolare ha tre elevazini fuori terra. Il volume della villa è impreziosito da una torretta cinlindrica addossata al lato sud.
La stradina che conduce all'ingresso propone altre strutture edilizie e magazzii, ma più interessante risulta un piccolo manifatto architettonico a facciata neoclassica e con lesene e capitelli un tempo adibito a chiesetta.
Le facciate auliche della villa rivelano un misurato gusto neoclasico

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0003_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Calvini***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (2^metà), XX (1^metà)*

Pianta

Schema *aperto*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

pavimenti, facciata, scala alla trapanese, fascia di coronamento

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *residenza rurale/magazzini*

Uso storico *residenza rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *via Ponte Salemi, 53*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A108, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

costituita da tre corpi di fabbrica contigui e perpendicolari l'uno all'altro, si sviluppa planimetricamente con una pianta a C, con una corte centrale aperta verso ovest e pozzo baricentrico.
Le finiture dell'abitazione padronale sono in stato di completo abbandono

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0004_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0004_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Rettoria Cl.: C1

Denominazione: ***Villa Turrisi***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Porticalazzo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Si trova al centro di una tenuta olivicola ed è un bell'esempio di casina di campagna.

Rilevanza: ***alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: 12/05/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0005_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_0005_02

Oggetto

Definizione: Cappella
Qualificazione: Rurale
Cl.: B2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: nessuno
Uso storico: cappella

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Guarrato
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_0005_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *Dall'aspetto si direbbe che sia una magazzino recentemente adattatto a cappella.*

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0006_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0006_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Privato Cl.: C1

Denominazione: ***Villa Angelina***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

bugnato, frontone, stemma, pavimenti, affreschi, stucchi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: via Marconi, 198

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0006_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": 1089/39 D.A.6079 del 9/5/97

Rif. altre schedeA98

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la villa ha un impianto ad andamento simmetrico il cui asse è il viale d'ingresso.
La configurazione delll'edificio è semplice: un parallelepipedo sormontato da una copertura a falde con teste a padiglione. I prospetti sono caratterizzati da ampie aperture. Il portale arcato e il balcone creano un ordine unico nel prospetto principale. Il balcone è decorato con uno stemma. Il terrazzo del primo piano è stato recentemente coperto da una

Rilevanza: ***molto alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0007_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0007_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Burgarella***

Altra denominazione *Villa Burgarella Le Torri*

Cronologia

Secolo *XIX (fine)*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare con torre laterale*

Elementi significativi e/o decorativi

archi, torre, merlata, scala semicircolare, affreschi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *via 35, 16*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0007_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *1497/39 D.A.7330 del 18/10/99*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *A97*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

l'edificio sorge su un basamento di roccia naturale e si articola su due livelli continui e con una torretta emergente.
Lo scalone semicircolare di gusto barocco e la torretta merlata (con sala di accesso al terrazzo) sono gli elementi caratteristici della struttura e che costituiscono l'eccezione rispetto al compatto volume dell'edificio, comunque di gusto eclettico.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0008_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0008_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Abate Nobile***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

colonne ioniche, cronicione di coronamento, davanzale, stucchi, affreschi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *via Marconi, 138*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *pedemontano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *1497/39 D.A.7330 del 18/10/99*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A96*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la configurazione volumetrica dell'edificio è semplice (un parallelepipedo) e si articola su tre livelli.
Sorto secondo un progetto unitario non ha subito alcuna trasformazione ne' cambio di destinazione d'usodegli ambienti interni.
Pochi gli elementi significativi,di gusto eclettico.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0009_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0009_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiero* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Santo Stefano di Alcagross***

Altra denominazione *Torre di Mezzo, Torre di S.Francesco (per via delle saline)*

Cronologia

Secolo *XVII (1^metà)*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

marcapiani, scale, mensole

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di deputazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *via Torre di Mezzo, Marausa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_0009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A84, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ha uno schema camillaneo a pianta quadrata con tre elevazioni.
Il primo livello, privo di aperture, con profilo a scarpa, fa da supporto alla costruzione sovrastante a spigoli appiombati.
Su due angoli si affacciano piattaforme in aggetto sorrette da mensoloni (i "gattoni") di pietra tufacea, la cui funzione era quella di consentire un controllo esterno della torre.
Le condizioni statiche sono buone; lievi guasti agli intonaci.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0010_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_0010_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: C/da Milo

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Privato Cl.: C1

Denominazione: **Villa Maria**

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX (2^metà)

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: ad U

Elementi significativi e/o decorativi: cornici,cornicioni, pavimenti

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": 1497/39 D.A.7330 del 18/10/99

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A83, propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la villa ha pianta ad U co due elevazioni fuori terra.
La configurazione volumetrica è appena movimentata da un ioco di rientranze che determina, al primo piano, il ormarsi di una terrazza.
Le facciate della villa auliche e rigorosamente simmetriche, dal colore rosa, sono sottolineate da fasce mercapiano.
Curato con armoniosa attensione l'impianto del giardino

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0011_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0011_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: via Villa Rosina

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Nobiliare Cl.: C1

Denominazione: Villa Laura

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Cronologia

Secolo: XX (inizio)

Pianta

Schema: regolare

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, decorazioni su tutta la facciata con motivi geometrici e floreali

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0011_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A81

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la villa a pianta quadrata si sviluppa su quattro elevazioni; un armonioso torrino scala impegna parte del quinto livello. Un piccolo portico ad archi permetteva il collegamento conun edificio a due elevazioni contiguo, estensione della villa stessa. Su un fronte è ancora visibile, ma notevolmente danneggiata, una veranda pensile in ferro. Villa Laura mostrava tutto il suo splendore liberty nella composizione decorita delle facciate e nella straordinaria configurazione del suo giardino, fulcro di

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0012_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0012_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Rilievo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0012_02

Strutture accessorie autonome

magazzini, 2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0013_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_0013_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Nobiliare
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Francesca**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX(1890)

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi
cornici delle finestre, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: villa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: C/da Rigaletta-Milo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: pedemontano

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0013_02

Strutture accessorie autonome
stalla

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": 1497/39 D.A.7330 del 18/10/99
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0014_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0014_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Pampalone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX(fine)*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco rosa

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *C/da Fontanelle*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0014_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *1497/39 D.A.7330 del 18/10/99*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0015_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0015_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Moschillo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *C/da Arita*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0015_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0016_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0016_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *C/da Fontanelle*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0017_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0017_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Scalambrino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

stemma, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Via Ponte Salemi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0017_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0018_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0018_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Via Ponte Salemi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0018_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0019_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0019_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Via Ponte Salemi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0020_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0020_02*

Oggetto

Definizione *Macello*

Qualificazione *Comunale* Cl. *E5*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a pettine*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno/canile municipale*

Uso storico *macello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_0020_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0021_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0021_02*

Oggetto

Definizione *Tonnara*

Qualificazione

Cl. *D6*

Denominazione ***Tonnara S.Giuliano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XiX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *tonnara*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP*

Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *S.Giuliano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0022_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0022_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

lesene, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Via Iris 26*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0022_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0023_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0023_02*

Oggetto

Definizione *Cassiere Vecchio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Cassiere Vecchio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0024_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0024_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Casa Avellone**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

torretta, intonaco rosso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Fontanasalsa

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0025_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0025_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Messina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

stemma sul portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *?*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Fontanasalsa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0026_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0026_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Messina***

Altra denominazione *Casa Occhiopinti*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Fontanasalsa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Oliveto monumentale

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0027_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0027_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Rizzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Rilievo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Muro perimetrale di particolare rilievo, probabilmente più antico del baglio. Il baglio, inaccessibile, sembre fortemente manomesso.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0028_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0028_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Rilievo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0028_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Pericolo...durante il soprallugo sono stati scolti i cani!

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0029_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_0029_02

Oggetto

Definizione: Casale

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Adragna**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a doppia corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

stele

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: casale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Chinisia S.Giuseppe

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0029 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Probabile espressione del ventennio fascista. Singolare uan piattaforma, forse di avvistamento.
Localizzato su un crinale ha un panorama di eccezione.
Stele all'esterno e asta per la bandiera.

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0030_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0030_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Scalambrini***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *irregolare*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco rosso, bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Porticalazzo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *fluviale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0030 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0031_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_0031_02

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Di avvistamento Cl. A1

Denominazione

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XV

Pianta

Schema: a blocco

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

Mensole

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione

Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Porticalazzo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0031 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 08/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0032_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0032_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Drago***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

stemma sul portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Ponte Quasarano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0032 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Circondato da vigneto e seminativo.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0033_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0033_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Ali***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina Grande*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di piannura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0033 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0034_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0034_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Grifassi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *irregolare*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Palma*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0034 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0035_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0035_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Scuderi***

Altra denominazione *Casa Arcieri*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina Grande*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0035 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0036_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_0036_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Marausa

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Mulino ad acqua

Qualificazione: Costiero Cl.: D4

Denominazione: ***Mulino Giacalone***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco

Forma: circolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: mulino a vento

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0036 _02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *23/10/2004*

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0037_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0037_02*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferrooviario* Cl. *E7*

Denominazione ***Stazione di Milo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *stazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Milo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0037_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0038_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0038_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Marini***

Altra denominazione *Baglio Ingardia*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

fontana

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini/caseificio*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Ponte Quasarano*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *fluviale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0038 _02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Circondato da un orticello e da uliveti

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0039_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0039_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Farale**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Solfarello
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0039 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0040_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0040_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Lamia***

Altra denominazione *Baglio Daidona*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Lido Marausa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0040 _02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0041_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0041_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa Salina Grande***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina Grande*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0041_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0042_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0042_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco

Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Marausa

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0042_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Fortemente trasformato dalle nuove costruzioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0043_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_0043_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Rurale
Cl.: C1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Porticalazzo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0043_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 08/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0044_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0044_02*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *residenza*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Via Marconi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0044_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

In ristrutturazione

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0045_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0045_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Via Torre di Mezzo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: delle saline

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0045_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0046_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_0046_02

Oggetto

Definizione: Cappella

Qualificazione: Rurale Cl. B2

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, campanile a vela

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: cappella

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Torre Marausa

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0046_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0047_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0047_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Brignone***

Altra denominazione *Casa Brigone*

Cronologia

Secolo *XVII?-XX(1934)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Pavimenti originari nella stalla, utensili antichi, grate delle finestre in ferro battuto, stucchi all'interno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0047_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

All'interno vi sono resti di macchinari e dei dipinti su tela ormmai quasi illegibili accantonati in un angolo.
All'interno del baglio il palmento ed il frantoio sono in discreto stato, ma soprattutto sono presenti la gran parte dei macchinari.
All'ingresso della stalla viene riportata la data 1934.

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0048_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0048_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Cusenza***

Altra denominazione *Casa Cosenza*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0048_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0049_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0049_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Aula***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX(1893)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Palma*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0049_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Circondato da vigneti e uliveti

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0050_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0050_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Solina***

Altra denominazione *Baglio Elena*

Cronologia

Secolo *XVIII (fine)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco, pavimentazioni esterne originari, torretta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *azienda agrituristica*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0050_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0051_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0051_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Alì***

Altra denominazione *Villa Dalì*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0051_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0052_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0052_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Raccosta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0052_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi, magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Parzialmente ristrutturata per uso di abitazioni è circondata da uliveti e vigneti, e case.

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0053_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0053_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Noto***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0053_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi, magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Oggi restano poche case ancora intatte, molte sono state ristrutturate e "ammodernate".

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0054_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0054_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: **Casa Saloo**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Marausa

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0054_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: La casa è immersa nella vegetazione spontanea.

Data: 16/01/2005

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0055_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_0055_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: ***Case Forte***

Altra denominazione: Casa Daidone

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Locogrande

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0055_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

E' presente una cappella ammodernata di recente.
Molte case sono state ristrutturate e l'intero insediamento è ormai completamente inglobato nell'abitato di Locogrande.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *16/01/2005*

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0056_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0056_02*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Masseria Palermo***

Altra denominazione *Case Forte*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Locogrande*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

L'insediamento è circondato da vigneti.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0057_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0057_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Locogrande*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0057_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

L'insediamento è posizionato su un punto particolarmente suggestivo.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0058_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0058_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Ballotta*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0058_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0059_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0059_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa S.Clemente**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: S.Clemente
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto:
Ruolo del bene nel paesaggi:
Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0059_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Individuato dalla cartografia del 1863 come casa rurale (da qui il nome), al rilievo si presenta come un baglio interamente ristrutturato.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *16/01/2005*
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0060_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0060_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Cavaliere***

Altra denominazione *Casa Ballotta Scuderi*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *magazzino/nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0060_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Non è accessibile.
E' circondato da uliveti e nelle vicinanze si trova una cava.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0061_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0061_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Lombardo***

Altra denominazione *Villa Cornelia*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *maneggio*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0061_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0062_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0062_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Di Blasi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0062_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***bassa***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0063_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0063_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Rizzo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0063_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 15/01/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0064_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0064_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Signorile Cl.: D1

Denominazione: **Casa Curatolo**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre, intonaco, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Porticalazzo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_0064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

E' proprietà privata di difficile accesso e con una folta vegetazione che ne impadisce la visuale.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 08/10/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0065_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0065_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: ***Casa Saura***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Pietretagliate

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0065_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/01/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0066_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0066_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0066_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0067_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0067_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Lombardo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0067_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0068_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0068_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0068_02

Strutture accessorie autonome

cappella diruta

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0069_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0069_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Coloine***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nnessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0069_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0070_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0070_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Salina***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0070_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0071_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0071_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Curatolo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0071_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0072_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0072_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Rurale Cl.: C1

Denominazione: **Casa Allegra**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

portale, stemma, cornici finestre,lastricato originario, fregio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: residenza

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Pietretagliate

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0072_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Data: 15/01/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0073_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0073_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Greco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0073_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0074_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0074_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Ali***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0074_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0075_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0075_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Pizzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0075_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0076_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0076_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Gattufo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina S.Francesco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0076_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0077_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0077_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Adragna***

Altra denominazione *Casa Rainieri*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Torre di Mezzo*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0077_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0078_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0078_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Gallufo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0078_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0079_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0079_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Di Blasi***

Altra denominazione *Case Pace*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0079_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0080_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0080_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Rina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *baglio*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0080_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0081_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0081_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa De Blasi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Rilievo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0081_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0082_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_0082_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Rossi**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Guarrato
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0082_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0083_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_0083_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Guarrato

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre, cornicione

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0083_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Nella cartografia del 1863 è riportato come mulino Sanmartana.
Visto lo stato di abitazioni addossate al baglio è difficile verificare se esiste ancora il mulino.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0084_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0084_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Vaccaro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

decorazioni sul cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Guarrato*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0084_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0085_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0085_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Serraino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a più corpi*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Carminello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0085_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, magazzino, trappeto?

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0086_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0086_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Leggiado**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0086_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *Sembra che ci siano più proprietari. Una parte è in ristrutturazione.*

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *15/10/2004*
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0087_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0087_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Scudieri***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0087_02

Strutture accessorie autonome

gebbia

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0088_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0088_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Brignone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Scarlata*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0088_02

Strutture accessorie autonome

fienile

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0089_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0089_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Benevegna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Palma*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0089_02

Strutture accessorie autonome

abbeveratoio

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0090_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0090_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Adragna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, marcapiano

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Marausa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0090_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0091_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0091_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Lombardo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Rilievo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0091_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0092_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0092_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa S.Giuseppe Palma***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Palma*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0092_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0093_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0093_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Piana di Marausa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0093_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0094_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0094_02*

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Costiero* Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino Fiume***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina Fiume*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0094_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0095_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0095_02*

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Costiero* Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *S.Giuliano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0095_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0096_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0096_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Torrazzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature, torretta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Porticalazzo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0096_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0097_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0097_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Rurale Cl.: C1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: ?
Uso storico: villa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Via Salemi
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0097_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *La costruzione censita sembra abbastanza recente. Rimane il dubbio se è stata ricostruita o integrata qualche costruzione più antica.*

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 15/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0098_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0098_02*

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Costiero* Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino Maria Stella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina Traghetto*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0098_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0099_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0099_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Porticalazzo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0099_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 15/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0100_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_0100_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Trapani

Località: Salina S.Francesco

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Mulino a vento

Qualificazione: Costiero Cl.: D4

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: costiero

Cronologia

Secolo: XX

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco

Forma: circolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: mulino

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0100_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0101_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0101_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina S.Francesco*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0101_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0102_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0102_02*

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Costiero* Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *?*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Salina S.Francesco*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0102_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0103_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0103_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Piana di Marausa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0103_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0104_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0104_02*

Oggetto

Definizione *Pozzo*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema -

Forma -

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale -

Uso storico -

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Fontanasalsa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0104_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0105_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0105_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Fontanasalsa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0105_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0106_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0106_02*

Oggetto

Definizione *Magazzino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Fontanasalsa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0106_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0107_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0107_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Pietretagliate*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0107_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0108_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_0108_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Trapani*

Località *Locogrande*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo *XX?*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0108_02

Strutture accessorie autonome

mangiatoia

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_0109_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_0109_02

Oggetto

Definizione: Pozzo
Qualificazione: Rurale Cl.: D5
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: -
Forma: -

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: pozzo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Trapani
Località: Locogrande
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_0109_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/01/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1001_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1001_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile Cl.: C1
Denominazione: **Villa Serraino**
Altra denominazione: Villa Serraina

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
cornicione, aperture incorniciate, marcapiano, fontana, statue nel giardino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo
Uso attuale: residence
Uso storico: villa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: via Verderame, 32
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_1001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A1
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

una scalinata monumentale, in parte unica in parte a due ali, più volte interrotta da grandi spazi riposo, uno dei quali ornato con statua, conduce all'ingresso della villa di caratteristico color rosso pomperino.
Il prospetto è semplice e regolare; nel retroprospetto vi è un piccolo terrazzo.
Dei corpi bassi di servizio e un ingresso carraio, nascosti ai punti di vista principali, completano il parco di pertinenza della villa che ha una

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1002_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1002_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiero* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre di Nubia***

Altra denominazione *Torre di Castro*

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

marcapiano bombato, cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *C/da Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A2, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 2*

Osservazioni

ha pianta quadrata con basamento scarpato a differenza di altre costruzioni simili (del tipo definito "Camilliano Classico"), non presenta caditoie ne' gattoni.
La scala di accesso esterna è certamente non originaria.
Il secondo livello era costituito dalla terrazza di avvistamento; oggi , quest'ultima,risulta coperta da una posteriore edificazione (1930).
I prospetti sono pressocche uguali.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1003_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Platamone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *a corte interna*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

marcapiani, lesene, terrazze con colonne, pavimenti, portale, viale di ficus centenari, sedute nel giardino, loggetta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/azienda agricola*

Uso storico *insediamento rurale per attività agricola*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *C/da Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A4,propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 10*

Osservazioni

Il baglio fu utilizzato dapprima ai soli fini agricoli, iin seguito venne ampliato con la villa ottocentesca posta fuori dal baglio ed esso collegata con due bassi corpi fabbrica che delimitano un cortile centrale di epoca posteriore del più piccolo cortile del baglio.
Essendo oggi residenza principale è soggetto a continue ristrutturazioni. Manutenzione ordinaria e cambio di destinazione d'uso (Dir. Lavordi Arch. Manuguerra)

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1004_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1004_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Barraco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 46*

Osservazioni

Nella parte retrostante domina la vallata

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1005_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1005_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Casa Catalano**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Via Castelvetrano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1005_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 08/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1006_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1006_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Casa Staiti***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaci, loggia, lesene, decori geometrici su tutta la facciata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Timpone Castellazzo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1006_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 48*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1007_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1007_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Casa Sardo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *S.P. N8*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1007_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 42*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1008_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1008_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Alì***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a doppia corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornicioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *esercizio produttivo*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Sud Occidentale Sicula K7*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 38*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1009_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1009_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Baronale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Fardella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Stemmi, portali, cannoni, torre merlata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *residenza/esercizio produttivo*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Sud occidentale Sicula k7*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 40*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1010_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1010_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Baronale Cl.: C1
Denominazione: **Villa Torrearsa**
Altra denominazione: Villa e Torre Fardella

Cronologia

Secolo: XVI

Pianta

Schema: articolato
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi
torri merlate

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: residenza
Uso storico: torre

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: S.P. 8
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG E1 44

Osservazioni

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1011_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1011_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Mangiagalline***

Altra denominazione *Casa Verderame*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1011_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 31*

Osservazioni

Alle spalle del baglio si domina la piccola valle del torrente Verderame

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1012_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1012_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Russo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1013_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1013_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Ciolino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1013_02

Strutture accessorie autonome

trappeto

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 30*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1014_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1014_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa i Collegini***

Altra denominazione *Baglio Anelli*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Foto allegate cartella BI_1014_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 33*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1015_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1015_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Messina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Pecoreria*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1015_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1016_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1016_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Messina***

Altra denominazione *Baglio Messina*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a L*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale d'ingresso, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_1016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 22*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1017_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1017_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Gianquinto***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Pecoreria*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1017_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 24*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1018_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1018_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Torre Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Platamone***

Altra denominazione *Baglio Platamone*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1018_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 4*

Osservazioni

In ristrutturazione

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1019_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1019_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Noto***

Altra denominazione *Baglio Spanò*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *magazzini/stalla*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Pecoreria*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 25*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1020_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1020_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Culcasi***

Altra denominazione *Casina Culcasi*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Culcasi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1020_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 5*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1021_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1021_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile Cl.: C1
Denominazione: **Villa Giannitrapani**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
bugnato, archi,cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Misirigiafari
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1002_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1002_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *irregolare*

Forma *irregolRE*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1022_02

Strutture accessorie autonome

palmento

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1023_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1023_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Signorile Cl.: C1

Denominazione: **Villa Martorana**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato

Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: villa/baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: S.P. 8

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG E1 47

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 07/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1024_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1024_02

Oggetto

Definizione: Villino

Qualificazione: Privato Cl.: C1

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: mistilinea

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco, torretta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Ponte Quasarano

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 08/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1025_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_1025_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Baglio Marini**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi
pavimenti originali nei magazzini

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Marino
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Localmente noto come Baglio Marini è un caso comune (a Paceco, come anche a Marsala o Petrosino) di insediamento rurale che si è sviluppato attorno ad un baglio, o al suo posto, o ancora viene denominato baglio un semplice aggregato di case rurali in cui i proprietari sono più famiglie organizzate nell'attività agricola.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1026_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1026_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Vannella**

Altra denominazione: Baglio Stuiti

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Marino

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1026_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG E1 17

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 07/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1027_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1027_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: ***Casa Piacentino***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione/nessuno

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Marino

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1027_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG E1 20

Osservazioni

Della vecchia casa rimane il muro di cinta ed i contrafforti di un probabile magazzino.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *07/10/2004*

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1028_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1028_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Avellone*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1028_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1029_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1029_02*

Oggetto

Definizione *Museo*

Qualificazione *Delle Saline* Cl. *D4*

Denominazione ***Museo delle Saline***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

mulino, cisterna all'interno, stemma, cornici finestre, archi a sesto acuto in tufo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *museo*

Uso storico *esercizio produttivo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Torre Nubia*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1029_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 13*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1030_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1030_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1030_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1031_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1031_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sapone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a C*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *ovile*

Uso storico *beglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *C/da Mangiagalline*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 49*

Osservazioni

Molto degradato, è utilizzato in parte come discarica.
Nella stradina di ingresso si troava una singolare edicola votiva.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1032_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1032_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Rurale
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Corbertaldo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
timpano sulla finestra, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: villa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Via Castelvetrano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1032_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 43

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/01/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1033_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1033_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Piacentino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1033_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 39*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1034_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1034_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Vinci***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1034_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1035_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_1035_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Avellone**

Altra denominazione: Villa Bassi

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: S.S. 115 Km 7

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1035_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: PRG E1 37

Osservazioni: In ristrutturazione

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/01/2005

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1036_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1036_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: S.S. 115 Km 7
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1036_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Il baglio è circondato da uliveti e vigneti.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/01/2005
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1037_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1037_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Campaniolo***

Altra denominazione *Baglio Costa di Mandorla*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *azienda agrituristica*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Costa di Mandorla*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1037_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 35*

Osservazioni

Il baglio vero e proprio è quello giallo intenso. Le costruzioni alla sua destra (villetta privata) ed alla sua sinistra (residence ulivi) sono state costruite successivamente.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1038_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1038_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Amodeo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

torre merlata, bifore, aperture con archi a sesto acuto, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *cappella*

Uso storico *cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Misirigiafari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1038_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 34*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1039_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1039_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Adragna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Candello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1039_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 27*

Osservazioni

Inaccessibile. Accanto si trova un giardino recintato con piante vetuste.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1040_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1040_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione: **Casa Malato**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Candello
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1040_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG E1 26

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/01/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1041_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1041_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Candello
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1041_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 29

Osservazioni: All'nterni ci sono due carretti, resti un forno in mattoni di cotto ed una mangiatoia.

Data: 20/01/2005
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1042_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1042_02*

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Resti* Cl. *A1*

Denominazione ***Resti Castello Fardella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

basamento

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1042_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 1*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1043_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1043_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Canino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1043_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 21*

Osservazioni

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1044_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1044_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Evangelista***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1044_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 15*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1045_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1045_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Spanò**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Nubia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1044_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 12

Osservazioni:

Data: 20/01/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1046_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_1046_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Firriato

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: **Casa Scuderi**

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1046_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 08/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1047_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1047_02*

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviaria* Cl. *E7*

Denominazione ***Stazione di Paceco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *stazione*

Uso storico *stazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Firriato*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1047_02

Strutture accessorie autonome

casello

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1048_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1048_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: Casa Ditta

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: magazzino

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Concordia

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1048_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 08/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1049_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1049_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Maraseta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a C*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1049_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Completamente ristrutturata

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1050_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1050_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Mazzarese***

Altra denominazione *Casa Ingoglia*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1050_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E146*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1051_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1051_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: ***Casa Adragna***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: a C

Elementi significativi e/o decorativi

nesssuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Via Castelvetrano

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1051_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG E141

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 08/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1052_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1052_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Siracusa**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Ponte Quasarano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1052_02

Strutture accessorie autonome
magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 08/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1053_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1053_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Candello
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1053_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1054_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1054_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Stuiti***

Altra denominazione *Casa Staiti, Baglio Curatolo*

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Marino*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1054_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 18*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1055_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1055_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Palumbo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
colonne del cancello d'ingresso, cancello in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Costa di Mandorla
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1055_02

Strutture accessorie autonome
magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG E1 32

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1056_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1056_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Avellone***

Altra denominazione *Baglio Notaio di Vita*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Avellone*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 7*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1057_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1057_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Castelli***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1057_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 19*

Osservazioni

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1058_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1058_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
cornicione, cornici finestre, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Nubia
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1058_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 07/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1059_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1059_02*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl. *E7*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Firriato*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1059_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1060_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1060_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1060_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Data: 08/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1061_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_1061_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Torrearsa
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1061_02

Strutture accessorie autonome: cava adiacente

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 08/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1062_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1062_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di piianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1062_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *08/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1063_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1063_02*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl. *E7*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Candello*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1063_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1064_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1064_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Candello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1065_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1065_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Agueci***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1065_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 11*

Osservazioni

Circondato da seminativi, sorge accanto le saline

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *28/04/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1066_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1066_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Messina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *a U*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *borgata*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1066_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Molte case sono state del tutto ristrutturate

Data *28/04/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1067_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_1067_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Ferrante**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

Intonaco originario di colore giallo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione stagionale

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Paceco

Località: Nubia

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1067_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG E1 8

Osservazioni

Non è visibile dalla strada perché nascosto da nuove costruzioni.
Il baglio è sito in prossimità delle saline ed è parzialmente ristrutturato

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 28/04/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1068_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1068_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Baglio Manuguerra**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Nubia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1068_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 16

Osservazioni:
In origine vi era un portone con arco che è stato distrutto da un proprietario

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 28/04/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1069_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1069_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio su via Libertà**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema:
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Nubia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1069_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 66

Osservazioni:

Data: 28/04/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1070_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1070_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Lombardo Messina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località *Nubia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1070_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, torretta

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 13*

Osservazioni

circondati da uliveti

Data *28/04/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1071_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_1071_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Paceco
Località: Nubia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Anselmo**
Altra denominazione: Casa ri Salina, Baglio della Salinella

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato; di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: costiero

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: magazzino/locali di ricovero per i salinari

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1071_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG E1 6

Osservazioni

Molto probabilmente oltre che centro della azienda agricola, di cui tuttora fa parte, assolveva funzione di depositoe di lavorazione del sale e offriva ricovero per i "salinari".
L'ottima ubicazione panoramica della struttura ne giustificherebbe un totale recupero.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 28/04/2005
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_1072_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_1072_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Todaro della Galia***

Altra denominazione *Villa De Filippi*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Paceco*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_1072_02

Strutture accessorie autonome

palmento, stalla

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG E1 53*

Osservazioni

La Galia era una salina.
Il baglio è di notevoli dimensioni ed è stato recentemente ristrutturato e quindi si presenta in ottime condizioni.
Ad oggi è incluso in una grande azienda olivicola (Az. Ingardia, Porticalazzo)

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *28/04/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2001_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2001_02

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Di avvistamento Cl. A1

Denominazione: ***Torre Torrelunga***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVI

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

mensole in pietra scolpita sul prospetto principale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione

Uso storico: torre di avvistamento / abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Contrada Torrelunga Puleo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A55

Ulteriori riferimenti: PRG 87MB

Osservazioni

La torre è costituita da un unico ingresso dalle dimensioni molto ridotte, un sistema di disorientamento interno che non fa scorgere la posizione della scala, una sola apertura al piano superioere e la presenza di un "Trarituri" il quale, posto all'apice della costruzione ed in corrispondenza dell'ingresso, aveva la funzione di fornire un punto di appoggio per il sollevamento degli oggetti e per il lancio di pietre a chi tentava l'ingresso alla torre. Di derivazione saracena, è formato da due mensole in materiale

Rilevanza: ***molto alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2002_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2002_02

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Costiera Cl.: A1

Denominazione: **Torre Polizzi**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII (inizio) / XX

Pianta

Schema: a blocco

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

balcone con ringhiera in ferro battuto, volte a botte con conci di tufo a vista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: nessuno

Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Contrada Santa Venera

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A56, propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

La costruzione adiacente posta a piano terra è stata aggiunta nei primi anni del XX secolo ed era adibita a deposito per una attività artigianale.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 07/09/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2003_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Woodhouse***

Altra denominazione *Casa Woodhouse*

Cronologia

Secolo *XIX (1822)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

mambrature in tufo a faccia vista, affreschi con tralci di vite, maioliche decorate a mano, cornicioni, lesene, tetti a volta,gradini di marmo originari, portico

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio / residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Maffi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *1089/39 ...*

Rif. altre schede *A9, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 64MC*

Osservazioni

Il complesso, contraddistinto da una compattezza palnimetrica, costituisce un esempio a se stante per la volutà semplicità e per il rigore delle sue essenziali decorazioni.
La pulita geometria dell'abitazione è ingentilita dalle pitture a tralci di vite ed uva nel soffitto e nel pavimento (ormai scomparso).

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2004_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2004_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Catalano***

Altra denominazione *Case Ciponera*

Cronologia

Secolo *XVI / XIX*

Pianta

Schema *a due corti*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature sulla torre, mensoloni decorati, ringhiere, affresco (cappella)

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre difensiva / baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Località Genedolfo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2004_02

Strutture accessorie autonome

cappella con affresco, pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *1089/39 D.A.142 del 6/2/1986*

Rif. altre schede *A28*

Ulteriori riferimenti *PRG 74MC*

Osservazioni

Il nucleo originario, costituito da una torre merlata, risale alla prima metà del XVI secolo (1581).
La chiesetta annessa alla struttura,dedicata a Santa Maria del Riparo, risale al XVII secolo.
Vi sono resti di un mulino e di macchinari.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2005_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2005_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Inferno***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1883)*

Pianta

Schema

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *ricovero ovini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Perino*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2005_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A63, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

La pianta del baglio è quadrangolare irregolare con corte interna sulla quale si affacciano i magazzini e gli ambienti abitativi.
Nonostante lo stato ruderale rimangono ancora presenti all'interno gli archi a tutto sesto che sostenevano i solai.
In alcune aperture, soprattutto quelle che si affacciano alla corte sono ancora visibili delle cornici in rilievo in pietra tufacea.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2006_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2006_02

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione: Di avvistamento Cl.: A1
Denominazione: **Torre Marcubbo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVI (1593)

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
mensole, merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: nessuno
Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Contrada Sant'Anna
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2006_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A56
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
In ristrutturazione

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2007_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_2007_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Cl. C1

Denominazione: ***Villa Villapetrosa***

Altra denominazione: Baglio Villapetrosa, Case Bella Petosa

Cronologia

Secolo: XIX (inizio)

Pianta

Schema: a corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

All'esterno: balaustra, archi con conci a vista cornice timpano triangolare, garitta a cupola emisferica.
All'interno: archi in tufo a faccia vista.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione

Uso storico: residenza estiva

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Contrada Villapetrosa

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2007_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A58

Ulteriori riferimenti: PRG 13MB (la cappella)

Osservazioni

Esempi coevi esistono, con la medesima configurazione orografica e tipologica, nell'area del palermitano ed in particolare a Bagheria, ossia la villa che viene costruita con materiale tufaceo estratto da una cava posta nelle vicinanze. Detta cava diventa in seguito un giardino che scompare nel paesaggio.Questo principio insediativo si riflette nella conformazione della villa e ne rispecchia sia i caratteri distributivi che le decorazioni.
Allo stato attuale la villa

Data: 11/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2008_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2008_02

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione: Di avvistamento — Cl.: A1
Denominazione: Torre Cardilla
Altra denominazione: Torre Cardillo

Cronologia

Secolo: XVII (1654)

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
mensole

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: torre di avvistamento, granaio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP — Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Contrada Cardilla
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato — comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedeA57
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

E' una delle più maestose torri del territorio marsalese. L'assenza di una scala interna, la muratura lasciata a faccia vista, la particolare finitura della parte terminale della torrecostituita da un cooronamento di mensole in pietra tufacea scolpita, la differenziano dalle torri coeve.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2009_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2009_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Digerbato**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVI (fine) / XX

Pianta

Schema: a corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

mensole, balconi in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: abitazione / nessuno

Uso storico: baglio fortificato

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Contrada Digerbato

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2008_02

Strutture accessorie autonome

cappella, fontana, pozzo, magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A65, propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

La tipologia edilizia caratterizzata da pianta rettangolare con cortile interno, era adibita originariamente a baglio fortificato ossia a baglio turris costituito da corpi bassi. Oggi presenta ambienti eterogenei non collegati tra loro adibiti a stalle, magazzini e tre unità abitative.
La configurazione volumetrica dell'edificio allo stato attuale è il risultato di demolizioni e nuove aggregazioni.

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 28/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2010_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2010_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa della Madonna dell'Alto***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI (1535) / XVIII (1787) / XX (1950-60)*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare con abside quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

basamento a bugnato piatto, merlatura superiore, nicchie angolari all'imposta della cupola

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *ricovero animali*

Uso storico *luogo di culto*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Madonna dell'Alto Oliva*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare/costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A50*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

L'aula rettangolare termina con abside quadrata ricavata nella roccia. La cupola è sorretta agli angoli da quattro nicchie composte da archivolti a bastone liscio ed a bugne di diamanti.
Lungo il lato ovest della chiesa si può notare la presenza delle rovine del complesso conventuale che sicuramente era parte integrante della struttura della chiesa.
Molto suggestiva per la sua posizione.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2011_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2011_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: rurale Cl. D1
Denominazione: **Baglio Lipari**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVI

Pianta

Schema: corte
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: magazzini e stalle

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Contrada Bosco
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2011_02

Strutture accessorie autonome: Torretta di guardia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: inventariale A135*
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 15/09/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2012_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2012_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Baglio Luna***

Altra denominazione *Case Stuiti*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *regolare*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, motivi geometrici, ringhiere in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *inventariali A252*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il baglio è caratterizzato da un gruppo rilevante di edifici a varie tipologie e destinazioni d'uso.
Nella catalogazione si fa riferimento ad un edificio tipo con caratteristiche ricorrenti in situ ed all'edificio destinato ad abitazione.
Il baglio vero e proprio doveva essere quello della foto 3717, attorno i magazzini sono diventati abitazione e oggi più che un baglio si può parlare di una contrada con nuove abitazioni.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2013_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2013_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Cozzogrande***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *corte*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *delle cave*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2013_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *inventariali A206*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il contesto ambientale in cui è inserito motiva lo stato di assoluto abbandono in cui versa il baglio. La zona è desolata popolata solo da cave.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2014_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2014_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Favara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

volta a botte, basamento, camino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Favara*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *delle cave*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2014_02

Strutture accessorie autonome

abbeveratoio, cave

Individuazione cartografica

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A60*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2015_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2015_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a L*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2015_02

Strutture accessorie autonome

palmento, pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 158 MC*

Osservazioni

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2016_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2016_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Telegrafo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature, cornicione, bugnato, finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *?*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2017_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2017_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sciacca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco bognato, cornicione, mura di cinta con torre, pavimento originale in cotto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2017_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 159 MC*

Osservazioni

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2018_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2018_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Grande***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, merlature, cornicione, cancello in ferro battuto all'inizio del viale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *baglio*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2018_02

Strutture accessorie autonome

abbeveratoio

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Viale alberato con ficus centenari. Varie strutture accessorie attorno.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2019_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2019_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa M.SS. Della Cava***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX(metà)?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, campanile a vela

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2020_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2020_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Palmeri***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX(1910?)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

decorazioni alle finestre, pavimentazione originaria del cortile interno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *3*

Comune *Marsala*

Località *Ciavolo*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2020_02

Strutture accessorie autonome

pozzi, magazzini

Individuazione cartografica

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG 156 MC*

Osservazioni

Una dei propietari ricorda che qui ha dormito il Prefetto Mori.

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2021_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2021_02*

Oggetto

Definizione *Santuario*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione ***Grotta S.Padre delle Perriere***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *santuario*

Uso storico *cava*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da S.Padre delle Perriere*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Era una cava. Poi ne hanno fatto un santuario dedicato a S.Francesco di Paola che qui si chiama S.Padre delle Perriere.

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2022_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_2022_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: S.Padre delle Perriere

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Farina**

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito

Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: magazzini

Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2022_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2023_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2023_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa S.Padre delle Perriere***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX(1866)*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

campanile, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.Padre delle Perriere*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2024_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2024_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Ribish***

Altra denominazione *Torre Vignieri*

Cronologia

Secolo *XVII?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature, campana

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/teatro*

Uso storico *torre*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Strasatti*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2024_02

Strutture accessorie autonome

pozzo-cisterna

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

E' abitata da un architetto che, nella cava adiacente, ha attrezzato uno spazio per le rappresentazioni teatrali.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2025_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2025_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Ruccione***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Torreggiano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2026_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2026_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa S.M. Addolorata***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a L*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

campanile, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 54MB*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2027_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2027_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Oliva***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *mistilinea*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre, affreschi cappella, pavimenti inizio '900

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Amabilina*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2027_02

Strutture accessorie autonome

cappella

Individuazione cartografica



Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Si confonde con la nuova costruzione subito davanti al baglio ed è stata denominata "Baglio Oliva" anch'essa.

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2028_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2028_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Pipitone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *aperto*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Amabilina*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2028_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2029_02

N. scheda: *0*

Ente schedatore: *SBCA TP*

Tipo scheda: *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP: *BI_2029_02*

Oggetto

Definizione: *Torre*

Qualificazione: *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: *XVI?*

Pianta

Schema: *a blocco*

Forma: *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *pessimo*

Uso attuale: *magazzino*

Uso storico: *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *TP* Ambito: *2*

Comune: *Marsala*

Località: *Mezzapelle II*

Coord. piana est: *0*

Coord. piana nord: *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *dominante*

Tipo di paesaggi: *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2029_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": *nessuno*

Vincoli "monumentali": *nessuno*

Rif. altre schede: *nessuno*

Ulteriori riferimenti: *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza: ***alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2030_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2030_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Marchese**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: C/da Fiumara S.Onofrio
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2030_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: PRG 1MC

Osservazioni: Dal baglio si gode una meravigliosa vista della valle della fiumara.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2031_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2031_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: S.S. 115

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Stabilimento

Qualificazione: Enologico Cl.: D3

Denominazione: **Stabilimento Amodeo**

Altra denominazione: Villa Favorita

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: costiero

Cronologia

Secolo: XIX(inizio)

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a doppia corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione:

Uso attuale:

Uso storico:

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Fondato da Salvatore Amodeo nei primi dell'800 come stabilimento enologico è diventato un complesso turistico alberghiero.

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2032_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2032_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Oneto**

Altra denominazione: Casa Spanò

Cronologia

Secolo: XVIII(fine)

Pianta

Schema: articolato

Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi

portale, torre, cornicione,lavatoio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo

Uso attuale: albergo

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Mafi

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2032_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: PRG 66MC

Osservazioni

Situato sull' Altopiano dei feudi, a circa 150m sul mare, gode di una vista privilegiata sullo Stagnone.
Fu costruito sul finire del XVIII secolo.
IL 2 giugno 1943 ospitò il Re d'Italia Vittorio Emanuele III nella sua visita ufficiale a Marsala.
A riceverlo fu il Sindaco della Città, Comm. Tommaso Oneto, nonno degli attuali proprietari.

Rilevanza: **alta**

Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 16/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2033_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2033_02*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D2*

Denominazione ***Sarzana***

Altra denominazione *Casa Sarzana*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

ringhiere in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno/magazzini*

Uso storico *abitazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Giunchi,Salina Genna*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2033_02

Strutture accessorie autonome

magazzini, pozzo arabo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

tetti in legno

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2034_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2034_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Cappella dell'Addolorata***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

campanile, portale d'ingresso, lesene, timpano

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Piano Cordaro*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2034_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG 35MB*

Osservazioni

Nel piano regolatore di Marsala è posizionata in modo errato.

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2035_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2035_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Costiero* Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Salina Genna*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2035_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno (Salina Genna?)*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il mulino è inserito all'interno di una costruzione a pianta rettangolare e presenta dei contrafforti.

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2036_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2036_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Rurale* Cl. *B2*

Denominazione ***Cappella del Rifugio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *unica navata*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, portico

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Il Rifugio*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2036_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2037_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2037_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Anca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, ringhiere in ferro battuto, cornicione, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *stalla*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Mafi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2037_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 2MC*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2038_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2038_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Baglio Cipponeri**
Altra denominazione: Baglio Morto

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portale d'ingresso al cortile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: stalla
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: C/da Maffi
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2038_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG 70MC

Osservazioni

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 16/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2039_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2039_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Titone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIV (fine)*

Pianta

Schema *regolare*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *Torre*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Parrinello I*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2039_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 69MB*

Osservazioni

cartello con la storia

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2040_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2040_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Madonna della Cava***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *unica navata*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

campanile a vela

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Parrinello I*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2040_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 68MB*

Osservazioni

I particolari colori della facciatasono dovuti al fatto che è stata adibita a scuola.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2041_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2041_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case Narcisi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio/case rurali*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da La Conca*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2041_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2042_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2042_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Manzo**

Altra denominazione: Casa Manzo

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a due corti

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da La Conca

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2042_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: PRG 67MC

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 16/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2043_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2043_02*

Oggetto

Definizione *Serbatoio*

Qualificazione *Comunale* Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *lineare*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, fregio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *serbatoio*

Uso storico *serbatoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Fontanazze*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2043_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2044_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2044_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Casa Carpitelli**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a L

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

campanile a vela, pavimento originario

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Fontanazze

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2044_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: PRG 14MB

Osservazioni

Data: 15/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2045_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2045_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Chiusanova***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolato*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Fontanazze*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2045_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2046_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2046_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Damiani***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cancello d'ingresso in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *pizzeria/discoteca*

Uso storico *residenza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Milazzo II*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2046_02

Strutture accessorie autonome

nuova costruzione adiacente

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2047_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2047_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Barone**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: composito
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Pecorumi
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2047_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG 170MC

Osservazioni:

Data: 15/09/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2048_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2048_02

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione: Di avvistamento Cl. A1
Denominazione: **Torre Dara**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVI

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
balcone con mensola

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno/abitazione
Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: C/da Dara
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2048_02

Strutture accessorie autonome
resti di un abside con affreschi

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Alla torre sono addossati degli edifici, alcuni di costruzione recente altri del XIX secolo.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 15/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2049_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2049_02

Oggetto

Definizione: Cappella

Qualificazione: Cl.: B2

Denominazione: S.S.Filippo e Giacomo

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII ?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

volta a botte, affresco nell'abside

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: chiesa

Uso storico: chiesa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: S.S. Filippo e Giacomo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2049_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

La chiesa storica è quella piccola ad unica navata, ma rislta "soffocata" dalla nuova costruzione.

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 11/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2050_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2050_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***S.Maria del Rosario***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1880)*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Timpone (S.P. n 21)*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2050_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Anticamente esisteva una piccola cappella. Nel 1879 si fabbricò la chiesa attuale. Ha un altare centrale di legno vetrato e due laterali in muratura. Vi si trova anche una cantoia sostenuta da due colonne.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2051_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2051_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Palazzetto Angelo Amato***

Altra denominazione *Baglio Amato/Case Milazzo*

Cronologia

Secolo *XVIII?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicioni, mensole, balcone

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Case Milazzo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2051_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche (Case Milazzo)*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2052_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2052_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Rurale* Cl. *B2*

Denominazione ***Cappella dell'Immacolata***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *cappella*

Uso storico *cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Case Milazzo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2052_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2053_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2053_02

Oggetto

Definizione: Stazione
Qualificazione: Ferroviario Cl.: E7
Denominazione: ***Stazione Mozia-Birgi***
Altra denominazione: Stazione di Ragattisi

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo
Uso attuale: stazione
Uso storico: stazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Ragattisi
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2053_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: ***media***
Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *11/09/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2054_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2054_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Spanò***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicioni, cancello in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono/cattivo*

Uso attuale *abitazione/nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Spagnuola*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2054_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

residenza estiva o baglio?
Non sembra esserci presenza di magazzini nelle vicinanze

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *09/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2055_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2055_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Spagnola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre/buono*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Spagnuola*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2055_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche (Baglio Crapanzano)*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Baglio diviso in varie unità abitative

Data *09/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2056_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2056_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Spanò***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

ringhiere in ferro battuto, cornicine, portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.P. n21 Diram. Trapani Bosco Pecorume*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

All'edificio sono addossati volumi recentemente costruiti.

Data *09/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2057_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2057_02*

Oggetto

Definizione *Giardino*

Qualificazione *Pubblico* Cl. *E5*

Denominazione ***Villa Genna***

Altra denominazione *Casa Lipari*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

cancello d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *giardino pubblico*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.P. n21 Diram. Trapani Bosco Pecorume*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2057_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Gli edifici sembrano più che altro magazzini.
Rimangono le inferriate degli ingressi e i pilastri che le sorreggono, forse anche qualcosa nella disposizione del giardino.

Data *09/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2058_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2058_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa di S.Francesco di Paola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornicione, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Birgi Vecchio*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2058_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2059_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2059_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Passalacqua*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2059_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2060_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2060_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Di Stefano***

Altra denominazione *Case Manghettato*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Sampiere*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2060_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2061_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2061_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Sanzona**
Altra denominazione: Casa Sansone

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Borso
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2061_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Rientra nell'area di pertinenza del cimitero così come segnato nel PRG.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 15/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2062_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2062_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Scecco d'Oro***

Altra denominazione *Baglio Spanò*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Maffi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2062_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 65MC*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2063_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2063_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Woodhouse***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Molo S-E*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2063_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2064_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2064_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Mandriglie**
Altra denominazione: Case Titone

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Cavarretta
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: PRG 75MC

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 16/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2065_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2065_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Grignani***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Cavarretta*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2065_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 76MC*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2066_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2066_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Florio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *corpo triplo*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornici finestre, pavimentazione esterna

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *stabilimento vinicolo*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Molo S-E*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2066_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2067_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2067_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Ingham***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *stabilmento vinicolo*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Molo S-E*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2067_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2068_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2068_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Rurale* Cl. *B2*

Denominazione ***Cappella di S.Giuseppe***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Milazzo II*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2068_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Nella cartografia storica del 1863 è testimoniata la presenza di una cappella di nome S.Giuseppe sulla quale deve essere stata costruita o ne rappresenta un adattamento quella che oggi vediamo.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2069_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2069_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Arini***

Altra denominazione *Case Arini*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Giardinello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2069_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

E' un classico esempio nel territorio marsalese di baglio attorno al quale si è sviluppato un insediamento rurale che tende a callenciare la leggibilità ed a sostituire i fabbricati stessi del baglio.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2070_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2070_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Perino Spanò***

Altra denominazione *Casa Sala*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a L*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

torre merlata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Perino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2070_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 77MC*

Osservazioni

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2071_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2071_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Perino***

Altra denominazione *Case Perino*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Perino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2071_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 78MC*

Osservazioni

E' un classico esempio nel territorio marsalese di baglio attorno al quale si è sviluppato un insediamento rurale che tende a callenciare la leggibilità ed a sostituire i fabbricati stessi del baglio.
In questo caso si è generato un vero e proprio nucleo insediativo (Perino).

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2072_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2072_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Sparta***

Altra denominazione *Casa Gialla*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

mensole balconi, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Baiatella*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2072_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2073_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2073_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Perona***

Altra denominazione *Baglio Peronello*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2073_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 160 MC*

Osservazioni

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2074_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2074_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Ciaulo**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?

Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: magazzino

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2074_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: PRG 114MC

Osservazioni:

Data: 28/09/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2075_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2075_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: **Case Figuccia**

Altra denominazione: Case Scacciaiazzo, Casa Scaccia Iatto

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Ciavolo

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2075_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2076_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2076_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Rurale* Cl. *B2*

Denominazione ***Cappella del Ponte***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.S.115 Km 35*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2076_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *PRG 125MB*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2077_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2077_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Malassene***

Altra denominazione *Case De Bartoli*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

torretta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.S.115 Km 35*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2077_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 140 MC*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2078_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_2078_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Scacciamennole

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Casa Schiaccia Mennole***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: urbano

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2078_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 11/09/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2079_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2079_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Paladino***

Altra denominazione *Case Palladino*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Piano Resina*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2079_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2080_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2080_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Bonafiri***

Altra denominazione *Casa Bonafede*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre, bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Molinari*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2080_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2081_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_2081_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Manchittati

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Case Manghettato***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Cronologia

Secolo: XIX

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2081_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: All'interno dell'insediamento si trova la cantina sociale De Bortoli.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2082_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2082_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Melazzo***

Altra denominazione *Casa Milazzo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *ristorante*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Ducizza*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2082_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *10/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2083_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2083_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *Di*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Ettore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2083_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2084_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2084_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Ettore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2084_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2085_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2085_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Casa Pace***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

stemma sulla facciata principale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Salina Genna*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2085_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *07/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2086_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2086_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Galfano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicif finestra di uno degli edifici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Galfano*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2086_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2087_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2087_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Timpone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

ringhiere in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C.da Spagnuola*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2087_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2088_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2088_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *?*

Uso storico *insdiamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Contrada Santa Venera*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2088_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2089_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2089_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Contrada Santa Venera
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2089_02

Strutture accessorie autonome
(resti di un acquedotto (per uso irriguo)

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 11/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2090_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2090_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Zichichi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *La Conca*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2090_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2091_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2091_02*

Oggetto

Definizione *Edificio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D3*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX(1884)*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

meridiana

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *esercizio produttivo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Madonna dell'Alto*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2091_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2092_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2092_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Palermo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Parrinello II*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2092_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 122MC*

Osservazioni

Propireta privata (inaccessibile)

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2093_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2093_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Casa Fiticello**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Case Popolari Amabilina
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2093_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2094_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2094_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Mannone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Mannone*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2094_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2095_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2095_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.S. 115 Km*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2095_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2096_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2096_02

Oggetto

Definizione: Villino
Qualificazione: Signorile Cl. C1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi
torretta, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: S.S. 187 Km 27
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2096_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2097_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2097_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Mezzapelle II***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Ospedale*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2097_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2098_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2098_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornice finestra, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *cappella*

Uso storico *cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Latomie Zitelle*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2098_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2099_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2099_02*

Oggetto

Definizione *Stabilimento*

Qualificazione *Industriale* Cl. *D3*

Denominazione ***Stabilimento Isotta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *stabilimento industriale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.S. 115 Km 2*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2099_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2100_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2100_02*

Oggetto

Definizione *Stabilimento*

Qualificazione *Industriale* Cl. *D3*

Denominazione ***Stabilimento Martinez***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portali, cornici finestre, merlature, bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *stabilimento*

Uso storico *stabilimento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *S.S. 115 Km 2*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2100_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2101_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2101_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Case Scalia***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione:

Uso attuale:

Uso storico:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Ciancio

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2101_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *28/09/2004*

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2102_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2102_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Signorile* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Torre***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portico con volte a crociera, cornici finestre, mensole balconi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Torre*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2102_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *PRG 148MC*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2103_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2103_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sala***

Altra denominazione *Villa Spanò*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

stemma sul portale, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2103_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2104_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2104_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Case Buscaino***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema:

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Fiumarella

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2104_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: 11/09/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2105_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2105_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Digerbato***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Digerbato*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2105_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2106_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2106_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Provenzano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2106_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *15/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2107_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_2107_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione: ***Casa Mannone***
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2107_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: ***media***
Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *15/09/2004*
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2108_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2108_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiera* Cl. *A1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

basamento, arco a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Caletta Scibiliana*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2108_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2109_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2109_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Case Bilelli***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C/da Sampiere

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2109_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2110_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2110_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *basilicale*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Strasatti*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2110_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2111_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2111_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Rurale* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cupola, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *cappella*

Uso storico *cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C/da Cuore di Gesù*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2111_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *10/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2112_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2112_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: C.da Birgi Vecchi

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0 2

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Costiera Cl. A1

Denominazione: ***Torre Piccirillo***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: costiero

Cronologia

Secolo: XVIII

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: a blocco

Forma: quadrata

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione

Uso storico: torre di avvistamento

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2112_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

La torre si chiama Piccirillo dal soprannome della famiglia Passalacqua. E' un edificio quadrangolare con un balconcino dalla linea ondulata databile al XVIII secolo.

Rilevanza: ***alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: 12/05/2005

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2113_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2113_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiera* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Sances***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale architravato, balconcino architravato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C.da Birgi Vecchi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2113_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Torre Sances si presenta con i caratteri delle torri private, spigoli in conci interi, muri a sacco, portale architravato ed un balconcino architravato al primo piano.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2114_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2114_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiera* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Abele***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C.da Birgi Vecchi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2114_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

E' una costruzione quadrangolare, probabilmente seicentesca profondamente trasformata per adattarla ad abitazione.
Conserva tuttavia gli elementi tipici della torre quali la zoccolatura,i muri a sacco e la volta a botte.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2115_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2115_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI-XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

torre merlata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *magazzino/rimessaggio/torre*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Isola Longa*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2115_02

Strutture accessorie autonome

rimessaggio

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Nell'isola di Altavilla si trovano magazzini ea abitazioni rurali oltre ad una torre che un tempo venivano utilizzati dai salinari e che oggi sono in stato di completo abbandono.
Notevoli sono la torre merlata ed il magazzino di rimessaggio delle barche con il grande ingresso ad acro prossimo alla riva del mare.

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2116_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_2116_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Signorile Cl. C1

Denominazione: ***Villa Whitaker***

Altra denominazione: Villa Ingham

Cronologia

Secolo: XIX (seconda metà)

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

coronamento merlato, modanature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: museo

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Marsala

Località: Isola di Mothia

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0 2

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2116_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A23

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

L'edificio costituisce un riferimento per tutto il territorio dell'isola ed è circondato dauna folta vegetazione ad alto fusto.
Si presenta ricco di sovrapposizioni ed aggiunte. La palazzina emerge tra gli edifici corcostanti anche per le rifiniture architettoniche.
Il coronamento e le modanature incorniciano l'edificio rendendolo elegante ed ambizioso nelle sue forme.

Rilevanza: ***molto alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2117_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2117_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Whitaker***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (seconda metà)*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *museo*

Uso storico *abitazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Isola di Mothia*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2117_02

Strutture accessorie autonome

chiesa

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A22*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il disegno aggregativo degli edifici crea delle corti aperte irregolari.
I corpi di fabbrica sono bassi e non presentano elementi architettonici di pregio.

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2118_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2118_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***San Leonardo Abate***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI-XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

timpano, portale modanato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C.da San Leonardo*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2118_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

L'antica chiesa, attestata fina dal 1536, corrisponde all'odierna sagrestia.
L'attuale chiesa fu costruita nel XIX secolo e rifatta nel 1912 per rispodere alle esiganze della popolazione crescente.
Il campanile moderno mal si accorda con la semplicità neoclassica dell'insieme.
L'interno, ad unica navata ed abside a catino, conserva un altare ligneo su cui è collocata una statua di legno di San Leonardo.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2119_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2119_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Carco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (fine)*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici delle finestre, cornicioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abtazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Isola Longa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2119_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Tra le saline dell'isola Longa che occupano quasi tutto il territorio, la case Carco costituiscono un piccolo agglomerato formato da più cotpi di fabbrica con una o due elevazioni.
Si tratta di strutture a servizio delle saline dove, a fianco delle masserie, troviamo gli alloggi per gli operai.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2120_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2120_02

Oggetto

Definizione: Mulino a vento
Qualificazione: Cl.: D4
Denominazione: **Mulino Frà Giovanni**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX (fine)

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: mulino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località: Isola Longa
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2120_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *Complesso per la macinazione del sale costituito da una serie di corpi di fabbricadiversi per tipologia, stile e materiali usati.*

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 12/05/2005
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2121_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2121_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Piacentini***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (inizio)*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

balcone con mensolein pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *C.da Birgi Vecchi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2121_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *12/05/2005*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2122_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2122_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiera* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre San Teodoro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

mesole balcone

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre/baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località *Birgi Vecchi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2122_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2123_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2123_02*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione ***Villino De Sarzana***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIIII*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

torretta, merlature, cornici alle finestre, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_2123_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2124_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_2124_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Giardinello**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/nessuno
Uso storico: abtazioni/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Marsala
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2124_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 15/09/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2125_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2125_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case Matarocco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abtazioni/magazzini*

Uso storico *abtazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2125_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *16/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_2126_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_2126_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Porco Spino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abtazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Marsala*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_2126_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *11/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3001_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_3001_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Petrosino

Località: C/da Triglia Scaletta

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Di avvistamento Cl.: A1

Denominazione: ***Torre Triglia***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XVIII ?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito

Forma: rettangolare (quadrata più corpi ann

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: torre di avvistamento

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedes: A58

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la torre originaria fu sicuramente a pianta quadrata, poi furono addossati i dei corpi bassi lateralmente che conferino a tutta la struttura una forma rettangolare.
La prolungata inutilizzazione e lo stato di abbandono in cui versa la struttura hanno portato al degrado l'intera struttura.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3002_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_3002_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio e Torre Barbera**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: a corte interna con corpo torre

Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

arco, balconcino,coronamento, pavimenti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: magazzini

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Petrosino

Località: C/da Gurgo Balata

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A63

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Il baglio è molto diverso come struttura dai grandi bagli del 500, del 600, ecc., questo porta a concludere che potrebbe risalire allo scorso secolo.
Il lavoro delle terre si vigilava dalla prima elevazione della casa.
Il piano terra è costituito dai magazzini per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli.
Sono presenti gravi lesioni nelle strutture

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3003_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre La Ciancianina***

Altra denominazione *Casa Censanina*

Cronologia

Secolo *XVII ?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata più corpi annessi*

Elementi significativi e/o decorativi

maelature, archetti, cornicioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *magazzini*

Uso storico *torre di difesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da la Ciancianina*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A62*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

E' il solo manufatto che si erge nella zona molto pianeggiante.
Si presenta in ottime condizioni sia statiche sia estetiche.
Per riportare la struttura al suo stato originario sarebbe opportuno eliminare le due costruzioni, anch'esse in muratura, addossate ai fianchi della struttura che si elevano anche su due piani e adibiti a magazzino.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3004_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3004_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Galvago***

Altra denominazione *Torre Lunga, Torre Galvaga*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Ramisella*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A4*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

nonostante la sua modesta altezza è visibile in lontanaza.
Costruita alla maniera delle antiche torri costiere.
Il secondo piano, il terrazzo di copertura e la merlatura sono completamente distrutte

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3005_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3005_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Chirco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da San Giuliano*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3005_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3006_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_3006_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Basile**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

cornicioni marcapiano, cornici di porte e finestre, portale ad arco su piedritti in tufo, stucchi a motivi geometrici e floreali

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: albegro/ristorante

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Petrosino

Località: C/da Triglia Scaletta

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3006_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A35

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

E' un baglio isolato nella campagna coltivata a vigneti.
La corte è delimitata dai vari ambienti che ivi si affacciano.
L'ingresso al baglio avviene attraverso un portale ad arco; particolare importanza rivestono due torrette circolari poste agli angoli della facciata principale; la casa padronale si sviluppa in tre livelli; sul lato sinistro del portale si trova un pozzo coperto; la continuità degli altri locali, adibiti a magazzini, è interrota da una piccola cappella costituita da un unico vano

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3007_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3007_02*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Torreggiano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3007_02

Strutture accessorie autonome

magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *10/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3008_03

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3008_03*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiera* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Scibiliana***

Altra denominazione *Torre Sibiliana*

Cronologia

Secolo *XII*

Pianta

Schema *blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Margi Milo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *inventariali A250**

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3009_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3009_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *La Fossata*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

E' particolarmente suggestiva per la sua posizione e per come si è conservata. Ogni sua parte, nonostante lo stato quasi ruderale, è ancora ben leggibile.

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3010_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3010_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Biancolidda***

Altra denominazione *Casa Francolidda*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Crocevia Biancolidda*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3011_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3011_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Campanelle***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Le Sciare di Campanella*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3011_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3012_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3012_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Spanò***

Altra denominazione *Casa Spanò*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a doppia corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Cornicione, cornici finestre, bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *baglio*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Triglia Scaletta*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3013_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3013_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Don Federico***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Triglia Scaletta*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3013_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3014_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3014_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Salinara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *longitudinale*

Forma *a C*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Triglia Scaletta*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3014_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3015_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3015_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa di S. Giuseppe***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, timpano, campanile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Biocce*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3015_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3016_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3016_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Tuccotto***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Torreggiano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3017_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3017_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Milazzo***

Altra denominazione *Palazzotto*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Torreggiano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3017_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *10/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3018_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3018_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Spanuzza***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *SS 115 Km 43*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3018_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3019_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3019_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Torre Scibiliana*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3020_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3020_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Sampieri***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da La Fossata*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3020_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3021_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3021_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Curatola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da La Fossata*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3022_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_3022_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **C.la Vituzza**
Altra denominazione: Casa La Vituzza

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Petrosino
Località: Crocevia Biancolidda
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3022_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3023_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3023_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case La Menza***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Ferracane*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3024_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3024_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Scala***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Triglia Scaletta*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3025_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3025_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Roccione***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Ruccione*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3026_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_3026_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Petrosino

Località: C/da Ramisella

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: **Casa Guarino**

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3027_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3027_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Spanò***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Piana Don Tommasino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3028_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_3028_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Petrosino

Località: C/da Alagna

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3028_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3029_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3029_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Torrignani***

Altra denominazione *Case Torricella*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Torreggiano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3029_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *10/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3030_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3030_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Azzarello***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Piano di Punta Parrino*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3030_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3031_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3031_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Marini***

Altra denominazione *Cozzo*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Piana Don Tommasino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3032_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3032_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Cuzzolaro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *C/da Alagna*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3032_02

Strutture accessorie autonome

magazzino

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_3033_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_3033_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Petrosino*

Località *Piana Don Tommasino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_3033_02

Strutture accessorie autonome

magazzino, palmento(ruderi)

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4001_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4001_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1876)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

ringhiera in ferro battuto con iniziali, portale d'ingresso, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Ghelbi Minore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4001_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ancora didtinguibili il pavimento del cortile originario, il palmento, il forno e il lavatoio

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4002_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4002_02*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casale Vecchio***

Altra denominazione *Casa Casale*

Cronologia

Secolo *XV*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4003_02*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casale Nuovo***

Altra denominazione *Tenuta del Casale/Baglio del Casale*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

sono in corso lavori di risanamento e restauro

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4004_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4004_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rettoria Cl.: D1
Denominazione: **Torre Busala**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII ?

Pianta

Schema: aperto
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
cornicione, merli

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/pessimo
Uso attuale: nessuno/magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Busala
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 64
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

A circa 10 Km dal centro urbano, la torre si erge su una vasta zona agricola pianeggiate in località Busala (parola saracena che significa "padre della pace").
Il corpo torre, quadrato, si sviluppa su due livelli; lateralmente sono ubicati due magazzini, uno solo con porta interna collegata al corpo torre e qualche metro distante da uno dei due magazzini sono poste due cisterne.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4005_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4005_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Granatelli***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *a doppia corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

torre a pianta ottagonale, cornicione, volte a botte e a crociera,torre merlata, rosone chiesa,balcone in ferro,ficus centenari

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Granatelli*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4005_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A 39*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il baglio è costituito da una torre ottagonale collocato su un fianco della villa e da una serie di magazzini disposti intorno a forma di quadrato. Esternamente è presente una chiesetta dedicata a S.Gregorio Taumaturgo. Il baglio necessità di urgenti inerventi di consolidamento, restauro e risanamento; presenza di umidità capillare nei pavimenti e crolli totali di coperture.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4006_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4006_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl. D1_n
Denominazione: **Case Spadaro**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: articolato
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: borgata

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4006_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4007_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4007_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Bonanno**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX ?

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4007_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *Il baglio è in uno stato ruderale, in adiacenza è stata costruita una nuova abitazione*

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4008_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4008_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX ?

Pianta

Schema: articolato

Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione/baglio

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località:

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4009_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4009_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Turca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX ?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Pur essendo abbandonato da molto tempo l'insediamento rurale non è ancora allo stato ruderale.
È inoltre presente un bunker della II guerra mondiale

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4010_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4010_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Elefante***

Altra denominazione *Baglio Fanti*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo *XIX ?*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *baglio*

Uso storico *baglio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4011_02

N. scheda: *0*

Ente schedatore: *SBCA TP*

Tipo scheda: *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP: *BI_4011_02*

Oggetto

Definizione: *Insediamento*

Qualificazione: *Rurale* Cl.: *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: *XX ?*

Pianta

Schema: *articolato*

Forma: *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *buono/pessimo/ruderale*

Uso attuale: *abitazione/magazzini*

Uso storico: *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *TP* Ambito: *2*

Comune: *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est: *0*

Coord. piana nord: *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *seriale*

Tipo di paesaggi: *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4011_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": *nessuno*

Vincoli "monumentali": *nessuno*

Rif. altre schede: *nessuno*

Ulteriori riferimenti: *nessuno*

Osservazioni

L'insediamento contiene elementi abbandonati in stato ruderale ed elementi ristrutturati per presunto uso di abitazione.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4012_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4012_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Alagna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX ?*

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

portale d'accesso, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

rimane soltanto l'ingresso ed il corpo sulla destra del portale

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4013_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4013_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX ?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici delle finestre, intonaco rosso, cancello in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4013_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

adicente alla villa ci sono cantieri aperti per la costruzione di nuove costruzioni

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4014_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4014_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Privato Cl.: C1

Denominazione: **Villa Costanzo**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4014_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la parte rivolta verso la strada è quella più antica (vedi foto)

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4015_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4015_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Riolo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4015_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4016_02

N. scheda: *0*

Ente schedatore: *SBCA TP*

Tipo scheda: *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP: *BI_4016_02*

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Rurale* Cl.: *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema: *aperto*

Forma: *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *ruderale*

Uso attuale: *ovile*

Uso storico: *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *TP* Ambito: *2*

Comune: *Mazara del Vallo*

Località

Coord. piana est: *0*

Coord. piana nord: *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *seriale*

Tipo di paesaggi: *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": *nessuno*

Vincoli "monumentali": *nessuno*

Rif. altre schede: *nessuno*

Ulteriori riferimenti: *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4017_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4017_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio San Giovanni***

Altra denominazione *Casa San Giovanni*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo-ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da San Giovanni*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4017_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4018_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4018_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione: **Casa Stallone**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da San Giovanni
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4018_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Il piccolo baglio è stato totalmente ricostruito, è ancora visibile l'impianto distributivo del baglio preesistente.
L'uso appare prevalentemente rivolto al controllo del vigneto circostante.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4019_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4019_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Piano

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Masseria

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: ***Masseria del Piano***

Altra denominazione: Casa del Piano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedе: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

copertura parzialmente crollata.
Non è stato possibile avvicinarsi al fabbricato

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4020_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4020_02*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Masseria Antalbo***

Altra denominazione *Casa Antabbo*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *ovile*

Uso storico *masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Antalbo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4020_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4021_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4021_02*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *regolare*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Antalbo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4022_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4022_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio Saporito**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: corte centrale

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Saporito

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4022_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: due corpi laterali alla corte sono paralleli e rettangolari; torre frontale centrale in asse con l'ingresso

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4023_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4023_02*

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl. *E7*

Denominazione ***Stazione S. Nicola di Mazara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *regolare*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *Stazione*

Uso storico *Stazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Saporito*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4024_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4024_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: regolare
Forma: quadrata inscritta

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Saporito
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Nelle vicinanze è sita la discarica comunale.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4025_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4025_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Saporito
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4026_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4026_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: regolare

Forma: rettangolare con giardino cintato

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: Svincolo di Saporito

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: nonostante l'elevazione di recente costruzione l'edificio sembra abbandonato

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4027_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4027_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: ***Casa Farfantazzo***
Altra denominazione: Casa Fanfarazzo

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Fontanelle
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: ***media***
Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4028_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4028_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Racasole***

Altra denominazione *Baglio Racasale*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, archi, volte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Racasale*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4028_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4029_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4029_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Racasale
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato — comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo doppio
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: arco

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzino

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4029_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4030_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4030_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: ***Baglio Burgio, Casa dei giovani***

Altra denominazione: Casa Granatelli

Cronologia

Secolo: XVIII -XIX

Pianta

Schema:

Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

cornicioni, lesene, loggetta, pavimenti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: eccellente

Uso attuale: centro riabilitazione per ex tossicodipende

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Deccaco

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4030_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedes: A 75

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Il baglio è lontano dal centro abitato,la sua pianta si sviluppa ad L ed il muro di recinzione forma un cortile interno.
La loggetta rappresente l'elemento architettonico caratterizzante il bene, ma risaltano anche gli elementi decorativi in pietra calcarea.
I locali pur avendo cambiato destinazione d'uso e pur essendo stati ampiamente ristrutturati,causa sismi 1968 e 1981, non hanno subito nessuna trasformazione tipologica.

Rilevanza: **alta**

Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4031_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4031_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Fondacazzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX ?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature, contrafforti, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Santa Teresa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4032_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4032_02

Oggetto

Definizione: baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Santa Teresa**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
frontone sul prospetto principale, portale, mensole balconi, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: agricolo
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Santa Teresa
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4032_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Il muro di recinzione è di recente costruzione, mentre lla strada di ingresso originaria non è più praticabile.
Il prospetto con intonaco rosa presenta un frontone.
Non è stato possibile avvicinarsi al bene.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4033_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4033_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Sangiorgi

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: villa

Qualificazione: Cl. C1

Denominazione: Villa Fontana Salsa

Altra denominazione: Casa Fontana Fredda

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema: articolato

Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo

Uso attuale: hotel, sala per ricevimenti

Uso storico: baglio

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4033_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

in ristrutturazione (cantiere in corso), non è stato possibile fare più foto. Il restauro è comunque invasivo e non è possibile individuare le tracce del bene originario

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4034_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4034_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Deccaro

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Signorile Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: composito

Forma: corpo centrale rettangolare

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre, torrino, mensole balcone

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto

Uso attuale: abitazione

Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4034_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

attorno al ben la campagna è coltivata a vigneti.
Di fronte il corpo centrale, nella corte, si trova una costruzione che sembrerebbe una stalla (non è stato possibile avvicinarsi)

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4035_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4035_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Signorile Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Burgio**

Altra denominazione: Casa Poggio Allegro

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

merlature neogotico catalano, decorazioni balcone, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo

Uso attuale: azienda vinicola

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: Poggiallegro

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4035_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

probabilmente sul retro sono stati costruiti o del tutto ristrutturati dei magazzini e probabilmente le mura di cinta

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4036_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4036_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Signorile Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Gazzera**
Altra denominazione: Casa Gazzera

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: con corte centrale
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
portale, decorazioni, cornici finestre e balconi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Gazzera di Sopra
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4036_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la posizione consente di dominare la vallata.
Parte del tetto dei magazzini è crollato.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4037_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4037_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa La Piana***

Altra denominazione *Casa Marca*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da La Piana*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4037_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ben curata la campagna circostante; nel retro è presente una pinetina

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4038_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4038_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Murra***

Altra denominazione *Casa Murri*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno/magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da La Piana*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4038_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

sono state sostituite le grondaie

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4039_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4039_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Pilieri***

Altra denominazione *Casa Pellera*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Pilieri*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4039_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la campagna circostante è coltivata avigneto e oliveto.
Un edificio di nuova costruzione è addossato ai ruderi, non sembra che sia il restauro di parte del bene originario.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4040_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4040_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Garufo

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XX

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4040_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

non è stato possibile avvicinarsi al bene, ma si suppone che alcuni corpi del fabbricato siano di recente costruzione.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4041_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4041_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale — Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Roccolino Sottano**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP — Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Dagala
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato — comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4041_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4042_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_4042_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a più blocchi
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Timpa Russa
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4042_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *sembra che sia stata effettuata una ricostruzione invasiva (non è stato possibile avvicinarsi al bene)*

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *22/10/2004*
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4043_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4043_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione: **Casa Berlingieri**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a L
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/ottimo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Berlingeri
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4043_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
non è stato possibile avvicinarsi al bene.
Si suppone che la parte destinata all'abitazione sia stata ristrutturata di recente e forse ampliata.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *22/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4044_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4044_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Spanò**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: con corte interna
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
stemma sul portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Palazzo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4044_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
sembrerebbe che alcuni locali siano abitati, il resto è sicuramente in stato di abbandono.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4045_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4045_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito
Forma: a "C"

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Palazzo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4045_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: immerso nella vegetazione.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4046_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4046_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Casa Saporito**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Racasale
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4046_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile avvicinarsi al bene

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4047_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4047_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: **Case Giacosia**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: insediamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Trinità di Delia

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4047_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: dominante sulla vallata, è composto da più corpi aggregati

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4048_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4048_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Gianina*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4048_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Pini secolari.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4049_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4049_02*

Oggetto

Definizione *baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Messer Andrea***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *corte interna*

Forma *a "C"*

Elementi significativi e/o decorativi

contrafforti sulla muratura

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *ovile*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Messer Andrea*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4049_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

crollati alcuni fabbricati e qualche copertura, un fabbricato presenta però una copertura ristrutturata e probabilmente è usato come ovile

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4050_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4050_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione: **Casa S.Agata**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Masseria Vecchia
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4050_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: rimane solo qualche muretto

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4051_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4051_02

Oggetto

Definizione: baglio

Qualificazione

Cl.

Denominazione: Casa Vignale

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: magazzino

Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP

Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Vignale

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4051_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: completamente ricostruito in c.a.

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4052_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4052_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Gazzera di Sotto**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Gazzera di Sotto
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4052_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
resta solo il portale di ingresso

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4053_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4053_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Gazzerotta***

Altra denominazione *Casa La Gazzerotta*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Nivolello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4053_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ristrutturato e forse parzialmente ricostruito (non è stato possibile avvicinarsi)

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4054_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4054_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Norrito**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: corpo doppio
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Secolonuovo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4054_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *il corpo centrale è di costruzione recente.*

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4055_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4055_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Case Montagna**
Altra denominazione: Casa Montagna

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Secolonuovo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4055_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *la strada di accesso è ricoperta di vegetazione, i ruderi delle due case sono disposte lungo la strada su entrambi i lati.*

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4056_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4056_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa San Cusumano**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito
Forma: ad "U"

Elementi significativi e/o decorativi
portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Sangiorgi
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
posizione dominantel la vallata, corpi aggiunti e ricostruzioni recenti, anche il portale di ingresso è stato ristrutturato

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4057_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4057_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sant'Elia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte centrale*

Forma *quadrata irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

fregio sulla chiave di volta dell'arco di ingresso, colonna e arco sul prospetto interno alla corte

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Nuvolelli*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4057_02

Strutture accessorie autonome

casa rurale, magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il corpo principale entrando nella corte è abitato sulla sinistra, mentre entrando sulla destra è in condizioni pessime.
I tanti magazzini esterni sembrano abbandonati.
Fitta vegetazione e giardino interno

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4058_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4058_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Rurale
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Rosina**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Sant'Elia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4058_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
fitta vegetazione e giardino interno

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4059_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4059_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Spanò***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Sant'Elia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4059_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

si intuisce che era un baglio di grande importanza.
La fitta vegetazione cresciuta tra i ruderi ne impedisce però una corretta leggibilità

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4060_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4060_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sant'Elia***

Altra denominazione *Casa Sant'Elia*

Cronologia

Secolo *XX ?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Sant'Elia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4060_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4061_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4061_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Pedazzo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Sant'Elia
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4061_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4062_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4062_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Sant'Elia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4062_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4063_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4063_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Cantoniera***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Mangiapane*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4063_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4064_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4064_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl.

Denominazione ***Casa S. Nicola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Svincolo Saporito*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4065_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4065_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Piano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4065_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4066_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4066_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi
pavimentazione originaria, archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Ghelbi Maggiore
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4066_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Sono ancora presenti il palmento e la mangiatoia e buona parte della cucina.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 28/09/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4067_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4067_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: Casa Chelbe
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione/nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Ghelbi Maggiore
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4067_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: parzialmente abitato

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 28/09/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4068_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4068_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Catalano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

ringhiera in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Ghelbi Minore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4068_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

i magazzini sono stati restaurati

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4069_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4069_02*

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione

Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino a vento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Sant'Elia - strada Mazara-Salemi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_4069_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4070_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4070_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: Insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Sant'Elia
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4070_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4071_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4071_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Campanella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Sant'Elia*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4071_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

I muri perimetrali sono integri e ricoperti da folta vegetazione che impedisce la visibilità d'insieme e rende il bene inaccessibile

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4072_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4072_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D1
Denominazione: **Casa Giammarinaro**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/ruderale
Uso attuale: abitazione
Uso storico: casa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Sant'Elia
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4072_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4073_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4073_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Sant'Elia

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessruno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: casa rurale

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4073_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4074_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4074_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl. D1_n
Denominazione: **Case Giangreco**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: aperto
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazioni

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Giangreco Tampanaro
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4074_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4075_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4075_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Tumbarello**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
arco, torrino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Tummarello
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4075_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4076_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4076_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *a U*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Ghelbi Minore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4076_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4077_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4077_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da le Sciare
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4077_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4078_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4078_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa La Bianca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature sul torrino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Bianca*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4078_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4079_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4079_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Terrenuove***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *basilicale*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *case rurali*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giangreco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4079_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4080_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4080_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Villani**
Altra denominazione: Casa Ferla

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Sciare - ex Feudo Ferla
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4080_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4081_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4081_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Uletta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Fiumara Mazarò*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4081_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

posizionato sopra la vallata della fiumara del Mazarò gode di un ottimo panorama ma versa in pessime condizioni.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4082_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4082_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Mirabile***

Altra denominazione *Case Mirabili*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitaazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Mirabile*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4082_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4083_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4083_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione
Cl.: D1
Denominazione: **Case Caruse**
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Ramisella
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4083_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: adicente al bene è stata edificata una nuova costruzione

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4084_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4084_02

Oggetto

Definizione: Casale
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casale Maiale**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: casale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: podere Muscolino
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4084_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4085_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4085_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Fonte***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Carmine*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_4085_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la casa è stata ricostruita

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4086_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4086_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Samaritana***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Samaritana*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4086_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4087_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4087_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Fontanazzo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: ?
Forma: ?

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Samaritana
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4087_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Ora c'è una nuova costruzione adibita a villino

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4088_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4088_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione: ***Casa Critazzo***

Altra denominazione: Casa Spadaro

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Grotte

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4088_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

è stata realizzata una nuova costruzione adicante al bene

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4089_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4089_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Chitazza***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Grotte*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4089_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il contesto è stato completamente degradato dalle nuove costruzioni edificate adicenti al beni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4090_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4090_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Turca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Samaritana*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4090_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4091_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4091_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Merenzano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Catumbuleo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4091_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4092_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4092_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Partilario**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Catumbuleo
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4092_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Completamente trasformata

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4093_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4093_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Giannarato***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Gliarchi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4093_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4094_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4094_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: Casteduzzo - fiumara
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Cennerato**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato — comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: fluviale

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: articolato
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4094_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4095_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4095_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione: Casa Piumara

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: fiumara Mazarò - Grotte

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4095_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4096_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4096_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Produttivo Cl.: D10

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

forno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: ?

Uso storico: inseidamento produttivo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Ponte

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano/fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4096_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Fabbrica di produzione mattoni in prossimità della ferrovia

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4097_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4097_02

Oggetto

Definizione: Casa con torre
Qualificazione: Signorile — Cl.: D2T
Denominazione: **Torre Inchiapparo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: merlature nel torrino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: ?
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP — Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Inchiapparo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato — comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4097_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile avvicinarsi al bene

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4098_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4098_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Adragna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature torrino

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto/cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Piana Mezzapelle - ex cave calcarenite*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4098_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Nuove costruzioni sono state edificate adicenti al baglio

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4099_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4099_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione

Cl. *D4*

Denominazione ***Case Maiale***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino di un baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da La Bianca*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_4099_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Nella cartografia è indicata la presenza di un baglio (Baglio Maiale) ma adesso si trova solo un vecchio mulino per il frumento e nuove costruzioni.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4100_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4100_02

Oggetto

Definizione: Inseidamento
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Alagna**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/pessimo
Uso attuale: abitazioni
Uso storico: abitazioni

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Comune
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4100_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Rimane ben poco del vecchi insediamento rurale, adesso ci sono nuove abitazioni affiancate a ruderi

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4101_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4101_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Perrone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *a U*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazioni*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Podere Muscolino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4101_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la campagna circostante è adibita a vigneto

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4102_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4102_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Montalbano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Serroni*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4102_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4103_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4103_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D2

Denominazione

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Sant'Elia

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4103_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4104_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4104_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Ramisella

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione:

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: pavimentazione originari

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4104_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedе: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4105_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4105_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Torre***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX (1902)*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

incisione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Ramisella*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4105_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

giardino con fitta vegetazione

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4106_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4106_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Caruso***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre/buono*

Uso attuale *nessuno/abitazione*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Podere Muscolino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4106_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4107_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4107_02*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurali* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Carmine*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4107_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4108_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4108_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giangreco Tampanaro*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_4108_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4109_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4109_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

arco, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giangreco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4109_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4110_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4110_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione

Cl. *A1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giangreco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *fluviale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4110_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4111_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4111_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giangreco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *fluviale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4111_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4112_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4112_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Malerba

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4112_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4113_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4113_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: contrafforti, cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Giangreco
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4113_02

Strutture accessorie autonome: magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4114_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4114_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Cl.: D1

Denominazione

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: due corpi

Forma: rettangolare/quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Giangreco

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4114_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4115_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4115_02*

Oggetto

Definizione *Palazzo*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1_A*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre, ringhiere in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *svincolo autostradale*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4115_02

Strutture accessorie autonome

Chiesa

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4116_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4116_02*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Bianca*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4116_02

Strutture accessorie autonome

magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

La campagna circostante è coltivata a vigneto.
Non essendo stato possibile avvicinarsi al bene non si esclude il possibile utilizzo di qualche locale come magazzino di attrezzi.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4117_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4117_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Rocca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *strada Provinciale C/da Mirabile*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4117_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4118_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4118_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Pilieri*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4118_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4119_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4119_02*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Masseria Vecchia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *strada Provinciale C/da Mirabile*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4119_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4120_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4120_02*

Oggetto

Definizione *Pozzo*

Qualificazione *Arabo* Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *?*

Pianta

Schema *-*

Forma *-*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *pozzo*

Uso storico *pozzo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Ghelbi Maggiore*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4120_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *28/09/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4121_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4121_02

Oggetto

Definizione: Magazzini
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: ***Masseria Saporito***
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: masseria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: svincolo Saporito
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4121_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: *Nella cartografia storica risulta la presenza di una masseria (Masseria Saporito) ma ne rimangono solo tracce con questi due magazzini rurali.*

Rilevanza: ***media***
Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *22/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4122_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4122_02

Oggetto

Definizione: Palazzina
Qualificazione: Signorile Cl.: C1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: infissi liberty

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: sede di associazione religiosa
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Santa Maria
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4122_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4123_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4123_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Abbaziale* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa della Madonna dell'Alto***

Altra denominazione *Santa Maria delle Giummarre*

Cronologia

Secolo *XII*

Pianta

Schema *unica navata*

Forma *longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

abside, cenobio, volte, archi, affreschi, statua, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *chiesa*

Uso storico *chiesa/convento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Madonna dall'Alto*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4123_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A 69*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

soggetta nel tempo a continue trasformazioni non ha mai variato la sua destinazione d'uso.
Il cenobio, invece, è stato oggetto di alterazioni tiologiche e formali; era usato, originariamente, come torre difensiva.
La struttura del portico, probabilmente fu realizzata posteriormente all'impianto e venne nel tempo acclusa all'edificio.
Recenti i restauri

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4124_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4124_02*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicioni, cornici finestre, lesene

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *?*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Angolo via Turchia via Castelvetrano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4124_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4125_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4125_02*

Oggetto

Definizione *Stele*

Qualificazione *Religiosa* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII?*

Pianta

Schema *-*

Forma *-*

Elementi significativi e/o decorativi

croce in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *-*

Uso storico *-*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Angolo via Turchia via Castelvetrano*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_4125_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4126_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4126_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Le Favate***

Altra denominazione *Casa Favata*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Santa Maria*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4126_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4127_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4127_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Santa Maria*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4127_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4128_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4128_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione ***Villa Vaccaro***

Altra denominazione *Villa Manzo*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

melature, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Malopasso*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4128_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4129_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4129_02

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Di avvistamento Cl. A1

Denominazione: ***Torretta Manzo***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: merlature, mensole

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto

Uso attuale: ?

Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: C/da Malopasso

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4129_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedе: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4130_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4130_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione

Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Malopasso*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4130_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *alta*

Valore paesaggistico *qualificante*

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4131_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4131_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Paternò*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4131_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4132_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_4132_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Paternò**
Altra denominazione: Casa Paterna

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Paternò
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4132_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4133_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4133_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Paradiso*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4133_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4134_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.
Cod. SITP: BI_4134_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl. D2
Denominazione
Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Mazara del Vallo
Località: C/da Paradiso
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4134_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: Immersa nella vegetazione a sommacco.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4135_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4135_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giulletto*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4135_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4136_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4136_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa dei Melograni***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *C/da Giulletto*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4136_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4137_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4137_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: ***Casa Morana***

Altra denominazione: Casa Murana

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: Margi di Murana

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4137_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4138_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_4138_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: Margi di Murana

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4138_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: posizionata sopra il lago della Preola

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4139_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4139_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Dubesi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Piana di S. Nicola*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4139_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4140_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4140_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Torre dei Gesuiti***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII (1798)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *S. Nicola Soprano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4140_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4141_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4141_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *S. Nicola Soprano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4141_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4142_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4142_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Patrantonio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Gorghi Tondi*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4142_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4143_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_4143_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione: ***Case Patrantonio***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX (1895)

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: PT Ambito: 2

Comune: Mazara del Vallo

Località: Gorghi Tondi

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4143_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_4144_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_4144_02*

Oggetto

Definizione *Magazzini*

Qualificazione *Rurali* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Mazara del Vallo*

Località *Gorghi Tondi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_4144_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5001_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5001_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi: portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale-cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Biribaria
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5001_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: la casa è circondata da uliveto e il prospetto principale volge verso una cava che è utilizzata come discarica "abusiva"

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5002_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5002_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Case Birribayda**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi: portali, mensole, cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo-ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Biribaria
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5002_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5003_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5003_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Biribaria
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Magazzino
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Biribaria**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: medio
Uso attuale: magazzino
Uso storico: magazzino

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
circondato da uliveto

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5004_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5004_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: ***Casa Arciere***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: magazzino

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: C/da Fontanelle

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5004_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: circondata da uliveto

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5005_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5005_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Cusimano**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: a "L"

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Fontanelle
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5005_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
circondato da vigneti ed uliveti; stalla con pavimentazione originale.
È presente un forno

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5006_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_5006_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.:

Denominazione: Casa Torre

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII (1695)

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: torre annessa

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale

Uso attuale: abitazione

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: Fosso Fontanelle

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5006_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: presenza di un orto

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5007_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5007_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D2

Denominazione: ***Case Spuntone***

Altra denominazione: Casa Spotone

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazioni

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: Guardiola

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5007_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: l'insediamente è immerso in un uliveto.

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5008_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5008_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa Accardi***

Altra denominazione *Casa Accardo*

Cronologia

Secolo *XIX?*

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *quadrangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località *C/da Torre*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *1089/39 D.A. 6552 del 19/05/1984*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5009_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5009_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Accardi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***bassa***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5010_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5010_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località *Mangiapane*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la casa è stata ristrutturata così come le mura di cinta che adesso formano un grande giardino, prospicente al bene, adibito ad agrumeto.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5011_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5011_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Monti**
Altra denominazione: Casa Purceddu

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Purceddu
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5011_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
è sita in prossimità di una discarica

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5012_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5012_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Guardiola**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi
pavimentazione originaria

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Guardiola
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
pavimentazione originaria

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5013_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5013_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: a "L"

Elementi significativi e/o decorativi: arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Ballarano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5013_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: intonaco rosso originario

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5014_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5014_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Passanante**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Ballarano
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5014_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5015_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5015_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Mangiapane**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito
Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Mangiapane
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5015_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5016_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5016_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D2

Denominazione: ***Casa Boncioenni***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: magazzino

Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: Boncivinna

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5016_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5017_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5017_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Boncivinna
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Accardo**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: articolato
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione/magazzini

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5017_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5018_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5018_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: periferia Ovest di Campobello
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: portale, cornici

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno/magazzini
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5018_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5019_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5019_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Scuderi**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Bosco
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
immersa in un uliveto.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5020_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5020_02

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa La Garga**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione, magazzino
Uso storico: abitazione, magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Truglia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5020_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Si trovano due strutture, una parzialmente e l'altra totalmente ricostruita e ampliata, che versano in buone condizioni; di fronte a queste, al di la della strada provinciale, sorge un'altra grande costruzione oramai parzialmente crollata e che sembra essere stata destinata un tempo a magazzino.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5021_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5021_02

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione: Privato
Cl.: A1
Denominazione: ***Torre Campana***
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: torre
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo
Uso attuale: abitazione
Uso storico: torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Missiddi
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5021_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Interamente ristrutturata.
Copertura ricostruita con tegole a falde.
Nelle vicinanze è sita la discarica comunale.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5022_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5022_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX?*

Pianta

Schema *articolato*

Forma *composta*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *azienda agicola*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località *C/da Missiddi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5022_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

non essendo possibile avvicinarsi alla costruzione non si capisce quanto rimanga ancora del vecchio baglio esistente o se quest'ultimo sia stato restaurato.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5023_02

N. scheda 37

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5023_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Ruddolo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Privato
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Ingham**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: articolato
Forma: rettangolare a più corpi gistapposti

Elementi significativi e/o decorativi

portale ad arco ribassato con stemma, modanature in pietra, porticato, cantine

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini/cantine

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedeA 5/A
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Caratteri architettonici emergenti notevoli in relazione all'mbiente rurale circostante.
Pur se in cattivo stato di conservazione il complesso mantiene i caratteri unitari originari di luogo edificato anche negli elementi decorativi tipici della potenza economica della famiglia che lo fecere costruire.
Chiuso e abbandonato agli inizi del XX secolo è stato oggetto di recenti e pesanti interventi di ristrutturazione nei corpi a destra dell'ingresso

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5024_02

N. scheda **38**

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: | Cod. SITP: BI_5024_02

Oggetto

Definizione: Cantine/Stabilimento

Qualificazione: Privato | Cl.: D3

Denominazione: **Baglio Ingham**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: composito

Forma: rettongalare allungata

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: cantine per produzione marsala

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP | Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: C/da Ruddolo

Coord. piana est: 0 | Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedes: A 6/A

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

si compongono di due grossi locali, cantina e tinaia.
Le coperture, non più esistenti, erano originariamente a doppia falda con manto a coppi e poggiavano su una serie di arcate a sesto acuto, di cui se ne conservano solo due.
Forti i caratteri architettonici in rapporto all'ambiente rurale circostante sia in relazione all'intero complesso rurale del baglio si a singolarmente

Rilevanza: **molto alta**

Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5025_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5025_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Ruddolo
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Florio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: con corte posteriore
Forma: a "L"

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: ovile
Uso storico: baglio

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5025_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
ovile ricavato nella corte.
Posizione dominante e panoramica; resta il dubbio se il laghetto su cui affaccia non sia altro che lo scarico del vicino impianto di depurazione.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5026_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5026_02

Oggetto

Definizione: Stabilimento

Qualificazione: Privato Cl. D3

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: simmetrico rispetto all'asse longitudi

Forma: composita

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale-pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: stabilimento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: periferia Ovest di Campobello

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la struttura presenta coperture con capriate.
Probabile ekevazione successiva di un corpo che presenta un fumaiolo.
In prossimità dello stabilimento sono site delle costruzioni che sembrano dello stesso periodo.

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5027_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5027_02

Oggetto

Definizione: Azienda

Qualificazione: Privato Cl. D1

Denominazione: **Case Ippolito**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: regolare

Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto

Uso attuale: azienda agricola

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: Boncivinna

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5028_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5028_02

Oggetto

Definizione: Deposito
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case Scurti**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Fontanelle
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5028_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Sembrerebbe che la casa ripoertata dalla cartografia storica sia stata completamente distrutta (se ne intravedono dei piccoli resti), e sia rimasto solo un casotto utilizzato come appoggio per la coltura dei campi adiacenti.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5029_02

N. scheda **36**

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_5029_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Leone
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Baglio Burgio**
Altra denominazione: Casa del Burgio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
cortile, portale architravato, pozzo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5029_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 19
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Sul concio in chiave dell'architrave di un magazzino è incisa la data 1909;la tipologia del baglio è quella dei bagli costruiti nel secolo XIX. Planimetricamente si articola attorno ad un cortile, volumetricamente e disarticolato ad una o due elevazioni.
È possibile riscontrare la presenza di coperture ad una falda con sovrastante manto in coppi e di strutture portanti verticali realizzati con muratura a sacco

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5030_02

N. scheda **35**

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5030_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Tre Fontane
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione: Costiero
Cl.: A1
Denominazione: ***Torre Tre Fontane***
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: costiero

Cronologia

Secolo: XVI

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
tracce di muratura di circa 4 metri, contrafforti di sostegno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: torre di avvistamento

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5030_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedes: A 20
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Il rudere, anche se difficilmente leggibile, consente di identificare un portale a nord una finestra da ovest e tracce di una volta e della sua imposta.
Caratterizza il borgo posto nelle sue vicinanze a cui da' il nome

Rilevanza: ***molto alta***
Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *23/10/2004*
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5031_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_5031_02

Oggetto

Definizione: Faro

Qualificazione: Costiero Cl. E6

Denominazione: ***Faro Antico Torretta***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX?

Pianta

Schema: a blocco

Forma: circolare

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: nessuno

Uso storico: faro

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Campobello di Mazara

Località: Granitola

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato | di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedе: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5032_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5032_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione ***Torre Sorello***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località *Granitola*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *costiero*

Parametri di valutazione

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5032_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5033_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5033_02

Oggetto

Definizione: Faro
Qualificazione: Costiero
Cl.: E6
Denominazione: **Faro Granitola**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: faro
Uso storico: faro

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Capo Granitola
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato | di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5033_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5034_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5034_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Capo Granitola
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5034_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 22/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5035_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_5035_02*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Di avvistamento* Cl. *A1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI?*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Campobello di Mazara*

Località *C/da Granitola*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5035_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *22/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5036_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5036_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Granitola
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: ?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5036_02

Strutture accessorie autonome: mmegazzini

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5037_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5037_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Caramella**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Portacqua
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5037_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5038_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5038_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Campana
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5038_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
casa con chiusa

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5039_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5039_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: 2
Denominazione: **Casa Pantaleo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: C/da Campana
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5039_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
casa con chiusa

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5040_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5040_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Ditta**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5040_02

Strutture accessorie autonome: magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: *media*
Valore paesaggistico: *caratterizzante*

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5041_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_5041_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Purceddu
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Morsello**
Altra denominazione: Casa Clemente

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5041_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_5042_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_5042_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Campobello di Mazara
Località: Ex bosco Guardiola
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Magazzini
Qualificazione: Rurali
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_5042_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6001_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6001_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *Strada vicinale Palazzello*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl. *D1*

Denominazione ***Case del Barone***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

Portali, balconi con mensole, finestre, cappella

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A 41*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

L'esteremità ovest dell'edificio è occupata da una cappella a pianta rettangolare e abside circolare che presenta un ingresso indipendente e porta tracce di stucchi e affreschi.
Tutto l'edificio è composto da vani di piccola dimensione alcuni dei quali oramai crollati

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6002_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6002_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Saporito**
Altra denominazione: Baglio Trinità

Cronologia

Secolo: XIX fine

Pianta

Schema: regolare
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portale e finestre con cornice trabeata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione/sala per ricevimenti
Uso storico: masseria/convento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Trinità di Delia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_6002_02

Strutture accessorie autonome
chiesa (1100); ex-convento (1400)

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 42
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
il prospetto sud da un ingresso in relazione con la chiesa della S.S. Trinità di Delia, mentre quello ovest è rivolto verso la vallata del fiume Delia.
Il baglio è stato costruito in tre tempi: l'ala sinistra è stata costruita come convento dei monaci basiliani, poi nel 1870 è stata costruita l'ala destra per esseere adibita a masseria ed infine nel 1989 è stato totalmente ristrutturato per essere utilizzato come sala ricevimenti

Rilevanza: **molto alta**
Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6003_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6003_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Airone

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Signorile Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Airone**

Altra denominazione: Casa Larione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo: XVI fine; XIX

Pianta

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, portale a bugne tardo-cinquecentesche

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione/magazzini

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6003_02

Strutture accessorie autonome

vasca raccolta acque

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: A 43

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

l'edificio si inserisce in contesto paesaggistico molto compremesso dalla presenza di insediamenti industriali e dall'autostrada che corre ad una distanza di circa 20 metri; tuttavia mantiene intatta la sua forza planimetrica e dei volumi fino ai dettagli, che pur essendo di epoche differenti coesistono armoniosamente tanto da poter annoverare in baglio come uno dei più elevati dal punto di vista compositivo.
Era residenza estiva della baronessa di Carini

Rilevanza: **alta**

Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6004_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6004_02*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Privato* Cl. *B2*

Denominazione ***Chiesa della S.S. Trinità di Delia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XII*

Pianta

Schema *basilicale*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

arcate, nichhie, arredi sacri

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *cappella e ipogeo*

Uso storico *luogo sacro di culto*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Trinità di Delia*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A 44*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la chiesa ha pianta quadrata, centrica e basilicale a tre navate e tre absidi circolari evidenziate all'esterno; la cupola è rivestita in coccio pesto.
Il baglio costruito dalla famiglia Saporito, proprietaria della stessa cappella, intorno alla metà dell'ottocento interessa la costruzione immediatamente a nord impedendone la godibilità totale

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6005_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6005_02

Oggetto

Definizione: Chiesa
Qualificazione: Vescovile
Cl.: B2
Denominazione: Chiesa di Nostra Signora della S
Altra denominazione: Nostra Signora della Salute

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: regolare
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
trabeazione a dentelli, stucchi, arredamenti sacri, statue, quadro quattrocentesco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: chiesa
Uso storico: chiesa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: via Pietro Luna
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6005_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 48, A 48/A
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
L'edificio con annessa casa parrochiale presenta un abside quadrato.
Il prospetto principale è a capanna ed intorno al 1950 ad esso è stato adossato un campanile a base quadrata e a cinque ordini.
La copertura è con tegole a coppi

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6006_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6006_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Bruga**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6006_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
il bene è cintato da mura

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6007_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6007_02

Oggetto

Definizione: Chiesa
Qualificazione: Vescovile
Cl.: B2
Denominazione: **Chiesa di Maria S.S. delle Tagliat**
Altra denominazione: Maria S.S. delle Tagliata

Cronologia

Secolo: 1634, 1711

Pianta

Schema: basilicale
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portale, pitture e stucchi, arredi liturgici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: chiesa
Uso storico: luogo sacro di culto

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: via Castelvetrano-Salemi
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6007_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: A 52
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la chiesa è a navata unica con abside circolare.
L'edificio sorge nel feudo della Favata ed è inserito in contesto paesaggistico di grande valore ambientale una volta occupato da bagli ottocenteschi ed ora deturpato da edifici abitativi abusivi

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6008_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6008_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Latomie
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Buffa**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: a corte
Forma: composta

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6008_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 60
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

l'edificio aveva tutte le caratteristiche tipologiche e strutturali tipiche dei bagli che sorsero nelle campagne trapanesi a partire dal XIX secolo. Recentemente però al baglio è stata accosta una costruzione di scarso valore architettonico che ne ha sconvolto totalmente l'assetto,

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6009_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6009_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Canalotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Sparacia**
Altra denominazione: Baglio Sparacio ?

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XIX ?

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: regolare
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
cornici di porte e finestre, contrafforti

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6009_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 59
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
attorno ad esso si estende una vasta area coltivata a vigneto e uliveti.
Presenza di mura di cinta quasi lungo tutto il perimetro.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6010_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6010_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Lentini**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: bitazione

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6010__02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
non è stato possibile avvicinarsi al bene.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6011_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6011_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Failla**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: ?
Uso storico: abitazione

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6011_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile avvicinarsi al luogo

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6012_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6012_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Tranchita**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: bitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6012_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6013_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6013_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Atria**
Altra denominazione: Baglio di Noto

Cronologia

Secolo: XIX ?

Pianta

Schema: con cortile
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
cornici di porte e finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Bresciana
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6013_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: A 55
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
elemento caratterizzante della villa è la sua chiusura versol'esterno, infatti tutte le aperture sono all'interno del cortile.
La villa versa in condizioni di assoluto degrado.
Attorno ad essa si estende una vasta area coltivata a vigneto ed uliveto

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6014_02

N. scheda: *0*

Ente schedatore: *SBCA TP*

Tipo scheda: *"Beni isolati"*

Rif. L. G.: Cod. SITP: *BI_6014_02*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl.: *D2*

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: *composito*

Forma: *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *pessimo*

Uso attuale: *nessuno*

Uso storico: *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *TP* Ambito: *2*

Comune: *Castelvetrano*

Località:

Coord. piana est: *0* Paesaggio locale:

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *organico*

Tipo di paesaggi: *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6014_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": *nessuno*

Vincoli "monumentali": *nessuno*

Rif. altre schede: *nessuno*

Ulteriori riferimenti: *nessuno*

Osservazioni

immerso nella vegetazione

Rilevanza: ***alta***

Valore paesaggistico: ***qualificante***

Data: *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6015_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6015_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Riceveti**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6015_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
non è stato possibile avvicinarsi al bene

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6016_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6016_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Orlando**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/pessimo
Uso attuale: abitazione
Uso storico: bitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6016_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: alcune case sono state resturate e in parte ricostruite altre sono in stato di abbandono

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6017_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6017_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: urbano

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6017_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile accedere al bene

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6018_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6018_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione

Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Vecchio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX metà*

Pianta

Schema *con cortile*

Forma *irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

merlatura delperimetro della seconda elevazione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono/cattivo*

Uso attuale *agriturismo*

Uso storico *insediamento per attività agricole*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Zangara*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *fluviale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6018_02

Strutture accessorie autonome

magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *A 63, propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la pianta irregolare a seguito di ripetuti ampliamenti per esigenze agricole, si sviluppava attorno ad un nucleo centrale regolare che sorgeva a cavallo della strada con l'edificio più alto (due elevazioni), sormontato da piccole merlature.
I magazzini utilizzati sono in stato di manutenzione.
La posizione consente il controllo dell'accesso alle zone coltivate.
La ristrutturazione è stata ben concepita.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6019_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6019_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Fontanelle
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casolari**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: portali

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: casolare
Uso storico: casolare

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6019_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 49
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6020_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6020_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case D'Anca**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6020_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
sul luogo si trovano dei magazzini di recente costruzione, probabilmente edificati sopra i ruderi dei beni originari, e una costruzione in condizioni ruderali probabilmente un tempo utilizzata come abitazione

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6021_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6021_02*

Oggetto

Definizione *Magazzino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Ampola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6021_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

il bene è stato totalmente restaurato

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6022_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6022_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rettoria* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa della Torretta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6022_02

Strutture accessorie autonome

silos

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

restaurato

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6023_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6023_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Agate***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6024_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6024_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl. D1

Denominazione: **Baglio S. Agostino**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Latomie

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schedе: inventariale A 24

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

il baglio è interamente ristrutturato.
La abitazioni si trovano poste sulla parte retrostante dell'ingresso, mentre i locali delle sue ali sono adibiti a magazzini

Rilevanza: **alta**

Valore paesaggistico: **qualificante**

Data

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6025_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6025_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D2

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema: composito

Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: magazzini

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6025_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: alcuni locali sono stati restaurati per essere utilizzati come magazzini

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6026_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6026_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione:
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Pellegrino**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6027_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6027_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6028_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6028_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl. D2

Denominazione: **Casa Giacalone**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono

Uso attuale: magazzino

Uso storico: casa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Fontanelle, svincolo di Castelvetrano

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6028_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: tetto in plexiglass; la casa è circondata da uliveto e il prospetto principale volge verso una cava che è utilizzata come discarica "abusiva"

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6029_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6029_02

Oggetto

Definizione: Case

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: Case Sticca

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: a corte

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: Guardiola

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6029_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: circondate da uliveti

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6030_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6030_02*

Oggetto

Definizione *case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case Parisi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1880)*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

incise le iniziali (P.G.) sul porticato, pozzo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *Guardiola*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6030_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

completamente mimetizzato da uliveti

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6031_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6031_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Russotto**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a corte
Forma: irregolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Stracqualacqua
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6031_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: nascosto tra uliveti

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6032_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6032_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case Mataffo**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6032_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6033_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6033_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Ienna**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: zona commericale
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6033_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6034_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6034_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: zona commerciale
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: quadrata

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi: portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6034_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
forno, frantoio.
Davanti ad uno dei prospetti si è creata una discarica abusiva

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6035_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6035_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione ***Casa Balù***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

balcone in ferro battuto

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6035_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la villa, restaurata di recente, è circondata da uliveti e limoneti.
C'è un frantoio e un palmento

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6036_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6036_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Canalotto Fanatà**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi
mensole balcone, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6036_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6037_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6037_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Riggio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: composta

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6037_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Facilmente distinguibile la parte del corpo dell'edificio destinato a cappella privata.
Il baglio è circondata da mura di cinta

Rilevanza: **alta**
Valore paesaggistico: **qualificante**

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6038_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6038_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Salemi**
Altra denominazione: Casa Paola

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
portale e incisione sul portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6038_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la campagna circostante è coltivata a vigneti e uliveti

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6039_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6039_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Parisi**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: casa

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6039_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedes: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
gebbia e contrafforti

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6040_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6040_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Consiglio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XVII (1661)

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6040_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la campagna circostante è coltivata a uliveti.
Forno

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6041_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6041_02

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Benedetta**
Altra denominazione: Casa Tortorici

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portali e ghiere finestre, cornici, stemma

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6041_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedeA46, propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6042_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6042_02

Oggetto

Definizione: Masseria

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: ***Casa Lupplio***

Altra denominazione: Casa Chiesazza

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: masseria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6042_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: palmento

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6043_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6043_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Azienda agricola Cassata***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *azienda*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6043_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la casa è immersa in un uliveto.
Si suppone che l'elevazione di una parte del fabbricato sia stata costruita in un periodo successivo.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6044_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6044_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Canalotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Saporito**
Altra denominazione: Casa Saporito

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto:
Ruolo del bene nel paesaggi:
Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6044_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: inventariali,propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: è un baglio molto grande circondato da uliveti e limoneti.
All'interno sono presenti due forni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6045_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6045_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Canalotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Masseria
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
portale, archi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: masseria

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6045_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
all'interno si è ancora conservato il frantoio.
La campagna circostante è adibita a vigneti e uliveti

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6046_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6046_02

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Castro**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII (1644)

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Canalotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6046_02

Strutture accessorie autonome
pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
contrafforti.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6047_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6047_02

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case Venuti**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Bresciana di sotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6047_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi, uno di notevole dimensioni e un magzzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
La campagna circostante è adibita a limoneti e uliveti

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6048_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6048_02

Oggetto

Definizione: Masseria
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione:
Uso attuale: nessuno
Uso storico: masseria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Bresciana di sotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto:
Ruolo del bene nel paesaggi:
Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6048_02

Strutture accessorie autonome
pozzo e magzzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
all'interno sono presenti, ancora in discrete condizioni, tre forni e un frantoio.
Una parte del fabbricato sembra essere stata ristrutturata parecchi anni fa per essere adibita ad abitazione.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6049_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6049_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio d'Inferno**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6049_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: inventariali?
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
una parte è stata trasformata in discarica

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6050_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6050_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Case Corseri**
Altra denominazione: Baglio Inferno

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
stemma inciso sul portale

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/pessimo
Uso attuale: magazzino/nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_6050_02

Strutture accessorie autonome
pozzo e gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: inventariali?, propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
una parte del baglio è stata ristrutturata e/o ampliata, come si nota dalla parte intonacata.
La campagna circostante è adibita a uliveti.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6051_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6051_02

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Triolo**
Altra denominazione: Case Passanante

Cronologia

Secolo: XVIII (1795)

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
balcone in ferro battuto, archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da La Palma
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6051_02

Strutture accessorie autonome
cappella

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6052_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6052_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Bresciana
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Parisi**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XVIII (1783)

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi
portale, archi.

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: nessuno/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6052_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
In buona parte del fabbricato le coperture sono crollate; un lato dell'edeficio è stato parzialmente ristrutturato per poter essere utilizzato come magazzino per gli attrezzi agricoli.
Il frantoio è ancora in discreto stato.
Nel portale di ingresso si legge un incisione che recita:"di Carlo La Bua".
La campagna circostante è adibita ad uliveto.

Rilevanza: **media**
Valore paesaggistico: **caratterizzante**

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6053_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6053_02

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Angelelli

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Ferrara**

Altra denominazione: Case Lazio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: a L

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6053_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: è circondato da uliveti

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6054_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6054_02

Oggetto

Definizione: Borgata

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: **Case Di Martino**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVIII (1766)

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale/discreto

Uso attuale: nessuno/magazzino

Uso storico: abitazioni

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Manicalunga

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6054_02

Strutture accessorie autonome

4 grndi pozzi, magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

all'interno di un rudere facente parte dalla borgata è stato ricostruito un fabbricato per poter essere adibito a magazzino.

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6055_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6055_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da La Palma
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Lentini**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
intonaco originario e decorazioni interne nella cappella

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6055_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi; cappella

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
l'elemento caratterizzante è sicuramente la cappella.
La vecchia stalla è oramai una discarica abusiva.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6056_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6056_02*

Oggetto

Definizione *Borgata*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Sciabica***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1832)*

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

archi, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno/magazzino*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

originariamente abitavano la borgata 4 famiglie ognuna occupante un edificio e con il proprio palmento.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6057_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6057_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII (1677)*

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno/magazzino*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Bresciana di sotto*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6057_02

Strutture accessorie autonome

magazzino, stalla con mangiatoia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6058_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6058_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Riggio**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/mediocre
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Manicalunga
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6058_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
quasi del tutto ristrutturata.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6059_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6059_02

Oggetto

Definizione: Borgata

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: Case Calcara

Altra denominazione: Casa Manicalunga

Cronologia

Secolo: XIX (18739

Pianta

Schema: a corte

Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi: archi, portali

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/pessimo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Manicalunga

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6059_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: la campagna circostante è coltivata ad uliveti

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6060_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6060_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Casa Rizzo**
Altra denominazione: Casa Emanuele

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6060_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: all'interno c'è un camino in discreto stato

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6061_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6061_02

Oggetto

Definizione: Borgata

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: **Case Lentini**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX (1834)

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

balcone in ferro battuto, arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: magazzino

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6061_02

Strutture accessorie autonome

pozzo. Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

l'elemento caratterizzante dell'intero bene è la cappella.

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6062_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6062_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: **Casa Spaddino**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/mediocre

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6062_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
il corpo pincipale, quello adibito ad abitazione, è circondato da mura; all'interno della corte sono state realizzate piccole strutture accessorie (copertura per posti auto).
Esterno alle mura si trova un magazzino,non in perfetto stato, ma apparentemente ancora utilizzabile.
Di pregio i pini secolari interni alla corte.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6063_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6063_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Muretta
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Borgata
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Lazio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: borgata

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6063_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
attorno si estende un'area coltivata a uliveti

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6064_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6064_02

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Saporito**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Canalotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: inventariali, propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
è presente una mangiatoia

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6065_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6065_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

archi a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno/abitazione*

Uso storico *borgata*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Margio*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6065_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

una parte della borgata è stata totalmente ristrutturata ed è stata inserita una piscina nella zona antistante.
Il resto è in condizioni fatiscenti.
La campagna circostante è coltivata a vigneto

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6066_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6066_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Latomie*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Vaccara***

Altra denominazione *Casa Landaro*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6066_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

si scorgono ancora resti di una grande scalinata frontale e si distingue ancora il corpo destinato alla stalla essendo presente a mangiatoia.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6067_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6067_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Allegra**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Margio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6067_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
in parte la casa è stata ristrutturata

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6068_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6068_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Margio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: borgata

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6068_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi, forno

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la borgata è immersa in un uliveto

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6069_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6069_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Margio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Bottali**
Altra denominazione: Case Pusuteri

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: borgata

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6069_02

Strutture accessorie autonome: 3 pozzi, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: una parte è stata ristrutturata.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6070_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6070_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Amari***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

sistema di canalette di scolo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Latomie*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6070_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6071_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6071_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Manuzza
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Luppino**
Altra denominazione: Baglio Picciotte

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
intonaco originario in alcuni locali

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6071_02

Strutture accessorie autonome
3 pozzi, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
oltre alle strutture esterne vi sono: 2 forni, 3 stalle e un palmento.
La campagna circostante è adibita a vigneto

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6072_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6072_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Signorile
Cl.: D1_n
Denominazione: **Casa Giacontieri**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
cappella parzialmente crollata con affreschi interni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6072_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
nelle vicinanze è in costruzione una struttura alberghiera

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6073_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6073_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case Crimi***

Altra denominazione *Baglio Ferro*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6073_02

Strutture accessorie autonome

1 pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

2 vasche in pietra

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6074_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6074_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Seggio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Ampala**
Altra denominazione: Casa Ampola

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: XVIII (1781)

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
campana, incisioni, archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo/discreto
Uso attuale: agriturismo
Uso storico: baglio

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6074_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi, magazzini, 2 frantoi, cappella

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
delle mura cintano tutto il complesso che è stato ristrutturato nella quasi totalità ed è adibito ad agriturismo.
La campagna circostante è coltivata a vigneto.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 13/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6075_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6075_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Santa Teresa***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *a U*

Elementi significativi e/o decorativi

balconi in ferro, abbeveratoio, pozzo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *sala per ricevimenti*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6075_02

Strutture accessorie autonome

cappella

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

il baglio di piccole dimensioni ma perfettamente funzionale è stato totalmente ristrutturato ed ora è utilizzato come sala per ricevimenti. Anche la cappella, fabbricato isolato rispetto a quello del baglio, è stata ristrutturata ed è divenuta un elemento di pregio.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *13/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6076_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6076_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Santa Teresa***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6076_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

si distinguono resti di un palmento

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *13/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6077_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6077_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Cusa**
Altra denominazione: Casa del Barone

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XVIII (1790)

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: balcone, arco, scala

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6077_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 58, propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: il baglio è di grandi dimensioni; suoi lati le mura sono rette da contrafforti. In prossimità del baglio si trovano due grandi cave utilizzate dai selinuntini per la costruzione dei templi.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 13/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6078_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6078_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Caprarotta**
Altra denominazione: Casa del Principe

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6078_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
forno e mangiatoia

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 13/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6079_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6079_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio d'Andrea***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *articolata*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

cappella con finte colonne, archi, portali, panchine murarie

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6079_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi e magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la forma è è particolarmente articolata.
Parte del fabbricato è stato ristrutturato, sembra più volte, ma sempre per accomadare a qualche esigenza.
Buona parte dei locali è adibita a magazzini; sono stati istallati anche casotti in lamiera per il deposito attrezzi.
Molto vicino al baglio passava una linea ferroviaria

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *13/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6080_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6080_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Sansone**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6080_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
in alcuni locali la pavimentazione è quella originaria.
Si conserva ancora parzialmente un palmento.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6081_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6081_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: Ognibene
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Paola**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
cancello in ferro battuto con incisione

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/ruderale
Uso attuale: ristorante
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6081_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, magazzini, gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la parte destinata all'attività di ristorante è stata totalmente ristrutturata.
Poche le strutture che si conservano allo stato originario.
Una volta era presente anche un palmento.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6082_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6082_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: Ognibene
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: portale

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6082_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: la cappella appare sicuramente l'elemento caratterizzante di questo baglio.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6083_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6083_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da di Mina
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Case Giacomarro**
Altra denominazione: Case Parisi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
incisioni sul portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazioni

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6083_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
un forno è l'elemento caratterizzante di uno dei locali più grandi

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6084_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6084_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *Sasinera*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Sasinera***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono/pessimo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *baglio/fortezza*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6084_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

i proprietari ricordano la costruzione un ex-fortezza degli spagnoli.
Il baglio è stato parzialmente ristrutturato ma con buon criterio al fine di dare valore a tutta la costruzione.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6085_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6085_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Seggio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Giaconteri**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6085_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
le mura che cingevano il baglio sono ora in cattivo stato.
La campagna circostante è coltivata ad ulivi.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6086_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6086_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Seggio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo: XIX (1886)

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi: portale, arco

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/ruderale
Uso attuale: nessuno/magazzino
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6086_02

Strutture accessorie autonome: magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: alcuni magazzini sono stati totalmente ristrutturati o costruiti; il resto del baglio versa in condizioni fatiscenti

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6087_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6087_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case di Carlo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *magazzino7nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6087_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

è stato restaurato un solo locale che adesso è adibito a magazzino.
In discreto stato si presentano le mura di cinta del baglio

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6088_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6088_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Baglio Nuovo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6088_02

Strutture accessorie autonome

gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6089_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.:

Cod. SITP: BI_6089_02

Oggetto

Definizione: Borgata

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: **Case Melodia**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo

Uso attuale: magazzino/abitazione

Uso storico: borgata

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6089_02

Strutture accessorie autonome

gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6090_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6090_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Pandolfo**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: borgata

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6090_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la borgata versa in condizioni di abbandono ad eccezione di un magazzino a cui è stata rifatta la copertura e qualche lavoro di consolidamento.
Sono ancora presenti un palmento, una mangiatoia e un forno.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6091_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6091_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale

Uso attuale: magazzino

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6091_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

sono presenti due forni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6092_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6092_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVII-XVIII?*

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

torre, mensole balcone

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6092_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, forno, mangiatoia

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Il baglio sembra essere costruito attorno ad una torre probabilmente del sec. XVII .

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6093_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6093_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl.: D1_n

Denominazione: ***Case Cusimano***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/ruderale

Uso attuale: abitazioni/magazzini

Uso storico: borgata

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C/da Buffa

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6093_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la borgata è sita in una posizione panoramica che consente di avere una vista sulla vallata dei templi di Selinunte.
Alcuni locali sono abbandonati, altri in fase di restauro o di nuova costruzione.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *18/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6094_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6094_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: Contrada Testa di Greco
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: **Case Fratello**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: ?
Uso storico: abitazione

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6094_02

Strutture accessorie autonome: pozzo,gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile avvicinarsi al bene

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6095_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6095_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Pignatelli**
Altra denominazione: Villa Trenta Salme

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portale e incisioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: villa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6095_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
L'abitazione nobiliare della principessa Anna Maria d'Aragona, è stata integralmente ristrutturata, ma versa in condizioni non proprio buone.
Le strutture accessorie in prossiità della villa sono quasi tutte parzialmente crollate.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6096_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6096_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Pignatelli**
Altra denominazione: Masseria Belice di Mare

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato; di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
portale, cornici finestre, torretta di avvistamento, incisioni.

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6096_02

Strutture accessorie autonome
torretta di avvistamento

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
alcuni elementi lasciano intuire che il baglio sia stato, nel tempo, oggetto di alcuni interventi di restauro, ma adesso versa in buona parte in pessime condizioni presentando negli elementi principali le coperture del tutto crollate.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6097_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6097_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Casuzze
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Masseria Casuzze**
Altra denominazione: Baglio Casino

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corte
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: archi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: masseria

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6097_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: ancora distinguibile il frantoio

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6098_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6098_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Seggio
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Bonsignore**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6098_02

Strutture accessorie autonome: pozzo, magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: originariamente c'erano un palmento e un frantoio.
La campagna circostante è coltivata a vigneto.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6099_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6099_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino Eriante***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Lentini*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6099_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6100_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6100_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Lentini
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6100_02

Strutture accessorie autonome: forno

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6101_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6101_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Agate***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

portale, archi, cornici, balconi in ferro

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6101_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ancora presenti il forno e le mangiatoie

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6102_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6102_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto:
Ruolo del bene nel paesaggi:
Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: XIX

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
arco

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6102_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
ancora presenti il forno e la mangiatoia

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6103_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6103_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Baglio Saporito**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: cornici, archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/cattivo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6103_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6104_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6104_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corte*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

arco, cappella, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6104_02

Strutture accessorie autonome

cappella e 2pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

è presente un forno di dimensioni notevoli

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6105_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6105_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Case Tortorici**
Altra denominazione: Baglio Tortorici

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
portale, stemma, contrafforti, cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6105_02

Strutture accessorie autonome
pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
Era la residenza estiva del barone Tortorici

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6106_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6106_02

Oggetto

Definizione: Mulini
Qualificazione: Rurale
Cl.: D4
Denominazione: **Mulini Guirbi**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX (1870)

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: mulini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6106_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
entrambi i mulini non sono più funzionanti ma uno è stato totalmente ristrutturato per essere utilizzato come magazzino.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6107_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6107_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Paradiso***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

iniziali incise sulla raggiera

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Marcita*

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6107_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

è ancora presente la pavimentazione originaria e il forno

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6108_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6108_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione: ***Ruderi Mandranova***
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Giallonghi
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6108_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: ***media***
Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6109_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6109_02

Oggetto

Definizione: Caserma

Qualificazione: Cl.: A3

Denominazione: **Casa Amuola**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale

Uso attuale: nessuno

Uso storico: caserma

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6109_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 24/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6110_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6110_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località *C/da Fartaso*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Fartaso***

Altra denominazione *Baglio Frattaso*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

archi, portale

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *ovile*

Uso storico *baglio*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6110_02

Strutture accessorie autonome

pozzo, magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

in prossimità del baglio è stata costruita l'abitazione dell'attuale proprietaria,mentre il baglio stesso è stato trasformato in parte in ovile e in parte in discarica.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *24/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6111_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6111_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Parisi**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema:
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: ovile
Uso storico: baglio

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6111_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

non è stato possibile effettuare una ricognizione del bene più approfondita.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 02/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6112_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6112_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rettoria* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Sticca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX (1831)*

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6112_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la casa è stata ristrutturata mantendo le caratteristiche originarie.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *02/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6113_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6113_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione:

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

pavimentazione originaria, dipinti sul muro

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località: C.da Strasatto

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6113_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

adiacente alla casa è stata costruita una costruzione adibita a magazzino

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6114_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6114_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6114_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6115_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6115_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: 1888

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6115_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6116_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6116_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *articolato*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

archi, cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6116_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la vasta campagna circostante è coltivata a vigneto.
Le mura di cinta sono in alcuni tratti ancora funzionali.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6117_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6117_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6117_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6118_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6118_02

Oggetto

Definizione: Casale
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Case Accardi**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corte
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio/

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6118_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6119_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6119_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Azineda Agricola Infranca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *azienda agricola*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6119_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6120_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6120_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Giorgi**
Altra denominazione: Casa Acardi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6120_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
l'abitazione è stata totalmente ristrutturata

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6121_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6121_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Casa Bonsignore**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6121_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6122_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6122_02

Oggetto

Definizione: Magazzini
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6122_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6123_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6123_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Bono**
Altra denominazione: Casa Bonsignore

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6123_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6124_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6124_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Bonsignore**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: longitudinale
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6124_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6125_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6125_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Casa Lombardo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *longitudinale*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6125_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

la casa è stata ristrutturata e versa in buone conzioni strutturali.
Molto curata la campagna circostante ricca di ulivi.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6126_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6126_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Pisciotta**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6126_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
alcuni locali hanno le coperture crollate e altri versano in pessime condizioni.
Ancora presenti le mura di cinta.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6127_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6127_02*

Oggetto

Definizione *Magazzini*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *1796*

Pianta

Schema *a L*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *magazzini/casolari*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6127_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6128_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6128_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6128_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6129_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6129_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Sanacore***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazioni/magazzini*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6129_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *03/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6130_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6130_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Tranchita**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX?

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località: C/da Bresciana di Sotto
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: fluviale

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6130_02

Strutture accessorie autonome
2 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
vi sono due case con due pozzi e un unico forno.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 03/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6131_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6131_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Marotta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6131_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi e una gebbia

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

il complesso è formato da tre abitazioni oramai tutte in condizioni fatiscenti

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6132_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6132_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Lazio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: insediamento rurale

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6132_02

Strutture accessorie autonome: pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6133_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6133_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case Tutone***

Altra denominazione *Case Titone*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corte*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *insediamento rurale*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6133_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6134_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6134_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitzione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6134_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

si scorgono tracce di restauri in un lato della casa ma oramai versa in condizioni di abbandono assoluto.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6135_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6135_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: 2
Denominazione: **Casa Ferracani**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6135_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
al'interno di un locale si conserva in discrete condizioni una mangiatoia.
La casa è situata in posizione panoramica ed è circondata da un cannetto

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6136_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6136_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6136_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6137_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6137_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6137_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6138_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6138_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Missani**
Altra denominazione: Casa Emanuele

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6138_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la casa è stata totalmente restaurata

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6139_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6139_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Grimaldi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6139_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6140_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6140_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6140_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6141_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6141_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6141_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6142_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6142_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: 1662

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6142_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
adiacente alla casa è stata costruita una nuova costruzione

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 04/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6143_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6143_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6143_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *04/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6144_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6144_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: ***Case Fratello***
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6144_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6145_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6145_02*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *longitudinale*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

elementi decorativi all'interno, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo/ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *luogo di culto*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6145_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6146_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6146_02

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Geraci**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6146_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6147_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6147_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: articolato
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6147_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
alcuni locali sono stati totalmente ricostruiti mentre altri sono rimasti inutillizati

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6149_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6149_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6149_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6150_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6150_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Piccione***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6150_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Del bene originario rimane distinguibile qualche piccolo rudere, infatti una nuova costruzione è stata edificata sulla precedente.
Questo impedisce una lettura del contesto

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6151_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6151_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case Palmeri**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo doppio
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6151_02

Strutture accessorie autonome
pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6152_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6152_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casale
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione: **Casa Bonsignore**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: casale

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6152_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6153_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6153_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione: ***Baglio Landaro***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/pessimo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6153_02

Strutture accessorie autonome

un pozzo e due mangiatoie

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

più che baglio si potrebbe definire una borgata rurale che dalla sua forma sembra sia stata ampliata in più volte.
Alcune abitazioni sono state restaurate di recente.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 06/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6154_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6154_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto/pessimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *abitazione*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6154_02

Strutture accessorie autonome

3 pozzi

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

La casa originaria non è facilmente distinguibile,infatti una nuova costruzione è stata edificata adiacente alla precedente e altri parti della stessa sono state ristrutturate.
Questo impedisce una lettura esatta del contesto.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6155_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6155_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6155_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: molto probabilmente un locale era adibito a stalla, infatti sono ancora presenti tracce di una mangiatoia

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6156_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6156_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolari
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: corpo doppio
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
pavimentazione originaria

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6156_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 06/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6157_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6157_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *a T*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6157_02

Strutture accessorie autonome

vasca in pietra tipo abbeveratoio

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *06/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6158_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6158_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: ***Vivaio Scilipoti (uffici)***
Altra denominazione: Casa Sperone

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: uffici vivaio
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6158_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la casa è stata restaurata

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 13/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6159_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6159_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino S. Nicola***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6159_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Del mulino riportato nelle carte storiche non c'è traccia; è stata quindi rilevata l'abitazione, in fase di costruzione più che di restauro, che riprende quella delle case di campagna tipiche del luogo.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *13/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6160_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6160_02*

Oggetto

Definizione *Casolari*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Case Amari***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6160_02

Strutture accessorie autonome

2 pozzi

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *13/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6161_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6161_02*

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl. *E7*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *stazione ferroviaria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6161_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6162_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6162_02*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo triplo*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6162_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

alcuni locali, che sembrano di più recente costruzione piuttosto che restaurati, sono adibiti a magazzino; il resto del bene è in condizioni fatiscenti.

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6163_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6163_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Privato
Cl.: C1
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6163_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
non è stato possibile avvicinarsi al bene in questione e quindi non è stato possibile verificare se l'attuale edificio sia una ristrutturazione del bene originario oppure una ricostruzione.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6164_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6164_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Baglio Torre**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo: 1638

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6164_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6165_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6165_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6165_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6166_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6166_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Crescimanno***

Altra denominazione *Casa Rocchetta*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzino*

Uso storico *baglio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6166_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

il baglio è abitato e non è stato possibile entrare.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6167_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6167_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Casa Geramita**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6167_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6168_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6168_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Case
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione: **Case Di Bella**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione:
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6168_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: non è stato possibile effettuare il sopralluogo

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6169_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6169_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rettoria* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio De Simone***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6169_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

non è stato possibile effettuare il sopralluogo.
La campagna circostante è adibita a vigneto.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6170_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6170_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema *?*

Forma *?*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitzione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6170_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

rimane solo una parte di una facciata

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6171_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6171_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6171_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

non è stato possibile avvicinarsi al luogo

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6172_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6172_02*

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre/ruderale*

Uso attuale *abitazione/magazzini/nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6172_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Rilevanza *media*

Valore paesaggistico *caratterizzante*

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6173_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6173_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casolare*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Casa della Grada***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *baglio*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6173_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

dai ruderi rimasti sembra che il tutto fosse composto da due abitazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6174_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6174_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Case Valasuso***

Altra denominazione *Casa Marzacchi*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6174_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rimane solo una piccola costruzione totalmente restaurata ed adibita a magazzino.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6175_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6175_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Insediamento*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione ***Case di Marzucchi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *centrale*

Forma *a U*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *borgata*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6175_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

ancora intatta la mangiatoia.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6176_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6176_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Fanara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *magazzino/nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6176_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

il corpo centrale, quello che probabilmente costituiva l'originaria abitazione,è abbandonato, mentre il corpo basso che da vita alla forma "a L" è stato ristrutturato ed è utilizzato come magazzino.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6177_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6177_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Burgio**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione/magazzini

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6177_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:
adiacente ai ruderi rimasti e probabilmente sulla base di altri ruderi rimasti è stata edificata una grande costruzione in c.a. che sembra riprendere lo schema originario ma che non si integra bene nel contesto.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6178_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6178_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzini*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6178_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6179_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6179_02*

Oggetto

Definizione *Cantina*

Qualificazione *sociale* Cl. *D3*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *cantina sociale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6179_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

non è stato possibile avvicinarsi al luogo

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6180_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6180_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Privato
Cl.: D1_n
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: articolato
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/acttivo
Uso attuale:
Uso storico: abitazione/magazzini

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6180_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

il bene è di proprietà privata e cinto da mura, non è stato possibile accedervi.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6181_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6181_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6181_02

Strutture accessorie autonome

gebbia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

le case sono state totalmente ristrutturate o ricostruite sulle originarie.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *17/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6182_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6182_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Privato Cl.: D2

Denominazione: **Case Musacchia**

Altra denominazione: Case Mendolia

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto

Uso attuale: abitazione

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6182_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

il bene è di proprietà privata e non è stato possibile accedervi.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 17/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6183_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6183_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornci

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *luogo di culto*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6183_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *18/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6184_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6184_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Baglio
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato; comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi: cornici porte, contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6184_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6185_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6185_02*

Oggetto

Definizione *Magazzino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6185_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

le antiche mura di cinta, che abbracciano la vasta area dove adesso sorge questo magazzino in c.a. di recente costruzione, lasciano intuire che un tempo probabilmente sorgeva sull'area stessa un baglio.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *18/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6186_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6186_02

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: archi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: casolare

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6186_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6187_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6187_02

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Privato Cl.: D1

Denominazione: **Baglio Natale Ferrara**

Altra denominazione: Casa del Principe

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo

Uso attuale: residence vacanze

Uso storico: baglio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6187_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

in realta del baglio originario rimane solo la tipologia della corte centrale a cui si accede attraverso un portico e verso cui rivolgono gli edifici principali. Il resto è stato stravolto per venire incontro all'esigenze della nuova struttura.

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6188_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6188_02

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Agate**
Altra denominazione: Case Parrino

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a più corpi
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: insediamento rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6188_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: le case sono invase dalla vegetazione

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6189_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6189_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio
Qualificazione:
Cl.: D5
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema:
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo
Uso attuale: Abbeveratoio
Uso storico: Abbeveratoio

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6189_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6190_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6190_02

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio
Qualificazione: Cl. D5
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema:
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: Abbeveratoio
Uso storico: Abbeveratoio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6190_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6191_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6191_02

Oggetto

Definizione: Fattoria

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: ***Casa del Molino Vecchio***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: fattoria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6191_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

ancora presente la mangiatoia.

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: 18/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6192_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6192_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzino*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6192_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

è sito in prossimità dei piloni del calvalcavia autostradale.
Delle mura di cinta che partano dalla casa creano un giardino privato.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *18/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6193_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6193_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione: **Case Amari**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6193_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
sono due case rurali poste l'una di fonte l'altra.
Una delle due sembra essere stata in parte restaurata.

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6194_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6194_02

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Baglio

Qualificazione: Rurale Cl.: D1

Denominazione: ***Case Sciacca***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6194_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: propedeutiche

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6195_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6195_02

Oggetto

Definizione: Torre
Qualificazione:
Cl.: A1
Denominazione: **Torre Medolia**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: torre di controllo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6195_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6196_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6196_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: archi, cornici

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: baglio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6196_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6197_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6197_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6197_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6198_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6198_02

Oggetto

Definizione: Villino
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Casa Cusumano**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
torrino, merlature, intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzini
Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6198_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
alcuni magazzini sono stati ristrutturati

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6199_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6199_02

Oggetto

Definizione: Villino
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Case Lo Sciuto**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: 1772

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: a L

Elementi significativi e/o decorativi
cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6199_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedepropedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 18/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6200_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6200_02*

Oggetto

Definizione *Stalla*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *stalla*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6200_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

adiacente alla stalla è stato costruito una casa che pero viene utilizata come magazzino.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6201_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6201_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione

Cl. *D4*

Denominazione ***Molino Paratore***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *a L*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto/mediocre*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6201_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6202_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6202_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

contrafforti

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6202_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6203_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6203_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione

Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino Nuovo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP*

Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6203_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

completamente sommerso dalla vegetazione

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6204_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6204_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: 1809

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6204_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6205_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6205_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione: Casa Stella

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a più corpi giustapposti

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi

intonaco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto/cattivo

Uso attuale: abitazione/magazzini

Uso storico: abitazione/magazzini

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6205_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

il corpo principale, parzialmente ristrutturato, è adibito ad abitazione mentre gli altri corpi in condizioni più precarie sono inutilizzati o adibiti a stalle

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6206_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6206_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Baglio Infranca***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *baglio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6206_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

in ristrutturazione alcuni locali da adibire a casa.
Il baglio vero e proprio non è più esistente come tipologia; non esistono più la cappella, il palmento ed alcuni magazzini.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6207_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6207_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Mulino
Qualificazione:
Cl.: D4
Denominazione: **Mulino Mezzo**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Pianta

Schema:
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: mulino

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6207_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: ricoperto dalla vegetazione

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6208_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6208_02*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1*

Denominazione ***Azienda Agricola Carbona***

Altra denominazione *Case Saporito*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *abitazione/magazzini*

Uso storico *azienda agricola*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *di pianura*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6208_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

si presente come una serie di corpi fabbrica giustapposti e completamente restaurati.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6209_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6209_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6209_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6210_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6210_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Torre di avvistamento
Qualificazione:
Cl.: D2_T
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a blocco
Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ruderale
Uso attuale: nessuno
Uso storico: torre di avvistamento

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6210_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6211_02

N. scheda: *0*

Ente schedatore: *SBCA TP*

Tipo scheda: *"Beni isolati"*

Rif. L. G.: ____ Cod. SITP: *BI_6211_02*

Oggetto

Definizione: *Mulino*

Qualificazione: ____ Cl.: *D4*

Denominazione: ____

Altra denominazione: ____

Cronologia

Secolo: ____

Pianta

Schema: *a blocco*

Forma: *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *mediocre*

Uso attuale: *nessuno*

Uso storico: *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *TP* Ambito: *2*

Comune: *Castelvetrano*

Località: ____

Coord. piana est: *0* Paesaggio locale: ____

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *organico*

Tipo di paesaggi: *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6211_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": *nessuno*

Vincoli "monumentali": *nessuno*

Rif. altre schede: *nessuno*

Ulteriori riferimenti: *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza: ***media***

Valore paesaggistico: ***caratterizzante***

Data: *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6212_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6212_02*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione

Cl. *D4*

Denominazione ***Mulino Messer Andrea***

Altra denominazione *Molino S. Giovanni*

Cronologia

Secolo *1870*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornici finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ruderale*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6212_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6213_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6213_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *buono*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6213_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6214_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6214_02

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno/magazzino
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6214_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
la casa è in stato di abbandono mentre il magazzino ha subito qualche ristrutturazione per essere riportato alla sua destinazione d'uso

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6215_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6215_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: a corpo unico
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6215_02

Strutture accessorie autonome
magazzino

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 20/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6216_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6216_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *ottimo*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6216_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

non è stato possibile avvicinarsi alla proprietà privata.
La campagna circostante è ricca di alberi di ulivo.

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *20/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6217_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6217_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Cavarrena**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: borgata

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6217_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: presenti due mangiatoie

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6218_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6218_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione: **Case Marchese**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre/pessimo
Uso attuale: abitazione/magazzino
Uso storico: abitazione/magazzino

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6218_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni: alcuni sono stati restaurati o ricostruiti per essere asibiti ad abitazione e magazzini

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 17/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6219_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6219_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Stalle
Qualificazione:
Cl.: D2
Denominazione: **Case Sciacca**
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: a U

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/pessimo
Uso attuale: discarica abusiva
Uso storico: stalle

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6219_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6220_02

N. scheda: 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6220_02

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale Cl.: D2

Denominazione: **Casa Marcita**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: corpo doppio

Forma: quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono/pessimo

Uso attuale: nessuno/magazzino

Uso storico: abitazione/magazzino

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: seriale

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6220_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rimangono solo due locali adicenti tra loro; uno è stato ristrutturato ed untilizzato come magazzino, l'altro è rimasto abbandonato.
Sembrerebbe che ci sia l'intezone di ricostruire sulla pianta originaria.

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6221_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6221_02*

Oggetto

Definizione *Casolari*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D1_n*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *corpo doppio*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo/ruderale*

Uso attuale *nessuno/magazzino*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0* Paesaggio locale

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6221_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6222_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6222_02*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *pessimo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6222_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6223_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6223_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Magazzino
Qualificazione:
Cl.: D2
Denominazione: ***Magazzino Le Forche***
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato; di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: vallivo

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: discreto
Uso attuale: magazzini
Uso storico: magazzini

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6223_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedе: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media
Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6224_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6224_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abbeveratoio*

Uso storico *abbeveratoio*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6224_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6225_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6225_02

Oggetto

Definizione: Villa
Qualificazione: Signorile
Cl.: C1
Denominazione: **Villa Aragona Pignatelli**
Altra denominazione: Casa Cusumano

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi
intonaco, cornici, decorazioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: ottimo
Uso attuale: abitazione
Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / di pregio
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6225_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: Precatalogo,propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni
non è stato possibile accedere all'interno del bene.

Rilevanza: molto alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6226_02

N. scheda: 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6226_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Insediamento
Qualificazione: Rurale
Cl.: D1_n
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: seriale
Tipo di paesaggi: di pianura

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo/ruderale
Uso attuale: magazzino/nessuno
Uso storico: abitzioni

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6226_02

Strutture accessorie autonome: pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6227_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6227_02

Oggetto

Definizione: Chiesa
Qualificazione:
Cl.: B2
Denominazione: **Chiesa della Pace**
Altra denominazione:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: longitudinale
Forma: a tre navate

Elementi significativi e/o decorativi
nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: buono
Uso attuale: nessuno
Uso storico: luogo di culto

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: di pianura

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6227_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: A 47, propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

la chiesa sembra essere stata ricostruita sulle oramai non più distinguibili tracce della chiesa originaria piuttosto che ristrutturata.

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6228_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6228_02

Oggetto

Definizione: Chiesa

Qualificazione: Cl. B2

Denominazione: ***Chiesa di San Giuseppe***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema:

Forma:

Elementi significativi e/o decorativi: capitelli, decorazioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: luogo di culto

Uso storico: luogo di culto

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Foto allegate cartella BI_6228_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6229_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6229_02*

Oggetto

Definizione *Magazzino*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *magazzino*

Uso storico *agazzino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6229_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6230_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6230_02*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6230_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6231_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6231_02

Oggetto

Definizione: Insediamento

Qualificazione: Rurale Cl. D1_n

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema: composito

Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazioni

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: degradato comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: urbano

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartellaBI_6231_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: media

Valore paesaggistico: caratterizzante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6232_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP BI_6232_02

Oggetto

Definizione: Villa

Qualificazione: Signorile Cl. C1

Denominazione: **Casa della Tagliata**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: a corpo unico

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi: cornici finestre, volte

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: cattivo

Uso attuale: nessuno

Uso storico: abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. degradato / comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6232_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: molto alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6233_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6233_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *a più blocchi*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazioni/magazzini*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6233_02

Strutture accessorie autonome

magazzino, mangiatoia

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6234_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6234_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fattoria*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre/pessimo*

Uso attuale *azienda zootecnica*

Uso storico *fattoria*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6234_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schedе *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6235_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.: Cod. SITP: BI_6235_02

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio

Qualificazione: Cl.: D5

Denominazione: ***Fontana Carabiddicchia***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: 1937

Pianta

Schema:

Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: mediocre

Uso attuale: abbeveratoio

Uso storico: abbeveratoio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP Ambito: 2

Comune: Castelvetrano

Località:

Coord. piana est: 0 Paesaggio locale:

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato | comune

Ruolo del bene nel paesaggi: organico

Tipo di paesaggi: vallivo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6235_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6236_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6236_02*

Oggetto

Definizione *Casolare*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *a corpo unico*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *casolare*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6236_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *propedeutiche*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

adiacente al bene è stato costruito con la stessa tipologia un piccolo magazzino che sembra tuttora utilizzato.

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6237_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6237_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casa
Qualificazione: Curiale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: dominante
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema:
Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione:
Uso attuale:
Uso storico:

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6237_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schede: nessuno
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

non è stato possibile avvicinarsi al bene

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 23/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6238_02

N. scheda *0*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_6238_02*

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Castelvetrano*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl. *D2*

Denominazione ***Casa Margiotta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema *composito*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *cattivo*

Uso attuale *nessuno*

Uso storico *abitazione/magazzino*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6238_02

Strutture accessorie autonome

pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Data *23/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_6239_02

N. scheda 0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Ente schedatore: SBCA TP
Tipo scheda: "Beni isolati"
Rif. L. G.:
Cod. SITP: BI_6239_02

Provincia: TP
Ambito: 2
Comune: Castelvetrano
Località:
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Casolare
Qualificazione: Rurale
Cl.: D2
Denominazione:
Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: non degradato / comune
Ruolo del bene nel paesaggi: organico
Tipo di paesaggi: collinare

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Pianta

Schema: composito
Forma: articolata

Elementi significativi e/o decorativi: nessuno

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: pessimo
Uso attuale: nessuno
Uso storico: casolare

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_6239_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno
Vincoli "monumentali": nessuno
Rif. altre schedes: propedeutiche
Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni:

Rilevanza: alta
Valore paesaggistico: qualificante

Data: 24/10/2004
Nome del compilatore:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_7001_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_7001_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione

Cl.

Denominazione ***Villa Roccaforte***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX(1870)*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione, cornici finestre, ringhiere in ferro battuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Erice*

Località *C/da Rigaletta*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *parzialm. Degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *organico*

Tipo di paesaggi *pedemontano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_7001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli "paesaggistici" *1497/39 D.A.7330 del 18/10/99*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Rilevanza ***molto alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_7002_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_7002_02*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* Cl. *C1*

Denominazione ***Casa Lamia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *a blocco*

Forma *rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *mediocre*

Uso attuale *abitazione*

Uso storico *villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Erice*

Località *Via Convento S.Paola, 38*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *seriale*

Tipo di paesaggi *urbano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Foto allegate cartella BI_7002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***media***

Valore paesaggistico ***caratterizzante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_7003_02

N. scheda *0*

Ente schedatore *SBCA TP*

Tipo scheda *"Beni isolati"*

Rif. L. G.

Cod. SITP *BI_7003_02*

Oggetto

Definizione *Ospedale*

Qualificazione *psichiatrico* Cl. *E5*

Denominazione ***Ospedale Psichiatrico***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *composito*

Forma *articolata*

Elementi significativi e/o decorativi

bugnato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *discreto*

Uso attuale *ospedale*

Uso storico *ospedale psichiatrico*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *TP* Ambito *2*

Comune *Erice*

Località

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto *non degradato* *comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *dominante*

Tipo di paesaggi *collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_7003_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***alta***

Valore paesaggistico ***qualificante***

Vincoli "paesaggistici" *nessuno*

Vincoli "monumentali" *nessuno*

Rif. altre schede *nessuno*

Ulteriori riferimenti *nessuno*

Osservazioni

Data *15/10/2004*

Nome del compilatore

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Beni isolati

BI_7004_02

N. scheda 0

Ente schedatore: SBCA TP

Tipo scheda: "Beni isolati"

Rif. L. G.

Cod. SITP: BI_7004_02

Oggetto

Definizione: Tonnara

Qualificazione

Cl.: D6

Denominazione: ***Tonnara San Cusumano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: TP

Ambito: 2

Comune: Erice

Località

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto: parzialm. Degradato / di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: dominante

Tipo di paesaggi: costiero

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia

Foto allegate cartella BI_7004_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli "paesaggistici": nessuno

Vincoli "monumentali": nessuno

Rif. altre schede: nessuno

Ulteriori riferimenti: nessuno

Osservazioni

Rilevanza: alta

Valore paesaggistico: qualificante

Data: 12/05/2005

Nome del compilatore