

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est  
Servizio Territoriale Novara**

Oggetto: Relazione K13\_2019\_01621\_003  
impianto depurazione di Lesa(NO) – Via per Solcio.  
Campionamento di acque reflue urbane eseguito in data 11 e 12 giugno 2019

Codice servizio: A3.04

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Giraudo Marco	Data:19/09/2019	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale Novara Nome: Dott.ssa Marta Scrivanti	Data e firma:	

**Impianto depurazione Acqua Novara VCO S.p.A. Sede legale via Triggiani,9 – 28100 Novara (NO). Campionamento di acque reflue urbane eseguito in data 11 e 12 giugno 2019 presso depuratore di Dormelletto via F.Ili Cervi. Esiti degli accertamenti.**

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara**

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: [vigilanza.no@arpa.piemonte.it](mailto:vigilanza.no@arpa.piemonte.it) - PEC: [dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it) – [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

1. Descrizione del punto di scarico e valori limite di accettabilità

L'impianto di depurazione di Lesa(NO) effettua lo scarico delle acque reflue urbane nel Lago Maggiore. L'impianto è autorizzato con DD della Provincia di Novara 755/2015 del 02/04/2015. Lo scarico è soggetto ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti dal D.Lgs. 152/2006, Parte III, All. 5, Tab. 1, 2 e 3.

2. Sopralluoghi e campionamento del 11 e 12 giugno 2019

Nelle date 11 e 12 giugno 2019 si sono svolti sopralluoghi presso l'impianto in oggetto per il campionamento delle acque reflue sulle 24 ore; all'atto dei sopralluoghi l'impianto risultava in condizioni di normale funzionamento, con assenza di anomalie in corso.

Si è provveduto al campionamento tramite auto campionatore di proprietà della ditta posto a presidio del pozzetto.

Il refluo prelevato è stato omogeneizzato in modo da ottenere un campione medio sulle 24 ore, suddiviso nei diversi contenitori per analisi chimiche, biologiche ed ecotossicologiche.

3. Esiti analitici

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Novara, come riportati nel Rapporto di Prova n. 2019/020338 del 08/07/2019 hanno evidenziato quanto segue:

**Parametri chimici:** il campione risulta ampiamente conforme ai valori limite stabiliti dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

**Parametri biologici:** il valore di Escherichia Coli, tenuto conto dell'incertezza di misura associata, NON SUPERA il limite consigliato dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Cuneo, come riportati nel Rapporto di Prova n.2019/019654 del 02/07/2019, hanno evidenziato quanto segue:

**Parametri ecotossicologici:** il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D. Lgs 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

**Allegati**

- Scheda di campionamento N. K13\_2019\_01621\_002,
- Verbali di sopralluogo n. K13\_2019\_01621\_001
- Rapporti di prova n. . 2019/020338 del 08/07/2019 e Rapporto di Prova n.2019/019654 del 02/07/2019.

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara**

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: [vigilanza.no@arpa.piemonte.it](mailto:vigilanza.no@arpa.piemonte.it) - PEC: [dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it) – [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)