

Risultato atteso: A304 Tipo oggetto: NO 0319/A01

Il giorno 7 del mese di AGOSTO dell'anno 2018 alle ore 11:30 il/i sottoscritto/i T. GUARNORI
e P. RANDONOTI

in qualità di TECNICI ARPA

unitamente a

a seguito di CONTROLO PRELIMINARE DA K.M.01

si è/sono recato/i presso: DEPURATORE DI BELINZAGA NOV. ESS (ACQUA POTABILE V.C.)

in BELINZAGA NOV. ESS via TICINO n° 302

Codice fiscale: Partita IVA:

che svolge attività di DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTE

eventuale codice ATECO

ove, dopo essersi qualificati e aver reso note le ragioni della visita, alla presenza di ANALISA GUARNORI

nato a () il e residente a

in via in qualità di IMPRESARIO

ha/hanno rilevato quanto segue:

ALLA ORE 11.15 IL CAMPO NELLO SENSORE E' STATO

OTTEUTTO ATTRAVERSO LA SONDAGGIO NELLE ALIQUOTE

"A", "B", "C", "D" e "F"

COME RISULTA DAL V.C. K13-2018-02132-002 IL SIG.

ANALISA GUARNORI HA DICHIARATO CHE IN DATA

5.08.18 E' STATO RITROVATO IL VASCELLO SOTTOSTATO

PER E' STATO OGGI IN MANUTENZIONE SOSPENSIONE

(segue a pag.)

Di quanto precede si è redatto il presente verbale in n° 4 copie, chiuso alle ore 11.45 che dopo lettura: ☐ non viene firmato ☒ viene firmato

dal Sig. GUARNORI ANALISA che spontaneamente dichiara:

e che ☒ ritira ☐ non ritira copia del presente assumendosi l'onere di informare, nel più breve tempo possibile, il rappresentante legale e/o ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Presente/i al sopralluogo

[Firma]

I Verbalizzanti

[Firma]