PAE

Piano delle Attività Estrattive

Art. 7 L.R. 17/91 e s.m.i.





E4 Schede monografiche

Sindaco: Alice Parma

Assessore Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici: **Filippo Sacchetti**

Segretario Generale: **Dott. Lia Piraccini**

Dirigente:

Dott. Alessadro Petrillo

Responsabile del procedimento: **Arch. Silvia Battistini**

Funzionari dei servizi urbanistici

Consulenza specialistica: **Geol. Arianna Lazzerini**

Adottato:

Del. C.C. n. 42 del 30/07/2002

Approvato:

Del. C.C. n. 21 del 04/04/2019


Marzo 2019



SCHEDE MONOGRAFICHE

INDICE

- 1. Area ex cartiera Foschini
- 2. Area "Mutoid"
- 3. Area G.4 ex ISTAG Lago Azzurro
- 4. Area sinistra Marecchia
- 5. Area cava G.5 ex C.S.B. Lago Santarini
- 6. Area destra Marecchia
- 7. Area cava A.2 Ve.va
- 8. Area cave Montalbano-Gorzano (a b c)
- 9. Area ex cava Ciola Corniale







A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla:	PAE Area 1 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva	
	Area 1 ex cartiera "Foschini"	
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Località Bornaccino	
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato a sud/est dell'abitato di Santarcangelo in sinistra orografica del Fiume Marecchia, a confine con il Comune di Rimini, in gran parte su terreni demaniali.	
Stato di fatto	L'area è caratterizzata dalla presenza di cumuli di materiali di scarto della lavorazione della ex cartiera (ora riconvertita ad altro uso) quali cartone, alluminio e plastica. E' presente anche una tettoia in ferro e una piattaforma in calcestruzzo. L'area, nonostante la parziale rinaturalizzazione, presenta un elevato degrado proprio per la presenza degli scarti di lavorazione.	
Modalità di attuazione	Intervento di bonifica ambientale con rimozione dei materiali presenti; gli interventi dovranno essere coordinati tra le autorità competenti e i proprietari dei terreni. Progetto di sistemazione morfologica con ripristino delle caratteristiche vegetazionali dell'area. Tutti gli interventi, ad esclusione delle normali pratiche agricole, sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per le porzioni ricadenti nell'area SIC, a prevalutazione di incidenza per le aree a confine.	
Ulteriori prescrizioni particolari	Il piano di bonifica dovrà essere attuato nella porzione a nord della pista ciclabile mantenendo inalterata la consistenza vegetazionale e morfologica della porzione a sud della stessa pista.	

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	101.060 mq	
Area PAE (mq)	20,000 mg sirsa	
Area FAE (IIIQ)	30.000 mq circa	
Quota media (m.s.l.m.):	Quota massima 37 m, Quota alveo 31 m	
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti del Subsintema di	
	Ravenna (AES8), del Pleistocene superiore -Olocene. Si tratta di	
	depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di	
	sabbia litorale. Il limite superiore di questo Subsintema coincide	
	direttamente con la superficie topografica; ghiaie affioranti.	
	I depositi appartenenti successione neogenica quaternaria del	






	margine padano sono definiti come AES8a Unità di Modena	
	(Olocene): Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, sabbie	
	e limi.	
Lineamenti morfologici e	Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume	
condizioni di stabilità	Marecchia. Nelle aree direttamente contermini la morfologia è	
	pressoché pianeggiante.	
Contesto ambientale locale e	ntesto ambientale locale e Attualmente il sito risulta privo di manutenzione; presenza d	
visibilità del sito materiali ed elementi altamente incongrui.		
Vincoli e tutele D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT409		
	F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP	
	Rimini; sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; art.	
	21 NTA PAI Marecchia Conca Var. 2016; zone habitat DGR	
	1147/2018 e DGR 79/2018 allegato 3 "misure specifiche"; ambiti	
	di tutela pozzi e prelievi idrici (art. 15 PSC e art. 3.7 PTCP);	


C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Ambito agricolo ed ambito rinaturalizzato.	
Modalità di attuazione	Piano di bonifica e ripristino morfologico e vegetazionale	


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale








3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI















5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE









6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







Foto 1 - l'area è stata utilizzata in passato come accumulo di scarti di produzione vicina cartiera ora dismessa della (conversione ad altro uso). Il margine compreso tra la pista ciclabile e il territorio agricolo coltivato, sfruttato alcuni decenni orsono a fini estrattivi, è occupato ora da scarti lavorazione costituiti principalmente da plastica, carta e residui di alluminio, intercalati da livelli di terreno e ghiaia di riporto. La presenza di vegetazione spontanea di tipo arboreo tende a mascherare, in alcuni periodi dell'anno. le forme ed il degrado ambientale.



Foto 2 - dettaglio dell'area a confine con il Comune di Rimini. In sito è presente anche lo scheletro in ferro di una tettoia utilizzata come ricovero mezzi durante il periodo sfruttamento dell'attività estrattiva e piccolo spiazzo cementato, elementi incongrui con il contesto locale е che contribuiscono complessivo degrado ambientale dell'area.









A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla :	PAE Area 2 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva	
	Area 2 "Mutoid"	
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Località Bornaccino, via Calatoio	
	Marecchia	
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato a sud/est dell'abitato di Santarcangelo in sinistra	
	orografica del Fiume Marecchia, su terreni demaniali.	
Stato di fatto	L'area è caratterizzata dalla presenza dell'insediamento artistico	
	della comunità Mutoid (Mutonia).	
Modalità di attuazione	Interventi rientranti nella disciplina del POC tematico "Mutonia"	
	approvato con Del. Commissariale n. 94 del 22/05/2014	
	Tutti gli interventi sono soggetti a Valutazione di Incidenza	
	Ambientale (VINCA) per le porzioni ricadenti nell'area SIC, a	
	prevalutazione di incidenza per le aree a confine.	

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	16.524 mq
Area PAE (mq)	16.524 mq
Quota media (m.s.l.m.):	Quota massima 42 m
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti del Subsintema di Ravenna (AES8) , del Pleistocene superiore –Olocene. Si tratta di depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di sabbia litorale. Il limite superiore di questo Subsintema coincide direttamente con la superficie topografica; ghiaie affioranti. I depositi appartenenti successione neogenica quaternaria del margine padano sono definiti come AES8a Unità di Modena (Olocene): Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, sabbie e limi.
Lineamenti morfologici e condizioni di stabilità	Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume Marecchia. Nelle aree direttamente contermini la morfologia è pressoché pianeggiante.
Contesto ambientale locale e visibilità del sito Vincoli e tutele	Attualmente il sito risulta gestito dalla comunità Mutoid, in base ad un preciso disciplinare stabilito in sede di POC tematico D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT4090002;
	F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP Rimini; art. 5.4 NTA PTCP Rimini.







C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Usi e funzioni ammesse nel POC tematico. Presenza di spazio Coll (collettivo) con dotazione culturali/artistiche nel PSC.
Modalità di attuazione	PUA esteso all'intero ambito nelle modalità indicate nel POC tematico.


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale







3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI












4. VINCOLI E TUTELE









5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE









6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA












7. SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D'USO



salvaguardia della rilevanza storica artistica e paesaggistica di Mutonia, e per la tutela dell'arte contemporanea e delle opere della MUTOID WASTE COMPANY.

Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 20/00 e smi., il POC assume in deroga ai limiti temporali definiti al comma 1 dell'art. 30 L.R. 20/00 e smi, il valore e gli effetti del PUA. I progetti pubblici e/o i titoli abilitativi per le nuove opere ove sopra indicato, potranno essere presentati entro 10 anni dall'approvazione del POCTematico. Per quanto già esistente sarà il Comune a regolamentare i tempi di utilizzo dell'area, secondo gli usi indicati dal POC mediante un contratto o accordo fra le parti.


DOTAZIONI TERRITORIALI ED INTERVENTI DI AMBIENTAZIONE

Riqualificazione dell'area di sosta auto a servizio del pubblico lungo la viabilità esistente per 15 posti Interventi di mitigazione e verde di ambientazione con caratteristiche paesaggistiche coerenti con l'intorno

Destinazione a Parco delle Arti strettamente connesso alla Mutoid Waste Company:

- Attività artistiche, culturali, ricreative, espositive, laboratori didattici, eventi e incontri pubblici
- Atelier, residenza degli artisti e dei propri nuclei famigliari e/o di convivenza
- Atelier, residenza degli ospiti
- · Raccolta e accatastamento del materiale strettamente necessario alla realizzazione di opere d'arte

Nelle aree al contorno del parco artistico, ricomprese nel progetto potranno essere realizzati spazi verdi di ambientazione, orti urbani ricreativi con annessi piccoli servizi amovibili per attrezzi.







A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla:	PIAE G4 – Sito di	PAE G.4
	completamento	
	Compression	
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Località San Martino dei Mulini	
Riferimenti cartografici:	Tavoletta 256 SO scala 1:25.000;	
	Sezione 256100 alla scala 1:10.000	
	Elemento 256141 alla scala1:50	000
Riferimenti catastali:	Foglio 39 - Mappali 19 20 22 23 24 35 36 38 39 42 56 57 65 66 74	
	76 77 78 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287	
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato a sud dell'abi	tato di Santarcangelo in destra
	orografica del Fiume Marecc	hia, confina a NO con proprietà
	demaniali, a SE con la strada comunale Via Savina e NE con la	
	stessa Via Savina a confine con	il Comune di Rimini.
Settore merceologico:	ghiaia	
Quantitativi PAE adottato	93.438 mc	
0		
Quantitativi residui PAE	0 mc	
approvato		
Stato di fatto	Lo stato di fatto è il risultato di attività estrattive pregresse ormai	
	_	zia la sostanziale rinaturalizzazione
	spontanea delle zone adiacenti le sponde del lago. Si attesta la	
	presenza di edifici abbandonati funzionali al dismesso impianto di	
	lavorazione inerti. Edifici incongrui con il contesto paesaggistico	
	ed ambientale locale.	
Modalità di attuazione	Unità Minime di Intervento	
	NTA PAE 2019 - Art. 7.	1.11
	_	one delle normali pratiche agricole,
	sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per	
	_	SIC, a prevalutazione di incidenza
	per le aree a confine.	
Ulteriori prescrizioni	Eventuali interventi attuati nel sito con movimentazione terra per	
particolari		ei limiti stabiliti dagli strumenti
		dalle NTA del presente PAE, senza ommercializzazione dei materiali
		isciplina dell'attività estrattiva).
	cocavaci (non richiciani nena ui	ocipinia acii attivita coti attivaj.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI





Area complessiva (mq):	214.717 mq
Area PAE (mq)	165.436 mq
Area estrattiva PAE adottato (mq)	14.375 mq
	0 ma
Area estrattiva PAE approvato	o mq
(mq)	Tong immigrate digraces, 41 mg l. Tong lage may 22 mg. 22 mg
Quota media (m.s.l.m.):	Zona impianto dismesso: 41 m.s.l. Zona lago max 32 m – 33 m
December 4: Calde	sl.m.m. Il lago ha profondità differenti: a NE minore rispetto a SO.
Presenza di falda	Si - La superficie freatica è attestata a circa -10 m dal.p.c.
	L'escursione massima della falda è di circa – 8 m dal p.c.
Lineamenti geologici	Nell'area sono riconosciuti e cartografati i depositi appartenenti
	successione neogenica quaternaria del margine padano AES8a
	Unità di Modena (Olocene) Depositi alluvionali eterometrici dati
	da ciottoli, sabbie e limi.
	Ai fini dell'adozione del PAE era sto eseguito un sondaggio a
	ridosso dell'area di impianti la cui successione stratigrafica può
	essere riassunta: da 0,0 a 0,5 : ghiaietto di riporto; da 0,5 a 6,7 m
	ghiaia arrotondata in matrice limoso – sabbiosa grigia; da 6,7 a 7,1
	m: limo argilloso con ghiaia; da 7,1 sino a 10,0 m: ghiaia
	arrotondata in matrice limoso – sabbiosa grigia.
Lineamenti morfologici e	Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume
condizioni di stabilità	Marecchia. La zona posta a sud si presenta con morfologia sub-
	pianeggiante in corrispondenza del sedime degli impianti. Nelle
	aree contermini a SO e NE della stessa, sono presenti due aree
	depressionarie che degradano verso il minimo morfologico locale
	rappresentato dal lago. I versanti dell'invaso, anche per le
	escursioni stagionali del livello dell'acqua, risultano in alcuni tratti,
	in condizioni di incipiente instabilità, con inclinazioni superiori a
	quelle all'equilibrio limite.
Lineamenti idrogeologici	Area e invaso posti in destra idrografica del Fiume Marecchia che
	funge da ricarica della falda quindi in stretta connessione con la
	falda freatica locale, posta nella porzione "amalgamata" della
	Conoide. Si registrano forti escursioni del livello della falda,
	generalmente compresi tra -4 e – 10m, con picchi fino a 20 m, con
	minimi estivi autunnali e massimi estivo - invernali.
Contesto ambientale locale e	Si evidenzia la presenza dei resti del vecchio frantoio, nella zona
visibilità del sito	sud. La visibilità del sito è limitata alle vie di accesso al sito: Via
	Savina e da SE e NE e pista ciclabile a N. Le condizioni di visibilità
	sono parzialmente interdette dalla presenza di schermature
	vegetali lungo la pista ciclabile e dalla presenza di recinzioni lungo





	le altre vie di percorrenza. I ruderi dell'impianto sono ben visibili	
	da Via Savina SE. Contesto ambientale con elevato grado di	
	rinaturalizzazione; presenza di zone cartografate come habitat	
	tutelati dalla Regione Emilia-Romagna.	
Vincoli e tutele	ele D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT4090002 (a	
	esclusione dell'area ex-impianti); F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-	
	Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP Rimini; sistema forestale e	
	boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; art. 21 NTA PAI Marecchia	
	Conca Var. 2016; zone habitat DGR 1147/2018 e DGR 79/2018	
	allegato 3 "misure specifiche"; fasce di rispetto stradale; art. 5.4	
	NTA PTCP Rimini.	

C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Utilizzo turistico-ricreativo come da scheda POC; area naturalistica con mantenimento dello stato di fatto per le porzioni non ricomprese nel POC1.
Modalità di attuazione	Rinuncia alla quantità estrattiva residua assegnata dal PAE adottato Unità Minime di Intervento: UMI1 – interventi ricompresi nel POC1 scheda 30 e relativo
	accordo – articolo 7 delle NTA del PAE 2019 UMI 2 - ambito agricolo AVN - mantenimento degli spazi rinaturalizzati allo stato di fatto – interventi consentiti: quelli relativi agli ambiti AVN previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Ulteriori prescrizioni	 Mantenimento della vegetazione arbustiva ed arborea preesistente al progetto; Riqualificazione e miglioramento di tutte le aree verdi ottimizzandone la gestione e la funzionalità della manutenzione; Gli eventuali interventi relativi alle aree demaniali potranno essere attuati solo previa concessione delle aree; per la porzione demaniale gli interventi dovranno in ogni caso preservare l'attuale consistenza morfologica e vegetazionale senza alterazione dei luoghi; Gli interventi organici di sistemazione morfologica rientrano nell'ambito di applicazione della LR 04/2018 e sono soggetti a







	verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10 della
	medesima legge. La valutazione di impatto ambientale dovrà
	essere estesa, in ogni caso, a tutto l'ambito come individuato
	nelle tavole del presente PAE;
•	Dovranno essere in ogni caso rimossi gli apparati e i macchinari

 Dovranno essere in ogni caso rimossi gli apparati e i macchinari presenti in sito e dovranno essere demoliti gli edifici incongrui relativi all'impianto di lavorazione inerti abbandonato (frantoio, cabina elettrica, edificio uffici, deposito, tettoie e pensiline in ferro).


D. ALLEGATI

<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica
<u>7.</u>	Stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>8.</u>	Stato di progetto, approvazione 2019
<u>9.</u>	Planimetria sistemazione finale
<u>10.</u>	Stato di progetto - tavola comparata PAE adottato
<u>11.</u>	Sistemazione finale – tavola comparata PAE adottato







3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI











4. VINCOLI E TUTELE

Marecchia




4. VINCOLI E TUTELE 2



L'area è totalmente ricompresa in una zona identificata ad alluvioni frequenti P3 nelle tavole del PAI Variante 2016 relative al reticolo secondario di bonifica e di pianura (derivazione PGRA).

Per la zona valgono le disposizioni dell'articolo 21 delle NTA del PAI 2016

5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE



6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 3 - panoramica della parte centrale dell'invaso di cava. Sullo sfondo la sponda che ricade completamente in area demaniale.



Foto 4 - Dettaglio della sponda sud dell'invaso di cava in corrispondenza dell'area impianti.



Foto 1 - edifici abbandonati della passata attività di lavorazione inerti. Sulla sinistra il corpo centrale dell'impianto di frantumazione, sulla destra la cabina elettrica e altri edifici in parte crollati.

Gli edifici risultano fortemente incongrui con il contesto paesaggistico ed ambientale locale. La sistemazione finale dovrà prevederrne lo smantellamento.



Foto 5 - panoramica della sponda Est dell'invaso di cava. In evidenza la presenza di alberi ed arbusti all'interno dello specchio d'acqua.



Foto 2 - panoramica della zona boscata ad Ovest dell'area. Il bosco rientra nell'articolo 5.1 del PTCP RN ed è individuato come Habitat nella cartografia regionale. Le coperture boscate attestano un elevato grado di rinaturalizzazione dell'area, con sviluppo di tipiche cenosi autoctone anche di pregio.



Foto 6 - muro residuale della rampa di carico dell'impianto abbandonato. Il contesto è caratterizzato dalla presenza di ampie porzioni rinaturalizzate per le quali si ritiene necessaria una valutazione botanico-vegetazionale di dettaglio a compendio della progettazione di interventi di sistemazione morfologica e funzionale. La sistemazione finale dovrà prevederne lo smantellamento.

7 - STATO DI FATTO



Foto 1 - L'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione (ad esclusione della zona ex-impianti) e si inserisce in un contesto agricolo di rilievo naturalistico ed ambientale. Foto aprile 2018.




Foto 2 - particolare della zona ex impianti di lavorazione. Per l'area dovranno essere pianificati interventi di riqualificazione con smantellamento degli elementi incongrui con il contesto paesaggistico ed ambientale locale. La zona presenta un elevato degrado dei caratteri identitari.





Foto 3 - Stato di fatto - immagine del maggio 2017.


- 1. Margine del fiume Marecchia pista ciclabile e percorso naturalistico
- 2. Punto di accesso all'invaso di cava dalla pista ciclabile
- 3. Vegetazione palustre al margine Est dell'invaso area con profondità delle acque minore
- 4. Formazione boschiva rientrante nell'articolo 5.1 del PTCP areale habitat
- 5. Zona impianti dismessi con elevato degrado paesaggistico ambito da riqualificare
- 6. Formazione boschiva rientrante nell'articolo 5.1 del PTCP areale habitat
- 7. Invaso di cava in rapporto diretto con la falda di sub-alveo del fiume Marecchia


La situazione morfologica è pressochè invariata dallo stato di fatto alla data di adozione del PAE comunale.















A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla:	PAE Area 4 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva
	Area 4 "sinistra Marecchia"
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – varie località
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato a sud dell'abitato di Santarcangelo in sinistra orografica del Fiume Marecchia, su terreni in gran parte demaniali, con elevata estensione territoriale.
Stato di fatto	L'area è caratterizzata dalla presenza di ampie porzioni rinaturalizzate; presenza di alcune attività agricole in ambiti limitati, alcuni invasi di ex-cava; pista per ultraleggeri in loc. S.Michele. Presenza di alcune attività incongrue non autorizzate, come evidenziato nelle tavole allegate alla presente scheda.
Modalità di attuazione	Ambito agricolo - interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Tutti gli interventi, ad esclusione delle normali pratiche agricole, sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per le porzioni ricadenti nell'area SIC, a prevalutazione di incidenza per le aree a confine.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	838.000 mq
Area PAE (mq)	838.000 mq
Quota media (m.s.l.m.):	Quota massima 65 m
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti del Subsintema di Ravenna (AES8) , del Pleistocene superiore –Olocene. Si tratta di depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di sabbia litorale. Il limite superiore di questo Subsintema coincide direttamente con la superficie topografica; ghiaie affioranti. I depositi appartenenti successione neogenica quaternaria del margine padano sono definiti come AES8a Unità di Modena (Olocene): Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, sabbie e limi.
Lineamenti morfologici condizioni di stabilità	e Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume Marecchia. Nelle aree direttamente contermini la morfologia è pressoché pianeggiante.






Contesto ambientale locale e	Ad esclusione delle aree con utilizzi incongrui, nelle quali le
visibilità del sito	caratteristiche ambientali tipiche risultano in parte deteriorate,
	l'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione ambientale
	ed ecologico.
Vincoli e tutele	D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT4090002;
	F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP
	Rimini; sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; art.
	21 NTA PAI Marecchia Conca Var. 2016; zone habitat DGR
	1147/2018 e DGR 79/2018 allegato 3 "misure specifiche"; fasce di
	rispetto stradale; art. 5.4 NTA PTCP Rimini; fasce di rispetto degli
	elettrodotti; ambiti di tutela pozzi e prelievi idrici (art. 15 PSC e
	art. 3.7 PTCP).


C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Ambito agricolo – interventi rientranti tra quelli consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti
Modalità di attuazione	Intervento diretto


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale








3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI













5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE


















- 1. area pista ultraleggeri ed impianti abbandonati prossimi all'area ex-Unicem.
- 2. area sede di vecchi impianti di lavorazione inerti di cava ora trasformata in area per deposito e gestione materiali naturali e di recupero, al margine esterno dell'area PAE.
- 3. area prossima al ponte sul Fiume Marecchia con evidenti tracce di utilizzo improprio (pista motocross).









A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla :	PIAE G5 C.S.B Sito di PAE G.5
	completamento
	Compretamente
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Località San Martino dei Mulini
Riferimenti cartografici:	Tavoletta 256 SO scala 1:25.000;
	Sezione 256100 alla scala 1:10.000
	Elementi 256141 e 256144 alla scala1:5000
Riferimenti catastali:	Foglio 37 - Mappali 3 5 6 8 9 10 13 15 19 22 24 25 27 28 29 30 35
	35 37 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
	60 61 62 63 34 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 e Foglio
	38 - Mappali 6 8 9 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
	29 33 34 35 39 40 41 44 45 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 64 65
	66 67 68 75 503 505 507 508
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato a sud dell'abitato di Santarcangelo in destra
	orografica del Fiume Marecchia, confina a NO con proprietà
	demaniali, a NE con la Via Trasversale Marecchia , a SE con Via
	Pallada e a SO con Via Rinaldi.
Settore merceologico:	ghiaia
Quantitativi PAE adottato	219.00 mc
	Area L 104.000 mc (a nord)
	Area V 115.000 mc (a sud)
Oventitativi peridui	72.000 mc
Quantitativi residui	Area V 72.000 mc
Chata di fatta	
Stato di fatto	Lo stato di fatto è il risultato di attività estrattive pregresse ormai
	sospese da decenni. Si evidenzia la sostanziale rinaturalizzazione
	spontanea delle zone adiacenti le sponde del lago. Rimane la
	presenza di apparati ed edifici del frantoio nell'area in cui si
	prevedeva ampliamento dell' attività estrattiva (area L a nord).
	Nella porzione a NE, si evidenziala la presenza attuale di attività
	incongrue (deposito di materiali inerti).
Modalità di attuazione	Unità Minime di Intervento
	NTA PAE 2019 - Art. 7.
	Tutti gli interventi, ad esclusione delle normali pratiche agricole,
	sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per
	le porzioni ricadenti nell'area SIC, a prevalutazione di incidenza per le aree a confine.





Profondità massima di scavo	Per la sola zona V (a sud) individuata con potenzialità estrattiva
	residua:
	5 m e comunque profondità che garantiscano un franco di almeno
	1, 5 m dal massimo ravvenamento della falda
Pendenza massima delle	Fronte di scavo unico con pendenza massima di 35°
scarpate	
Ulteriori prescrizioni per	In caso di mancato accordo per lo scavo in avvicinamento
l'attività estrattiva	ai confini delle proprietà contermini, mantenimento di una
	distanza pari alla profondità di scavo (art. 891 C.C.);
	• Il piano di coltivazione e il relativo progetto di
	sistemazione rientra nei casi di cui all'allegato B.3 punto
	B.3.2 (cave e torbiere) della L.R. 04/2018, soggetto a
	verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10
	della medesima legge regionale; la verifica di
	assoggettabilità a VIA dovrà essere estesa a tutto il
	perimetro del sito G.5, come individuato dalle tavole
	allegate;
	Il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione finale
	relativo all'area con potenzialità estrattive residue dovrà
	essere esteso a tutta l'UMI2 come individuata nelle tavole
	allegate, previa acquisizione di assenso di tutti i
	proprietari coinvolti nella perimetrazione;La previsione estrattiva si intende decaduta nel caso in cui
	nei successivi 5 anni dall'approvazione del PAE 2019 non
	venga rilasciata dal Comune di Santarcangelo di Romagna
	autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 19/71;
	L'autorizzazione estrattiva e la conduzione delle attività
	potrà essere concessa solo ad impresa avente i requisiti
	previsti dalle norme di settore, in particolare dalla LR
	17/91 e s.m.i. e dal DPR 128/1959;
	L'accesso all'area estrattiva potrà avvenire solo dalla via
	Palada; allo scopo il piano di coltivazione presentato dovrà
	prevedere la sistemazione e la riqualificazione della sede
	stradale della via Palada per il tratto effettivamente
	utilizzato dai mezzi da e per il sito estrattivo, con
	sottoscrizione di apposito accordo, in sede di convenzione
	tra le parti, per la manutenzione;
	Il rilascio dell'autorizzazione estrattiva potrà avvenire solo
	previa acquisizione di tutti gli atti di assenso da parte dei
	privati interessati all'accesso ed alla viabilità di
	collegamento con la via Palada. In caso di mancato accordo





- preventivo con i privati il rilascio dell'autorizzazione si ritiene non assentibile;
- Il piano di coltivazione dovrà necessariamente prevedere l'utilizzo, per tutte le attività di cava ed accessorie, della sola area come individuata nelle tavole allegate (area estrattiva, area logistica, area di deposito) senza occupare ulteriori aree esterne al perimetro indicato come "area estrattiva con residua potenzialità".
- Il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione presentato dovranno contemplare obbligatoriamente un piano di monitoraggio dei parametri ambientali significativi effettuato in continuo durante le attività per almeno i seguenti fattori:
 - Rumore: esecuzione di campagne di misurazione sui ricettori presenti in sito con cadenza almeno semestrale;
 - 2. **Emissioni in atmosfera**: esecuzione di campagne di misurazione almeno semestrale e comunque ricomprendente tutto il periodo estivo;
 - 3. **Qualità delle acque**; verifiche delle qualità delle acque con prelievi ed analisi di laboratorio con cadenze almeno annuali;
 - 4. **Quantità delle acque**: predisposizione di idoneo sistema di verifica dell'andamento della falda e delle caratteristiche idrogeologiche del luogo.
- Il piano di coltivazione ed il progetto di sistemazione finale dovranno presentare una valutazione sull'idoneità dell'incrocio tra via Palada e la via Trasversale Marecchia, in relazione al traffico veicolare pesante da e per il sito estrattivo; nel caso le risultanze dell'analisi dovessero attestare la non adeguatezza dell'incrocio, gli oneri per la messa in sicurezza e per l'adeguamento si intendono di esclusiva competenza del soggetto richiedente e proponente.
- Tutti gli interventi relativi all'attività estrattiva e alla sistemazione finale saranno attuabili con la presentazione di un progetto esteso a tutta l'UMI2 preventivamente soggetto a valutazione di impatto ambientale nelle modalità previste dalle NTA del presente PAE.





Ulteriori prescrizioni particolari	Eventuali interventi attuati nel sito con movimentazione terra per sterro potranno avvenire nei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dalle NTA del presente PAE, senza comunque possibilità di commercializzazione dei materiali escavati (non rientranti
	 nella disciplina dell'attività estrattiva). Le aree individuate nella tavola 9 "Sistemazione finale e destinazione d'uso" allegata alla presente scheda come "altre aree escluse dalle disposizioni del PAE" non sono soggette alle disposizioni ed alle prescrizioni della presente scheda. Le medesime aree si intendono escluse anche dalle disposizioni delle NTA del PAE 2019.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	642.426 mq
Area PAE (mq)	642.426 mq
Area estrattiva PAE adottato	31.227 mq (area L a nord)
(mq)	19.440 mq (area V a sud)
Area estrattiva PAE approvato	14.364 mq (area V a sud)
(mq)	
Quota media (m.s.l.m.):	Zona frantoio: 44 m.s.l. Zona lago 43 sl.m.m. La profondità media
	del lago è stimata rispetto al p.c. intorno a -8.0 m.
Presenza di falda	Si - La superficie freatica più superficiale è stata riscontrata a
	circa – 3,5 m dal p.c (S2).
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti del Subsintema di
	Ravenna (AES8), del Pleistocene superiore –Olocene. Si tratta di
	depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di
	sabbia litorale. Il limite superiore di questo Subsintema coincidere
	direttamente con la superficie topografica come nella zona posta a
	SE dell'ambito di cava, oppure può farlo tramite l'Unità di Modena
	(AES8a) affiorante invece nella porzione posta più a ridosso del Fiume.
	I depositi appartenenti successione neogenica quaternaria del
	margine padano sono definiti come AES8a Unità di Modena
	(Olocene): Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, sabbie
	e limi.
	Ai fini dell'adozione del PAE si erano eseguiti due sondaggi in
	corrispondenza della zona impianti la cui successione stratigrafica
	può essere riassunta:
	Sondaggio 1 : da 0,0 a 1,0 m : ghiaietto di riporto con limi e
	argille; da 1,0 a 2,5 m argille limose-grigie con resti organici e rari





	clasti ghiaiosi; da 2,5 a 3,7 m: clasti e sabbie con limi marroni; da 3,7 a 7,0 m: ghiaia calcarea ben classata, arrotondata, in abbondante matrice nocciola limoso – sabbiosa; da 7,0 a 8,0m: sabbie e ghiaie con scarsa matrice limosa; da 8,0 a 10,0m ghiaie in abbondante matrice limoso – sabbiosa nocciola. Sondaggio 2: da 0,0 a 0,5 m: ghiaietto; da 0,5 a 7,6 m: materiale di riporto di varia natura, costituito da argille limoso – sabbiose con blocchi di macerie e legname; da 7,6 a 10 m: ghiaia classata con ciottoli arrotondati (< a 5 m di diametro) in abbondante matrice limoso – sabbiosa.
Lineamenti morfologici e	Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume
condizioni di stabilità	Marecchia. Area occupata principalmente dall'invaso, i cui
	versanti, anche per le escursioni stagionali del livello dell'acqua,
	risultano in alcuni tratti come quello posto a sud – ovest, in
	condizioni di incipiente instabilità, con inclinazioni superiori a
	quelle all'equilibrio limite. Nelle aree direttamente contermini la
Time and and idea and a sixi	morfologia è pressoché pianeggiante.
Lineamenti idrogeologici	Area e invaso posti in destra idrografica del Fiume Marecchia che
	funge da ricarica della falda quindi in stretta connessione con la
	falda freatica locale, posta nella porzione "amalgamata" della Conoide. Si registrano forti escursioni del livello della falda, con
	minimi estivi autunnali e massimi estivo - invernali.
Contesto ambientale locale e	
visibilità del sito	un'attività incongrua. Si evidenzia la presenza dei resti del vecchio
	frantoio, nella zona nord.
	La visibilità del sito dalle principali vie di accesso, sono solo
	parzialmente interdette dalla presenza di schermature vegetali. In
	particolare dalla SP 49 Trasversale Marecchia e dalla pista
	ciclabile, sono soprattutto ben visibili i resti del vecchio frantoio.
	Da via Palada, il sito è visibile a meno della schermature di alto
	fusti e abitazioni.
Vincoli e tutele	D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT4090002;
	F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP
	Rimini; sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; art.
	21 NTA PAI Marecchia Conca Var. 2016; zone habitat DGR
	1147/2018 e DGR 79/2018 allegato 3 "misure specifiche"; fasce di
	rispetto stradale; ambiti di tutela pozzi e prelievi idrici (art. 15 PSC
	e art. 3.7 PTCP); Alveo, art. 8 PAI Marecchia Conca; aree esondabili
	con Tr 200 e Tr 500 anni; art. 5.4 NTA PTCP Rimini.





C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Utilizzo turistico-ricreativo per le UMI ricomprese nel POC1;
	Ambito agricolo AVN per le restanti UMI non ricomprese nel POC1.
Modalità di attuazione	 Unità Minime di Intervento: 1. UMI1 – Rinuncia alla quantità estrattiva residua assegnata dal PAE adottato; interventi rientranti nel POC1 scheda 28 e relativo accordo
	2. UMI 2 - ambito agricolo AVN - mantenimento degli spazi rinaturalizzati allo stato di fatto- ripristino ambientale delle aree degradate
	3. UMI 3 - area interessata in passato da modificazioni e che richiede interventi di riqualificazione morfologica ed ambientale generale - ripristino ambientale delle aree degradate
	4. UMI 4 - area interessata in passato da attività estrattiva, e che allo stato di fatto presenta un elevato grado di rinaturalizzazione - nessun intervento previsto
	• NTA PAE 2019 - Art. 7.
Ulteriori prescrizioni	 Sistemazione delle scarpate mediante idonea riprofilatura; Mantenimento della vegetazione arbustiva ed arborea preesistente al progetto; Riqualificazione e miglioramento di tutte le aree verdi ottimizzandone la gestione e la funzionalità della manutenzione Gli eventuali interventi relativi alle aree demaniali potranno essere attuati solo previa concessione delle aree; per la porzione demaniale gli interventi dovranno in ogni caso preservare l'attuale consistenza morfologica e vegetazionale senza alterazione dei luoghi; Gli interventi organici di sistemazione morfologica rientrano nell'ambito di applicazione della LR 04/2018 e sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge. La valutazione di impatto ambientale dovrà essere estesa, in ogni caso, a tutto l'ambito come individuato nelle tavole del presente PAE;







•	Dovranno essere in ogni caso rimossi gli apparati e i macchinari
	presenti in sito e dovranno essere demoliti gli edifici incongrui
	relativi all'impianto di lavorazione inerti abbandonato (frantoio,
	cabina elettrica, edificio uffici, deposito, tettoie e pensiline in
	ferro);
4	Dovranno esse rimossi i cumuli di materiali inerti e si dovrà
	provvedere alla riqualificazione del sito ad oggi occupato da un
	deposito di materiali (attività non autorizzata e incongrua con il

contesto locale).


D. ALLEGATI

1.	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica
<u>7.</u>	Stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>8.</u>	Stato di progetto, approvazione 2019
<u>9.</u>	Planimetria sistemazione finale
<u>10.</u>	Stato di progetto - tavola comparata PAE adottato
<u>11.</u>	Sistemazione finale – tavola comparata PAE adottato
	Elaborati specifici per area G.5
<u>12.</u>	Sezioni stato di fatto area estrattiva (sostituisce tavola 5b adottata)
<u>13.</u>	Sezioni di progetto area estrattiva (sostituisce tavola 6b adottata)
<u>14.</u>	Sezioni sistemazione finale area estrattiva (sostituisce tavola 7b adottata)







3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI



4. VINCOLI E TUTELE



5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE



6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 3 - panoramica della sponda Sud dell'invaso di cava. L'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione.



Foto 4 - Dettaglio della sponda Ovest dell'invaso di cava, con sviluppo di vegetazione ripariale.



Foto 1 - edifici e strutture dell'impianto di lavorazione inerti CSB dismesso. L'area rientra nel piano di riqualificazione definito nel POC1.



Foto 5 - panoramica della sponda Nord dell'invaso di cava, in parte in area demaniale.



Foto 2 - pista sterrata nella proprietà demaniale; sulla destra la pista ciclabile. Sulla sinistra il margine Nord della zona boscata identificata anche come habitat naturalistico.



Foto 6 - Panorsmica della sponda Ovest dell'invaso di cava.



Foto 1 - dettaglio dell'areale dove viene localizzata la residua capacità estrattiva. L'utilizzo del suolo attuale è di tipo agricolo intensivo.





Foto 2 - particolare della zona ex impianti di lavorazione. Per l'area dovranno essere pianificati interventi di riqualificazione con smantellamento degli elementi incongrui con il contesto paesaggistico ed ambientale locale. La zona presenta un elevato degrado dei caratteri identitari, con attività in corso fortemente impattanti sul contesto ambientale locale.





Foto 3 - Stato di fatto - immagine dell'aprile 2018.


- 1. Areale di localizzazione della residua capacità estrattiva
- 2. Zona ex impianto con presenza di elementi incongrui e situazioni di degrado. Riqualificazione prevista nel POC1.
- 3. Zone umide ex bacini di cava. Alto grado di rinaturalizzazione e di valore ambientale.
- 4. PIsta ciclabile e percorso naturalistico lungo il Fiume Marecchia.
- 5. Invaso di cava con riempimento controllato da derivazioni in alveo.
- 6. Sponda meridionale con sviluppo di un buon grado di qualità ambientale.
- 7. Sponda Ovest dell'invaso che necessita di interventi di messa in sicurezza.
























A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla :	PAE Area 6 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva
	Area 6 "destra Marecchia"
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – varie località
Ubicazione geografica:	Sito ubicato in destra orografica del Fiume Marecchia, in località
	Tomba, su terreni in gran parte demaniali.
Stato di fatto	L'area è caratterizzata dalla presenza di ampie porzioni
	rinaturalizzate; presenza di alcune attività agricole in ambiti
	limitati, alcuni invasi di ex-cava.
	Parte della sponda fluviale interna all'alveo fluviale è
	caratterizzata da erosione laterale di sponda.
Modalità di attuazione	Ambito agricolo - interventi consentiti dagli strumenti urbanistici
	comunali vigenti.
	Tutti gli interventi, ad esclusione delle normali pratiche agricole,
	sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per
	le porzioni ricadenti nell'area SIC, a prevalutazione di incidenza
	per le aree a confine.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	148.410 mq
Area PAE (mq)	148.410 mq
Quota media (m.s.l.m.):	Quota massima 56 m
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti del Subsintema di
	Ravenna (AES8), del Pleistocene superiore –Olocene. Si tratta di
	depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di
	sabbia litorale. Il limite superiore di questo Subsintema coincide
	direttamente con la superficie topografica; ghiaie affioranti.
	I depositi appartenenti successione neogenica quaternaria del
	margine padano sono definiti come AES8a Unità di Modena
	(Olocene): Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, sabbie
	e limi.
Lineamenti morfologici e	Area di terrazzo alluvionale di IV ordine adiacente il Fiume
condizioni di stabilità	Marecchia. Nelle aree direttamente contermini la morfologia è
	pressoché pianeggiante.






Contesto ambientale locale e	L'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione ambientale
visibilità del sito	ed ecologico.
Vincoli e tutele	D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett, c); area SIC IT4090002;
	alveo art. 8 PAI Marecchia Conca; F.a.v.i. art. 9 NTA PAI Marecchia-
	Conca; ARA art. 3.3 NTA PTCP Rimini; sistema forestale e boschivo
	art. 5.1 NTA PTCP Rimini; art.; zone habitat DGR 1147/2018 e DGR
	79/2018 allegato 3 "misure specifiche"; fasce di rispetto stradale;
	art. 5.4 NTA PTCP Rimini;


C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Ambito agricolo – interventi rientranti tra quelli consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti
Modalità di attuazione	Intervento diretto


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale







3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI













4. VINCOLI E TUTELE










5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE









6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



sponda.





Foto 1 - ripresa dell'aprile 2017. La porzione Sud-Ovest dell'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione con sviluppo di copertura boscata e di un'area habitat contermine all'alveo fluviale. La superficie compresa tra la pista ciclabile e il margine dell'alveo fluviale si presenta ribassata rispetto al piano campagna circostante, segno della passata attività estrattiva. Il margine fluviale è caratterizzato da erosione laterale di





Foto 2 - dettaglio della porzione Nord-Est dell'area con utilizzo agricolo; i segni della passata attività estrattiva sono completamente mascherati dall'utilizzo attuale dei fondi, ad esclusione dell'invaso di cava ora utilizzato a fini irrigui.

7. SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D'USO













A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla :	PIAE A2 VE.VA – Sito di PAE A.2
Denominazione / Sigia :	completamento
	Completamento
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Località Casale – S.Ermete
	()
Riferimenti cartografici:	Tavoletta 256 SO scala 1:25.000;
	Sezione 256100 alla scala 1:10.000
	Elementi 256141 alla scala1:5000
Riferimenti catastali:	Foglio 50 - Mappali 134 135 139 140 141 142 143 175 176 177
	271 272 400 401 487 491 498 501 503 511 512 513 513 2282
Ubicazione geografica:	Sito Ubicato nella periferia periurbana di Santarcangelo tra Casale
	e S. Ermete, a valle della località C. Gabrielli. Confina a S e SO con il
	Rio Mavoncello, a N e NE con altre proprietà private
Settore merceologico:	argille
Quantitativi PAE adottato	233.000 mc volume lordo
	200.000 mc volume netto (33.000 mc volume cappellaccio)
Quantitativi residui	0 mc
Stato di fatto	Lo stato di fatto è il risultato di attività estrattive pregresse ormai
	sospese da decenni. Si evidenzia la sostanziale rinaturalizzazione
	spontanea delle zone lungo il versante a ridosso dello stabilimento
	ex fornace di laterizi, a valle della Via Ortomaggio e le restanti aree
	dedicate all'uso agricolo.
Modalità di attuazione	Ambito agricolo – articolo 7 delle NTA PAE 2019
Ulteriori prescrizioni	Eventuali interventi attuati nel sito con movimentazione terra per
particolari	sterro potranno avvenire nei limiti stabiliti dagli strumenti
	urbanistici comunali vigenti e dalle NTA del presente PAE, senza
	comunque possibilità di commercializzazione dei materiali
	escavati (non rientranti nella disciplina dell'attività estrattiva).

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	236.634
Area PAE (mq)	236.634
Area estrattiva PAE adottato (mq)	66.343
Area estrattiva PAE approvato (mq)	0 mq





Quota media (m.s.l.m.):	Zona stabilimento: 42.6 m.s.l.m.m. zona a monte: 93.7 m s.l.m.m
Presenza di falda	No
Lineamenti geologici	Nella zona sono cartografati affioramenti della formazione delle Argille Azzurre (FAA) del Pliocene medio – superiore. Trattasi di Argille di colore grigio-azzurro con rare intercalazioni di arenarie giallastre in letti da sottili a spessi, e argille marnose e siltose grigie in letti sottili e molto sottili. Sono fossilifere ricche in foraminiferi e macrofossili, spesso bioturbate, a stratificazione poco marcata. La stratificazione è in direzione NO-SE con inclinazione media di circa 10°/15° verso il Mare Adriatico.
Lineamenti morfologici e condizioni di stabilità	La morfologia locale è caratterizzata da parti pianeggianti nella zona a valle in corrispondenza dello stabilimento ex fornace e della Via Casale S. Ermete e da pendici a pendenza medio bassa nelle zone di monte a ridosso di via Ortomaggio. Pendenze sensibilmente acclivi caratterizzano invece la zona già interessata da attività estrattiva. Tale versante risulta attualmente in parte rinaturalizzato e non si evidenziano segni di instabilità in atto. Date le caratteristiche litologiche e morfologiche locali, si identificano tuttavia, condizioni di stabilità prossime all'equilibrio limite.
Lineamenti idrogeologici	Data la natura prevalentemente argillosa dei terreni e le loro caratteristiche di scarsa permeabilità l'idrologia superficiale è preponderante rispetto alla possibilità di concentrazione idrica nel sottosuolo. Il drenaggio delle acque superficiali è in parte garantito dalla presenza di fossi di scolo sia naturali (Rio Mavoncello) che dai fossi agricoli. La pendice già escavata invece è caratterizzata da scarsa regimazione idrica.
Contesto ambientale locale e visibilità del sito	Il sito si colloca in ambito agricolo che tuttavia rappresenta un'area periurbana del territorio Comunale di Santarcangelo. Lo stabilimento di ex – fornace è stato riconvertito ad altri usi e nelle immediate vicinanze si collocano edifici sensibili come le scuole comunali e la chiesa di Casale.
Vincoli e tutele	Fascia di rispetto degli elettrodotti

C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Agricolo, in parte rinaturalizzata, come da relazione specifica
	allegata all'accordo di transazione stragiudiziale sottoscritto tra
	Amministrazione comunale e proprietà dei fondi (allegato 3
	all'elaborato E3 VALSAT e BILANCIO AMBIENTALE).







Modalità di attuazione	Interventi consentiti in ambito agricolo – intervento diretto, articolo 7 commi 6 e 7 delle NTA del PAE. Rinuncia alla quantità estrattiva con accordo di transazione stragiudiziale rep. 321 del 19/09/2018. Gli interventi organici di sistemazione morfologica rientrano nell'ambito di applicazione della LR 04/2018 e sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge. La valutazione di impatto ambientale dovrà essere estesa a tutto l'ambito come individuato nelle tavole del presente PAE. Interventi organici attuabili con PUA ai sensi dell'articolo 7 delle NTA del PAE.
Ulteriori prescrizioni	 Riqualificazione e miglioramento di tutte le aree verdi ottimizzandone la gestione e la funzionalità della manutenzione Efficientamento della rete di scolo e di deflusso delle acque superficiali. Rimozione di apparati e macchinari non utilizzati presenti ancora nell'area di cava dismessa


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica
<u>7.</u>	Stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>8.</u>	Stato di progetto, approvazione 2019
<u>9.</u>	Planimetria sistemazione finale
<u>10.</u>	Stato di progetto - tavola comparata PAE adottato
<u>11.</u>	Sistemazione finale – tavola comparata PAE adottato






3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI







6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 3 - panoramica del versante di cava da via Casale. In primo piano la cortina vegetazionale svillupatasi lungo il rio Mavoncello, che delimita l'area estrattiva in direzione della via Casale.



Foto 4 - Dettaglio dei macchinari abbandonati al limite Ovest del fronte cava. Gli elementi in foto dovranno essere rimossi coerentemente alla dismissione dell'attività estrattiva in sito e al manteimento delle condizioni di naturalità venutesi a creare negli anni recenti. Vista da Est.



Foto 1 - panoramica dell'invaso al margine nord dell'area estrattiva, in parte al di fuori del perimetro PAE.



Foto 5 - Dettaglio dei macchinari abbandonati e da rimuovere con vista da Nord.



Foto 2 - versante a monte dell'invaso (foto 1); si rileva una notevole rinaturalizzazione spontanea dell'area e condizioni ambientali che attestano un buon grado di stabilità del fronte di cava dismesso.



Foto 6 - Panoramica della porzione Sud-Est dell'ambito estrattivo occupato da coltivazioni di tipo seminativo (foraggere). L'ampio areale non è mai stato interessato da estrazione e conserva, in prossimità del crinale, la tipica conformazione della bassa collina della Val Marecchia.



Foto 1 - in verde è evidenziata l'areale del fronte cava ora rinaturalizzato a seguito della dismissione dell'attività estrattiva (sup. 64.800 mq circa). Foto aprile 2018.




Foto 2 - particolare della zona dove ancora permangono alcuni macchinari in disuso. Per l'area dovranno essere pianificati interventi di manutenzione ordinaria in particolare per la regimazione delle acque superficiali.





Foto 3 - Stato di fatto - immagine dell'aprile 2018.


- 1. Ex fornace laterizi ora convertita ad altra funzione (produttivo-industriale)
- 2. Piana alla base del fronte cava oggetto di escavazione in passato ed ora sfruttata come seminativo
- 3. Invaso alla base del fronte cava
- 4. Zona con presenza di ruderi da recuperare
- 5. Porzione dell'area di cava prossima al crinale e sulla quale è localizzata la previsione estrattiva nel PAE adottato
- 6. Macchinari abbandonati da rimuovere
- 7. Fronte cava rinaturalizzato e che richiede manutenzione ordinaria nel tempo, in particolare per la regimazione delle acque superficiali.


La situazione morfologica è pressochè invariata dallo stato di fatto alla data di adozione del PAE comunale.















A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla:	PAE Area 8 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva
	Aree 8 "Montalbano Gorzano"
	8a-Montalbano 1
	8b-Montalbano 2
	8c-Gorzano
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Montalbano e Gorzano
Ubicazione geografica:	Siti ubicati in ambito di versante nelle località di Montalbano e
	Gorzano.
Stato di fatto	Le aree, in passato interessate da estrazione di arenaria tipo "tufo",
	presentano un elevato grado di rinaturalizzazione con elevate
	caratteristiche ecologiche ed ambientali. Si rilevano alcuni piccoli
	smottamenti lungo le scarpate nelle aree a) e b) per mancanza di
	manutenzione, fossi di guardia e generale regimazione delle acque.
Modalità di attuazione	Ambito agricolo - interventi consentiti dagli strumenti urbanistici
	comunali vigenti. Nessun intervento per le porzioni delle aree
	individuate come scarpate. L'ambito Gorzano è in parte
	riconvertito ad uso agricolo; la scarpata di ex cava occupata da
	sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA del PTCP.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	8a-7450 mq
	8b-14330 mq
	8c-76780 mq
Quota media (m.s.l.m.):	8a-120 m
	8b-110 m
	8c-115 m
Lineamenti geologici	Arenarie plioceniche della formazione delle Argille Azzurre (FAA)
	membro delle arenarie di Borello (FAA2ap e FAA2p).
Lineamenti morfologici e	Ambiti di versante con presenza di scarpata residuale della
condizioni di stabilità	passata attività estrattiva.
Contesto ambientale locale e	L'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione ambientale
visibilità del sito	ed ecologico.
Vincoli e tutele	sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; scarpata







C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Ambito agricolo – interventi rientranti tra quelli consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti
Modalità di attuazione	Intervento diretto


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale







3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI e PAI












4. VINCOLI E TUTELE





5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE



Cave dismesse, da riqualificare

6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - foto aerea dell'aprile 2015 dell'area Montalbano a; si evidenzia la presenza di alcuni smottamenti sulla scarpata di ex-cava, uno dei quali visibile ancora oggi.




Foto 2 - foto aerea dell'aprile 2015 dell'area Montalbano b; si evidenzia la presenza di alcuni smottamenti sulla scarpata di ex-cava.



Foto 3 - foto aerea dell'area c Gorzano; l'area si presenta completamente rinaturalizzata.





Foto 6 - area b, panoramica da Nord - novembre 2018





Foto 5 - area b, scarpata e vegetazione - novembre 2018




Foto 7 - area c, panoramica da Nord - novembre 2018

7. SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D'USO











A. INQUADRAMENTO DEL SITO

Denominazione /Sigla:	PAE Area 9 – sito di recupero, senza potenzialità estrattiva
	Area 9 "Ciola Corniale"
Comune/Località:	Santarcangelo di Romagna (RN) – Ciola Corniale
Ubicazione geografica:	Sito ubicato in località Ciola Corniale, a nord del cimitero e della chiesa di Ciola. L'accesso all'area è da via Fanciulla, dal fondovalle, dalla SP13 dell'Uso.
Stato di fatto	Le aree, in passato interessate da estrazione di arenaria tipo "tufo", presentano allo stato attuale una copertura vegetazionale importante, in parte rientrante nel sistema forestale e boschivo cartografato nelle tavole della carta forestale della provincia di Rimini (art. 5.1 delle NTA del PTCP). La scarpata di cava (fronte cava) presenta altezze ragguardevoli e generale instabilità dovuta al distacco di materiale arenaceo, con retrogradazione della scarpata sommitale. Mancanza di adeguata regimazione idrica superficiale con conseguente ristagno idrico; presenza di materiali incongrui (abbandoni incontrollati di rifiuti).
Modalità di attuazione	Ambito agricolo - interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli interventi consentiti rientrano tra quelli individuati nella scheda di POC1 relativa all'area. L'area non era ricompresa nel PAE adottato in quanto, alla data di adozione, rientrante nel Piano Provinciale dei Rifiuti in quanto ambito destinato ad uso di discarica di rifiuti inerti. In conseguenza della variazione nella destinazione d'uso del sito (variante alla destinazione come discarica di rifiuti inerti) e alla abrogazione dei piani provinciali dei rifiuti, l'area rientra nelle disposizioni del PAE, come già peraltro individuato nelle tavole del PSC e del RUE.

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Area complessiva (mq):	15963.0 mq
Quota media (m.s.l.m.):	100 m s.l.m.
Lineamenti geologici	Arenarie plioceniche della formazione delle Argille Azzurre (FAA) membro delle arenarie di Borello (FAA2ap e FAA2p).






Lineamenti morfologici e	Ambiti di versante con presenza di scarpata residuale della
condizioni di stabilità	passata attività estrattiva.
Contesto ambientale locale e	L'area presenta un elevato grado di rinaturalizzazione ambientale;
visibilità del sito	livello ecologico medio, in considerazione della presenza di
	porzioni in dissesto e di abbandoni incontrollati di materiali.
Vincoli e tutele	sistema forestale e boschivo art. 5.1 NTA PTCP Rimini; scarpata;
	rispetto cimiteriale; ambiti in dissesto cartografati dal PAI
	Marecchia Conca (art. 17 delle NTA) e dal PTCP Rimini (tavola D).


C. MODALITA' DI RECUPERO

Destinazione finale	Ambito agricolo Interventi e destinazioni d'uso vengono individuate nel POC1 area "Ciola Corniale".
Modalità di attuazione	PUA esteso all'intero perimetro, nelle modalità indicate nella scheda di POC 1 integrazione. Accesso all'area dalla SP13 dell'Uso e quindi su via Fanciulla e da questa su strade vicinali esistenti e piste di accesso di tipo interpoderale


D. ALLEGATI


<u>1.</u>	Ctr-5000/2000
<u>2.</u>	Mappa catastale
<u>3.</u>	Stralci PTCP
<u>4.</u>	Vincoli e tutele
<u>5.</u>	Pianificazione comunale
<u>6.</u>	Documentazione fotografica e stato di fatto (consistenza aree aggiornato ottobre 2018)
<u>7.</u>	Planimetria sistemazione finale
<u>8.</u>	Localizzazione ed accesso all'area








3 - STRALCI CARTOGRAFICI PTCP RIMINI E PAI












5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE



6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA












7. SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D'USO



8. LOCALIZZAZIONE ED ACCESSO ALL'AREA

